

泊発電所の再稼働に向けた取り組み状況をお知らせいたします

【審査への対応状況】

- ✓ 当社は、安全確保を大前提とした泊発電所の早期再稼働に向け、平成 25 年 7 月に施行された新規規制基準への適合に必要な安全対策工事を進めるとともに、原子力規制委員会（以下、規制委員会）による審査に真摯に対応しています。
- ✓ 現在、「**発電所敷地内断層の活動性評価**」「**積丹半島北西沖に仮定した活断層による地震動評価**」「**地震による防潮堤地盤の液状化の影響評価**」「**津波により防波堤が損傷した場合の発電所設備への影響評価**」などへの対応を進めています。各課題への対応状況は以下のとおりです。

【今後の対応】

- ✓ 当社は、**電気料金値下げによるお客さまのご負担軽減**、さらには**電力の安定供給のために、一日も早い再稼働を実現**できるよう、引き続き、**新規規制基準適合性審査対応に総力をあげて取り組んでまいります**。
- ✓ 審査の状況や泊発電所の必要性などについてご理解いただけるよう、地域の皆さまとの対話やホームページや広報紙などさまざまな媒体を通じて、丁寧かつ分かりやすい情報発信に努めてまいります。

発電所敷地内断層の活動性評価

【課題】

- 泊発電所の敷地内断層について、敷地内の約 33 万年前に堆積したと当社が評価している地層に変位・変形がないことなどから、**耐震設計上、考慮すべき断層*ではないことを説明**する。


※後期更新世以降(約 12~13 万年前以降)の活動が否定できない断層

【規制委員会コメント】

- 約 33 万年前に堆積したと当社が評価している地層について、その年代に関する信頼性を高めること。

【今後の対応】

- 現在、**地層の年代に関する根拠の充実を図るための検討やデータ整理を行っている**ところであり、敷地内における断層が耐震設計上、考慮すべき断層ではないことについて、**審査会合などで説明**していく。



敷地内断層の活動性評価のイメージ図

積丹半島北西沖に仮定した活断層による地震動評価

【課題】


- 積丹半島西岸の海岸地形について、各調査・検討を実施してきたが、泊発電所の安全性をより一層高める観点から、**積丹半島北西沖に活断層を仮定することとしており、その地震動評価について説明**する。

【規制委員会コメント】

- 地震動評価における断層の方向などについて、**より安全側の評価となるように検討**すること。

【今後の対応】

- **仮定した活断層による地震動について、審査会合などで説明**していく。



活断層の仮定位置


地震による防潮堤地盤の液状化の影響評価

【課題】

- 地震による地盤の液状化評価について、追加の地質調査結果の分析・評価、液状化による被害事例に関する文献整理などを実施し、説明する。
- 泊発電所の安全性をより一層高める観点から、**岩着支持構造（堅固な岩盤の上に構造物を支持させる形式）による防潮壁に設計変更し、地震・津波に対する健全性の評価を説明**する。

【今後の対応】

- 検討結果について、**審査会合などで説明**していく。



設計変更の概要


津波により防波堤が損傷した場合の発電所設備への影響評価

【課題】

- 津波により防波堤が損傷した場合の発電所設備への影響について、説明する。

【今後の対応】

- 防波堤の移動や沈下に関する**解析や水理模型実験の結果を用いて審査会合などで説明**していく。



泊発電所防波堤配置図