1-1 F-7断層で確認された条線の有無

○ボーリングコア観察を実施し、破砕部における条線の確認を行った。 ○条線が認められるボーリングコアは、13孔/20孔である。



ボーリング孔 番号	劣化部	の標	高(m) ^{※1}	走向・	傾斜 ²	破砕幅 (m) ^{※3}	条線 ^{※4}
3-1	-238.04	\sim	-238.99	-	-	0.25	•
3-2	-238.27	\sim	-239.30	N79W N39W	38N 26W	0.13	0
3-3	-234.25	\sim	-241.90	N52E N65E	32W 40N	2.00	
3-4	-237.80	\sim	-239.85	N19E N34W	11W	0.00	•
3-5	-238.82	\sim	-241.37	N36E N66E	18E 22N	1.05	
3A-4	-173.48	\sim	-173.52	N47E	16E	0.04	0
3B-4	-171.63	\sim	-171.68	N14E N68E	37E 13S	0.05	
3C-4	-179.02	\sim	-180.06	N5W	12W 20S	1.04	O
3D-4	-191.55	\sim	-192.13	N21E	41E	0.58	0
3E-2	-175.75	\sim	-181.28	-	-	2.33	•
3F-4	-214.03	\sim	-214.57	N60W N7W	27S 14W	0.18	0
				N13W	27E		
3H-1	-202.53	\sim	-203.63	N54W	25W	0.10	•
				N35W	22W		_
3H-4	-233.63	\sim	-235.37	N37E N3W	20E 41W	0.91	
21_0	-909.44		-909.47	N65E	30S	0.02	
51-0	-202.44		-202.47	N74W	235	0.05	0
3I-2	-232.22	\sim	-233.02	-	-	0.80	•
3I-6	-248.33	\sim	-249.16	N60W N76W	20S 13S	0.83	
3I-8	-256.37	\sim	-259.62	EW N88W	49S 39S	1.10	•
3J-4	-239.37	~	-241.90	N82W	38S	0.50	
3K-5	-252.97	\sim	-253.11	N27E	22W	0.14	0
3L-4	-243.12	\sim	-243.14	N17W N77E	6W 14N	0.02	

陳高(m) ※1 漸移部,破砕部,粘土部の分布標高。

※2 複数認められる場合,条線を確認した面の走向・傾斜を太文字表記。

※3 破砕部及び粘土部の厚さ。

※4 条線の有無,方向。

○:条線の方向を確認したもの

●:条線は破砕された岩片に認められることから,方向が不明なもの

◎:条線を2方向確認したもの

①-2 条線の方向 (trend及びplunge) 算出フロー

○確認された条線について、以下の手順で方向 (trend及びplunge)を求めた。





72

①-3 等積投影法の原理

 ○まとめ資料では、面や線の方位を平面上に投影して整理する方法である等積投影法(下半球等積投影)を用いて、破砕面及び条線をシュミットネット に投影し、条線の方向(trend及びplunge)を整理した。
○等積投影法とは、下半球面上の点Aを球の最低点Cからの直線距離CAと同じ距離だけシュミットネットの中心Cから離れたA'に投影する手法。
○CA=CA'となるため、下半球面上の緯線をシュミットネットに投影すると、緯線の間隔は中心から外側に向かって狭くなる。
○仮想球体の中心を通る破砕面を考え、この破砕面と仮想球体の下半球部分の表面が交わる線をシュミットネットに等積投影したものを「大円」とよぶ。
○この破砕面の法線が、仮想球体の表面と交わる点をシュミットネットに等積投影したものを「極」とよぶ。
○「極」からシュミットネットの中心Cの方向が、破砕面の最大傾斜方向であり、中心Cを通り最大傾斜方向に直交する方向が、走向となる。
○この破砕面上に仮想球体の中心を通る条線(緑破線)を考え、条線と仮想球体の表面とが交わる点Bをシュミットネット上に等積投影したものが、 点B'(下図の緑丸)である。
○シュミットネットの中心Cと点B'を結んだ直線(下図の緑破線)の延長がシュミットネットの外周と交わる点Tが条線の方位(trend)を表し、この点とB'と の間のシュミットネット上の角度が条線の傾斜(plunge)を表す。



1-4 F-7断層で確認された条線の方向

○破砕面に確認された条線のうち、一定の方向が認められたものについて、ボアホールテレビ画像による孔壁観察から破砕面の走向・傾斜を確認し、条線の方向(trend及びplunge)を求めた。
○破砕面に確認された条線のうち、方向が求められるものは7 / 13箇所である。

○条線の観察は、3号炉調査時に実施したものであるが、今回、断層のセンスを確認するため、条線の再観察を実施した。
○条線の再観察の結果、ボーリングコアの風化等の影響により、条線は認められなかった。



小 - リンクコア							小ア小ールテレビ画像	示師の	リカ回
ボーリング孔	劣化部の標高		条線観察	タナ	系線 ²	十百 (53)	Annual		
番号	(m)	1	標高(m)	有	方向	正回・傾斜	trend	prunge
3-2	-238.27	~	-239.30	-238.90		105	N79W 38N	N67W	9
3A - 4	-173.48	~	-173.52	-173.52		0	N47E 16E	S43E	16
	170.00		400.00	170 50		0.1.400		S19E	20
30 - 4	-179.02	~	-180.06	-179.56		02120	N/1E 205	S81E	10
3D - 4	-191.55	~	-192.13	-192.13		30	N35W 56W	N79W	46
3F - 4	-214.03	~	-214.57	-214.57		45	N13W 27E	\$55E	19
			000 47	000 17			1 1 1 1 000	S74E	0
31 - 0	-202.44	~	-202.47	-202.47		902120	N/4W 23S	\$46E	11
3K - 5	-252.97	~	-253.11	-252.97		90	N27E 22W	N27E	0

※1 漸移部,破砕部,粘土部の分布標高。

※2 〇:条線の方向を確認, 〇:条線を2方向確認。

①-5 F-7断層の条線確認箇所(3-2孔)

○ボーリング地点 (3-2孔) の深度292.83mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	3-2	面の走向・傾斜	N79° W/38° N				
劣化部深度 (標高)	292.20~293.23m (-238.27~-239.30m)	条線 trend	N67° W				
条線確認深度 (標高)	292.83m (-238.90m)	条線plunge	9 °				

3号炉調査時条線観察結果

深度290.00m (標高-236.07m)





条線確認箇所拡大 (深度292.80~293.00m)



ボーリングコア写真



①-5 F-7断層の条線確認箇所(3A-4孔)

○ボーリング地点 (3A-4孔)の深度287.83mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3A-4	面の走向・傾斜	N47°E/16°E				
劣化部深度 (標高)	287.79~287.83m (-173.48~-173.52m)	条線 trend	S43°E				
条線確認深度 (標高)	287.83m (-173.52m)	条線plunge	16°				

深度290.00m(標高-175.69m)

3号炉調査時条線観察結果

深度285.00m(標高-170.69m)





条線確認箇所拡大 (深度287.71~287.88m)



ボーリングコア写真

①-5 F-7断層の条線確認箇所(3C-4孔)

○ボーリング地点 (3C-4孔)の深度279.00mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3C-4	面の走向・傾斜	N71°E/20°S
劣化部深度 (標高)	287.46~279.50m (-179.02~-180.06m)	条線 trend	①S19°E ②S81°E
条線確認深度 (標高)	279.00m (-179.56m)	条線 plunge	1)20° ②10°

3号炉調査時条線観察結果※

深度275.00m(標高-175.56m)







ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度278.83~279.00m)



①-5 F-7断層の条線確認箇所(3D-4孔)

○ボーリング地点 (3D-4孔)の深度288.58mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3D-4	面の走向・傾斜	N35° W/56° W				
劣化部深度 (標高)	288.00~288.58m (-191.55~-192.13m)	条線 trend	N79° W				
条線確認深度 (標高)	288.58m (-192.13m)	条線plunge	46°				

3号炉調査時条線観察結果

深度285.00m (標高-188.50m)



深度290.00m (標高-193.55m)

:劣化部: 条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度288.49~288.69m)

①-5 F-7断層の条線確認箇所(3F-4孔)

○ボーリング地点 (3F-4孔)の深度295.50mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3F-4	面の走向・傾斜	N13° W/27° E				
劣化部深度 (標高)	294.96~295.50m (-214.03~-214.57m)	条線 trend	S55°E				
条線確認深度 (標高)	295.50m (-214.57m)	条線plunge	19°				

3号炉調査時条線観察結果

深度294.00m (標高-213.07m)



234567895012345678 ÷

条線確認箇所拡大 (深度295.40~295.60m)

:劣化部 :条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真



1-5 F-7断層の条線確認箇所(3I-0孔)

○ボーリング地点 (3I-0孔)の深度212.60mにおいて条線の再観察を実施したが、ボーリングコアの風化等の影響により、条線は認められ なかった。

				_
ボーリング孔	31-0	面の走向・傾斜	N74° W/23° S	
劣化部深度 (標高)	212.57~212.60m (-202.44~-202.47m)	条線 trend	①S74°E ②S46°E	
条線確認深度 (標高)	212.60m (-202.47m)	条線 plunge	10° 211°	※:条線を

3号炉調査時条線観察結果※

深度210.0m(標高-199.87m)





条線確認箇所拡大 (**深度212.55~212.65m**)

:条線確認箇所拡大範囲

:劣化部

ボーリングコア写真

①-5 F-7断層の条線確認箇所(3K-5孔)

○ボーリング地点 (3K-5孔)の深度259.91mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3K-5	面の走向・傾斜	N27° E/22° W				
劣化部深度 (標高)	259.91~260.05m (-252.97~-253.11m)	条線 trend	N27°E				
条線確認深度 (標高)	259.91m (-252.97m)	条線plunge	0°				

深度260.00m(標高-258.06m)

3号炉調査時条線観察結果

深度259.00m(標高-252.06m)



<u>2345678990</u> 2345

条線確認箇所拡大 (深度259.80~260.00m)

ボーリングコア写真

2-1 F-8断層で確認された条線の有無

○ボーリングコア観察を実施し、破砕部における条線の確認を行った。
○条線が認められるボーリングコアは、20孔/35孔である。



ボーリング孔 番号	劣化部	の相	(高(m) ^{※1}	走向・	·傾斜 ²	破砕幅 (m) ^{※3}	条線 ^{後4}
3-1	-78.59	~	-78.59	N21W	46W	0.00	0
3-2	-95.27	~	-95.27	N69W	47S	0.00	0
3-3	-101.40	~	-101.78	N10W N33W N60W N61W	42W 44W 47S 26S	0.03	0
3-4	-103.85	\sim	-103.85	N5W	23W	0.00	
3-5	-127.92	\sim	-127.92	N47W	44W	0.00	0
3E-6	-9.11	\sim	-9.18	N59W	33W	0.07	0
3G-1	-16.41	\sim	-16.51	N80// N74//	39S 37S	0.10	
3G-2	-22.42	\sim	-22.66	EW	51N	0.04	
3G-3	-28.72	\sim	-28.82	N38E N15E	10W 23W	0.10	
3G-4	-35.47	\sim	-35.47	N2OW	27W	0.00	0
3G-6	-46.54	\sim	-46.59	N79W	35S	0.05	٠
3H-1	-35.47	\sim	-35.54	N65W	45S 40S	0.01	0
3H-2	-41.29	\sim	-41.31	N24W	36W	0.02	0
3H-3	-55.34	\sim	-55.56	N47// N58//	49// 39//	0.07	
3H-4	-63.29	\sim	-63.32	N72W	24S	0.03	0
3H-5	-70.46	\sim	-70.58	N31W	35W 31W	0.03	0
3H-6	-75.65	\sim	-75.66	N44W	39W	0.01	
3I-0	-37.25	\sim	-37.28	N68W	42S	0.03	•
3I-1	-62.88	\sim	-62.89	N81W	54S	0.01	٠
3I-2	-69.27	\sim	-69.27	N57W	54W	0.00	•
3I-3	-84.65	\sim	-84.69	N69//	40S	0.04	
3I-4	-91.08	\sim	-91.13	N56W N40W	41W 45W	0.05	
3I-5	-97.39	\sim	-97.86	N32W N44W	35W 44W	0.25	
31-6	-108.75	\sim	-108.92	N40//	47W	0.07	٠
3I-7	-117.47	\sim	-118.02	N58W N52W	49W	0.01	0
3I-8	-152.77	\sim	-152.82	N80W	47S	0.05	٠
3J-2	-109.35	\sim	-109.54	N29W	4011	0.19	
3J-4	-130.91	\sim	-131.13	N18W	55W	0.22	0
3J-5	-131.73	\sim	-131.91	N16W N4W	18W 29W	0.18	
3J-6	-137.30	~	-137.43	N46W	400	0.13	
3K-3	-171.26	~	-171.47	N9W	51W	0.21	0
3K-4	-178.42	~	-178.52	N45W	50W	0.10	
3K-5	-189.16	\sim	-189.56	N33W	57W	0.40	0
3L-4	-228.72	\sim	-228.77	N45W	44W	0.05	
3M-4	-268.09	~	-268.45	N49W	55W	0.36	

※1 漸移部,破砕部,粘土部の分布標高。

※2 複数認められる場合,条線を確認した面の走向・傾斜を太文字表記。

※3 破砕部及び粘土部の厚さ。

※4 条線の有無,方向。

○:条線の方向を確認したもの

- ●:条線は破砕された岩片に認められることから, 方向が不明なもの
- ◎:条線を2方向確認したもの

2-2 F-8断層で確認された条線の方向

○破砕面に確認された条線のうち、一定の方向が認められ、ボアホールテレビ画像による孔壁観察から走向・傾斜が確認できるものについては、条線の方向(trend及びplunge)を求めた。
○破砕面に確認された条線のうち、方向が求められるものは14/20箇所である。

○条線の観察は、3号炉調査時に実施したものであるが、今回、断層のセンスを確認するため、条線の再観察を実施した。
○条線の再観察の結果、ボーリングコアの風化等の影響により、条線が認められない箇所が多く、条線が認められるものは1/14箇所である。
○条線が認められた3-5孔においては、逆断層センスが推定される(P84~P85参照)。



2-3 F-8断層の条線確認箇所(3-1孔)

○ボーリング地点(3-1孔)の深度135.50mにおいて、条線を確認した。
○運動のセンスを推定できるものは認められなかった。

ボーリング孔	3-1	面の走向・傾斜	N21°W/46°W					
劣化部深度 (標高)	135.50~135.50m (-78.59~-78.59m)	条線trend	S29° W					
条線確認深度 (標高)	135.50m (-78.59m)	条線plunge	38°					

3号炉調査時条線観察結果

深度135.00m (標高-78.09m)





条線確認箇所拡大 (深度135.45~135.55m)



:条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真

②-3 F-8断層の条線確認箇所(3-2孔)

○ボーリング地点 (3-2孔) の深度149.20mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	3-2	面の走向・傾斜	N69° W/47° S				
劣化部深度 (標高)	149.20~149.20m (-95.27~-95.27m)	条線trend	S61°W				
条線確認深度 (標高)	149.20m (-95.27m)	条線plunge	39°				

3号炉調査時条線観察結果

深度148.00m(標高-94.07m)



深度150.00m (標高-96.07m)

ボーリングコア写真

条線確認箇所拡大 (深度149.15~149.23m)



②-3 F-8断層の条線確認箇所(3-3孔)

○ボーリング地点(3-3孔)の深度154.15mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	3-3	面の走向・傾斜	N60° W/47° S
劣化部深度 (標高)	153.80~154.18m (-101.40~-101.78m)	条線 trend	\$8°₩
条線確認深度 (標高)	154.15m (-101.75m)	条線plunge	45°

3号炉調査時条線観察結果

深度153.00m (標高-100.60m)



深度155.00m(標高-102.60m)

:劣化部 :条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度154.10~154.25m)

85

2-3 F-8断層の条線確認箇所(3-5孔)

○ボーリング地点(3-5孔)の深度175.70mにおいて,条線の再観察を実施した。
○破砕面の下盤側に条線が確認された。
○条線の方向は,概ね破砕面の傾斜方向を示す。

86

	3亏炉調査時条線観祭結果				
	ボーリング孔	3-5	面の走向・傾斜	N47° W/44° W	
	劣化部深度 (標高)	175.70~175.70m (-127.92~-127.92m)	条線 trend	\$43°₩	
涩度17500m (標高-12722m)	条線確認深度 (標高)	175.70m (-127.92m)	条線plunge	44°	



86

条線観察箇所概念図

ジーン</tr

条線確認箇所拡大(深度175.60~175.75m)



破砕面(下盤側)の状況



2-3 F-8断層の条線確認箇所(3-5孔【センス】)

【破砕面の詳細観察】 ○破砕面には、概ね条線の方向に沿った非対称な高まりが認められる。 ○断層の変位時に破砕面の比較的硬い部分が高まりとして残存し、下盤側の移動方向と反対方向に向かって緩やかに低くなっているもの と推定されるため、下盤側の移動方向は破砕面の傾斜方向と推定される。 ○F-8断層の3-5孔(深度175.70mの下盤側)で確認された破砕面は、逆断層センスであると推定される。



2-3 F-8断層の条線確認箇所(3E-6孔)

○ボーリング地点 (3E-6孔)の深度94.68mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	3E-6	面の走向・傾斜	N59° W/33° W	
劣化部深度 (標高)	94.68∼94.75m (-9.11∼-9.18m)	条線 trend	S3°E	
条線確認深度 (標高)	94.68m (-9.11m)	条線 plunge	28°	

3号炉調査時条線観察結果

深度90.00m(標高-4.43m)





条線確認箇所拡大 (深度94.64~94.76m)

[____]:劣化部 [____]:条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真

2-3 F-8断層の条線確認箇所(3G-4孔)

○ボーリング地点(3G-4孔)の深度103.43mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3G-4	面の走向・傾斜	N20° W/27° W
劣化部深度 (標高)	103.43~103.43m (-35.47~-35.47m)	条線trend	N77° W
条線確認深度 (標高)	103.43m (-35.47m)	条線plunge	23°

3号炉調査時条線観察結果

深度100.00m(標高-32.04m)





条線確認箇所拡大 (深度103.39~103.53m)

ボーリングコア写真

②-3 F-8断層の条線確認箇所(3H-1孔)

○ボーリング地点 (3H-1孔)の深度76.66mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	3H-1	面の走向・傾斜	N80° W/40° S
劣化部深度 (標高)	76.59~76.66m (-35.47~-35.54m)	条線trend	S27°E
条線確認深度 (標高)	76.66m (-35.54m)	条線plunge	34°

深度80.00m(標高-38.88m)

3号炉調査時条線観察結果

深度75.00m(標高-33.88m)



5678

条線確認箇所拡大 (深度76.54~76.67m)

ボーリングコア写真



②-3 F-8断層の条線確認箇所(3H-2孔)

○ボーリング地点 (3H-2孔)の深度101.66mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3H-2	面の走向・傾斜	N24° W/36° W
劣化部深度 (標高)	101.66~101.68m (-41.29~-41.31m)	条線trend	N49° W
条線確認深度 (標高)	101.66m (-41.29m)	条線plunge	17°

深度105.00m(標高-44.63m)

3号炉調査時条線観察結果

深度100.00m(標高-39.63m)





条線確認箇所拡大 (深度101.56~101.71m)

:劣化部 :条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真

②-3 F-8断層の条線確認箇所(3H-4孔)

○ボーリング地点 (3H-4孔)の深度125.27mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3H-4	面の走向・傾斜	N72° W/24° S
劣化部深度 (標高)	125.27~125.30m (-63.29~-63.32m)	条線 trend	S66° W
条線確認深度 (標高)	125.27m (-63.29m)	条線plunge	17°

3号炉調査時条線観察結果

深度125.00m (標高-63.02m)





_____]:劣化部 _____]:条線確認箇所拡大範囲 深度130.00m (標高-68.02m)

ボーリングコア写真

条線確認箇所拡大 (深度125.23~125.37m)

②-3 F-8断層の条線確認箇所(3H-5孔)

○ボーリング地点 (3H-5孔)の深度127.25mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3H-5	面の走向・傾斜	N8°W/31°W
劣化部深度 (標高)	127.13~127.25m (-70.46~-70.58m)	条線trend	S82°W
条線確認深度 (標高)	127.25m (-70.58m)	条線plunge	31°

深度130.00m(標高-73.33m)

3号炉調査時条線観察結果

深度125.00m(標高-68.33m)





条線確認箇所拡大 (深度127.11~127.31m)

ボーリングコア写真

2-3 F-8断層の条線確認箇所(3I-7孔)

○ボーリング地点 (3I-7孔)の深度160.76mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	31-7	面の走向・傾斜	N58° W/49° W
劣化部深度 (標高)	160.25~160.80m (-117.47~-118.02m)	条線 trend	\$72°₩
条線確認深度 (標高)	160.76m (-117.98m)	条線 plunge	41°

3号炉調査時条線観察結果

深度160.00m (標高-117.22m)



深度165.00m(標高-122.57m)



ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度160.60~160.80m)



②-3 F-8断層の条線確認箇所(3J-4孔)

○ボーリング地点 (3J-4孔) の深度178.34mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3J-4	面の走向・傾斜	N18° W/55° W
劣化部深度 (標高)	178.34~178.56m (-130.91~-131.13m)	条線 trend	N36° W
条線確認深度 (標高)	178.34m (-130.91m)	条線plunge	24°

深度180.00m(標高-132.57m)

3号炉調査時条線観察結果

深度.175.00(標高-127.57m)





条線確認箇所拡大 (深度178.30~178.50m)

_____]:劣化部 _____]:条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真

2-3 F-8断層の条線確認箇所(3K-3孔)

○ボーリング地点 (3K-3孔)の深度181.42mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3K-3	面の走向・傾斜	N61° W/66° S
劣化部深度 (標高)	181.42~181.63m (-171.26~-171.47m)	条線 trend	\$84° W
条線確認深度 (標高)	181.63m (-171.47m)	条線plunge	52°

3号炉調査時条線観察結果

深度.180.00m(標高-169.84m)



深度185.00m (標高-174.84m)

:劣化部 :条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度181.48~181.67m)



②-3 F-8断層の条線確認箇所(3K-5孔)

○ボーリング地点 (3K-5孔)の深度196.50mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3K-5	面の走向・傾斜	N47° W/56° W
劣化部深度 (標高)	196.10~196.50m (-189.16~-189.56m)	条線 trend	N65° W
条線確認深度 (標高)	196.50m (-189.56m)	条線 plunge	25°

3号炉調査時条線観察結果

深度.195.00m(標高-188.06m)



深度200.00m (標高-193.06m)



ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度196.39~196.53m)

③ F-9断層で確認された条線の有無及び方向

○ボーリングコア観察を実施し、破砕部における条線の確認を行った。
○条線が認められるボーリングコアは、1孔 / 5孔である。
○破砕面に確認された条線に、明瞭な方向は認められない。





ボ・リングコア					ボアホールテレビ画像	条線の方向	
ボーリング孔 番号	劣化部の標高 (m) ¹	条線観察 標高(m)	 有	≨線 ² 方向	走向・傾斜	trend	plunge
方向を確認した条線なし							

^{※1} 漸移部,破砕部,粘土部の分布標高。

※2 〇:条線の方向を確認, 〇:条線を2方向確認。

④-1 F-10断層で確認された条線の有無及び方向

○ボーリングコア観察を実施し,破砕部における条線の確認を行った。

○条線が認められるボーリングコアは、2孔/2孔である。

○破砕面に確認された条線のうち、一定の方向が認められ、ボアホールテレビ画像による孔壁観察から走向・傾斜が確認できるものについては、条線の方向(trend及びplunge)を求めた。

○破砕面に確認された条線のうち、方向が求められるものは2/2箇所である。

○断層のセンスを確認するため、条線の再観察を実施した。
○条線の再観察の結果、ボーリングコアの風化等の影響により条線は認められなかった。





④-2 F-10断層の条線確認箇所(3H-1孔)

○ボーリング地点 (3H-1孔)の深度203.83mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3H-1	面の走向・傾斜	N52° W/39° W				
劣化部深度 (標高)	203.83~203.95m (-162.71~-162.83m)	条線 trend	\$2°₩				
条線確認深度 (標高)	203.83m (-162.71m)	条線 plunge	33°				

3号炉調査時条線観察結果

深度.200.00m(標高-158.88m)

:劣化部



深度205.00m (標高-163.88m)

:条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度203.80~204.00m)



④-2 F-10断層の条線確認箇所(3I-2孔)

○ボーリング地点 (3I-2孔)の深度271.37mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	31-2	面の走向・傾斜	N37° W/45° W				
劣化部深度 (標高)	271.30~271.37m (-220.22~-220.29m)	条線 trend	\$53°₩				
条線確認深度 (標高)	271.37m (-220.29m)	条線 plunge	45°				

3号炉調査時条線観察結果

深度.270.00m (標高-218.92m)





深度275.00m(標高-223.92m)

ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度271.26~271.43m)

102

4. 条線の観察結果

5-1 F-11断層で確認された条線の有無

○ボーリングコア観察を実施し、破砕部における条線の確認を行った。 ○条線が認められるボーリングコアは、26孔/47孔である。



5-2 F-11断層で確認された条線の有無

ボーリング孔 番号	劣化剖	の標	高(m) ^{*1}	走向・	傾斜 ²	破砕幅 (m) ^{※3}	条線 ^{※4}
3-1	-22.49	\sim	-23.29	N53W	21W	0.26	
3-2	-33.77	\sim	-33.77	N58W	30W	0.00	•
3-3	-39.97	\sim	-40.36	N55W	30W	0.39	•
3-4	-47.72	~	-47.74	N86W N72W	49S 34S	0.02	•
3-5	-60.42	\sim	-60.82	N73W N47W	25S 30W	0.40	
3A-4	92.31	~	92.18	N47W N75E	35W 18S	0.13	•
3B-4	89.20	\sim	88.15	- N30W	- 46W	0.25	•
3C-4	74.19	~	73.74	N63E	40N	0.00	
3C-6	45.04	~	44.69	NTOW N70E	38W 23S	0.03	•
3D-4	66.83	~	66.83	N56W	23W	0.00	0
3E-4	51.39	~	51.26	N56W	32W	0.03	
3E-6	28.82	\sim	28.19	N2W	31W	0.30	0
3F-4	33.93	\sim	33.33	-	-	0.03	
3G-1	49.82	\sim	49.59	-	-	0.23	•
	38.32	\sim	37.52	-	-	0.40	
3G-2	37.52	\sim	37.02	-	-	0.25	
	36.72	\sim	36.61	N3E N47W	49W	0.11	
3G-3	21.78	\sim	21.58	N46W	288	0.20	
3G-4	10.11	\sim	10.01	-	-	0.10	
3G-5	0.40	\sim	0.36	N46W	34W	0.04	0
3G-6	-11.86	\sim	-11.92	-	-	0.06	٠
3H-1	24.87	~	24.37	N19W	46W	0.15	0
3H-2	9.02	\sim	8.87	N61W N71W	43S 49S	0.00	٠
3H-3	-2.44	\sim	-2.62	N48W	35W	0.18	0
3H-4	-11.82	\sim	-12.38	N28W N46W	28W 22F	0.56	
3H-5	-21.58	\sim	-21.64	N28W	22W	0.02	

ボーリング孔 番号	劣化剖	の標	高(m) ³¹	走向・	傾斜 ²	破砕幅 (m) ^{※3}	条線 [※]
3H-6	-34.41	\sim	-34.81	N67W	41S	0.40	
3I-1	-3.40	\sim	-3.42	N49W	27W	0.02	0
3I-2	-13.45	\sim	-13.59	-	-	0.14	
3I-3	-26.02	\sim	-26.44	N46W	36W	0.05	0
3I-4	-33.40	\sim	-33.47	N49W	36W	0.07	
3I-5	-45.46	\sim	-45.49	N53W N50W	28W 43W	0.03	٠
3I-6	-58.09	\sim	-58.55	N35W N81E	36E 54N	0.46	
3I-7	-70.72	\sim	-71.12	N79W N66W	64N 45S	0.40	
3I-8	-79.94	\sim	-79.94	N55W	28W	0.00	0
3I-10	-101.50	\sim	-101.76	N54E N85E	38E 43S	0.26	0
3J-2	-38.06	\sim	-38.25	-	-	0.05	
3J-3	-50.23	\sim	-50.56	N71W N56W	11S 29W	0.09	٠
	-62.49	\sim	-62.54	-	-	0.05	
3J-4	-62.92	\sim	-63.05	N22W	51W	0.13	٠
	-70.74	\sim	-70.77	N53W	27W	0.03	0
3J-5	-71.11	\sim	-71.13	N49W N50W	40W	0.02	٠
3J-6	-77.07	\sim	-77.32	-	-	0.00	
3K-2	-68.49	\sim	-68.58	N55W	34W	0.09	
3K-3	-78.14	\sim	-78.20	N35W	64W	0.06	0
	-89.82	\sim	-90.02	N39W	22W	0.20	
3K-4	-90.52	\sim	-90.54	N65W	43S	0.02	
3K-5	-103.90	\sim	-103.92	N28W	34W	0.02	
3L-4	-118.44	\sim	-119.24	N38W	37W	0.01	0
3M-4	-144.71	\sim	-144.85	N47W	29W	0.14	0
3N-4	-171.44	\sim	-171.71	N62W	32W	0.27	
3P-4	-229.84	\sim	-130.19	N18E	30E	0.00	٠

※1 漸移部,破砕部,粘土部の分布標高。

※2 複数認められる場合,条線を確認した面の 走向・傾斜を太文字表記。

※3 破砕部及び粘土部の厚さ。

※4 条線の有無,方向。

○:条線の方向を確認したもの

●:条線は破砕された岩片に認められることから、方向が不明なもの ◎:条線を2方向確認したもの



⑤-3 F-11断層で確認された条線の方向

○破砕面に確認された条線のうち、一定の方向が認められ、ボアホールテレビ画像による孔壁観察から走向・傾斜が確認できるものについては、条線の方向(trend及びplunge)を求めた。
○破砕面に確認された条線のうち、方向が求められるものは13/27箇所である。

○断層のセンスを確認するため、条線の再観察を実施した。
○条線の再観察の結果、ボーリングコアの風化等の影響により条線は認められなかった。



104

条線の方向

trend

S66/

S88W

S9W

N79W

S23E

S41W

S44W

S2W

S36E

S37W

N35W

S52W

N74W

plunge

20

31

29

0

17

27

36

24

38

27

0

37

1/


⑤-4 F-11断層の条線確認箇所(3D-4孔)

○ボーリング地点 (3D-4孔)の深度29.62mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	3D-4	面の走向・傾斜	N56° W/23° W
劣化部深度 (標高)	29.62~29.62m (66.83~66.83m)	条線 trend	S66° W
条線確認深度 (標高)	29.62m (66.83m)	条線 plunge	20°

3号炉調査時条線観察結果

深度25.0m(標高71.45m)



:劣化部

深度30.0m(標高66.45m)

:条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度29.50~29.70m)



5-4 F-11断層の条線確認箇所(3E-6孔)

○ボーリング地点 (3E-6孔)の深度56.75mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	3E-6	面の走向・傾斜	N2°W/31°W
劣化部深度 (標高)	56.75~57.38m (28.82~28.19m)	条線 trend	\$88° W
条線確認深度 (標高)	56.75m (28.82m)	条線 plunge	31°

3号炉調査時条線観察結果

深度55.0m(標高30.57m)





深度60.0m(標高25.57m)

ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度56.70~56.90m)



⑤-4 F-11断層の条線確認箇所(3G-5孔)

○ボーリング地点 (3G-5孔)の深度64.58mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3G-5	面の走向・傾斜	N46° W/34° W
劣化部深度 (標高)	64.58~64.58m (0.40~0.36m)	条線 trend	S9° W
条線確認深度 (標高)	64.58m (0.40m)	条線 plunge	29°

3号炉調査時条線観察結果

深度60.0m(標高4.98m)





深度65.0m(標高-0.02m)



条線確認箇所拡大 (深度64.52~64.72m)



⑤-4 F-11断層の条線確認箇所(3H-1孔)

○ボーリング地点 (3H-1孔)の深度16.75mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	3H-1	面の走向・傾斜	N79° W/39° S
劣化部深度 (標高)	16.25~16.75m (24.87~24.37m)	条線 trend	N79° W
条線確認深度 (標高)	16.75m (24.37m)	条線 plunge	0°

3号炉調査時条線観察結果

深度15.0m(標高26.12m)





条線確認箇所拡大 (深度16.60~16.80m)

:条線確認箇所拡大範囲

:劣化部

ボーリングコア写真



⑤-4 F-11断層の条線確認箇所(3H-3孔)

○ボーリング地点 (3H-3孔)の深度66.00mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	3H-3	面の走向・傾斜	N48° W/35° W
劣化部深度 (標高)	66.00~66.18m (-2.44~-2.62m)	条線 trend	S23°E
条線確認深度 (標高)	66.00m (-2.44m)	条線 plunge	17°

3号炉調査時条線観察結果

深度65.0m(標高-1.44m)



:劣化部 ボーリングコア写真 深度70.0m (標高-6.44m)



条線確認箇所拡大 (深度66.00~66.20m)



⑤-4 F-11断層の条線確認箇所(3I-1孔)

○ボーリング地点 (3I-1孔)の深度28.33mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	3I-1	面の走向・傾斜	N49° W/27° W
劣化部深度 (標高)	28.33~28.35m (-3.40~-3.42m)	条線 trend	S41° W
条線確認深度 (標高)	28.33m (-3.40m)	条線 plunge	27°

深度30.0m(標高-5.07m)

3号炉調査時条線観察結果

深度.25.0m (標高-0.07m)

:劣化部





条線確認箇所拡大 (深度28.20~28.40m)

:条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真



⑤-4 F-11断層の条線確認箇所(3I-3孔)

○ボーリング地点 (3I-3孔)の深度83.05mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	31-3	面の走向・傾斜	N46° W/36° W
劣化部深度 (標高)	83.00~83.42m (-26.02~-26.44m)	条線 trend	\$44°₩
条線確認深度 (標高)	83.05m (-26.07m)	条線 plunge	36°

深度85.0m(標高-28.02m)

3号炉調査時条線観察結果

深度.80.0m (標高-23.02m)

:劣化部





条線確認箇所拡大 (深度83.00~83.20m)

:条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真



⑤-4 F-11断層の条線確認箇所(3I-8孔)

○ボーリング地点 (31-8孔) の深度85.52mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	31-8	面の走向・傾斜	N55° W/28° W
劣化部深度 (標高)	85.52~85.52m (-79.94~-79.94m)	条線 trend	\$2°₩
条線確認深度 (標高)	85.52m (-79.94m)	条線 plunge	24°

3号炉調査時条線観察結果

深度.85.0m (標高-79.42m)



深度90.0m(標高-84.42m)

_____:劣化部 _____:条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度85.44~85.63m)



⑤-4 F-11断層の条線確認箇所(3I-10孔)

○ボーリング地点 (3I-10孔) の深度101.28mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	31-10	面の走向・傾斜	N54° E/38° E
劣化部深度 (標高)	101.28~101.54m (-101.50~-101.76m)	条線 trend	S36°E
条線確認深度 (標高)	101.54m (-101.50m)	条線 plunge	38°

3号炉調査時条線観察結果

深度.100.0m (標高-100.22m)





深度105.00m(標高-105.22m)

ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度101.39~101.59m)



⑤-4 F-11断層の条線確認箇所(3J-5孔)

○ボーリング地点 (3J-5孔) の深度115.21mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3J-5	面の走向・傾斜	N53° W/27° W
劣化部深度 (標高)	115.21~115.24m (-70.74~-70.77m)	条線 trend	\$37°₩
条線確認深度 (標高)	115.21m (-70.74m)	条線 plunge	27°

3号炉調査時条線観察結果

深度.115.0m (標高-70.53m)



:劣化部

深度120.00m(標高-75.53m)

ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度115.13~115.31m)



⑤-4 F-11断層の条線確認箇所(3K-3孔)

○ボーリング地点 (3K-3孔)の深度88.30mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められ なかった。

ボーリング孔	3K-3	面の走向・傾斜	N35° W/64° W
劣化部深度 (標高)	88.30~88.36m (-78.14~-78.20m)	条線 trend	N35° W
条線確認深度 (標高)	88.30m (-78.14m)	条線 plunge	0°

3号炉調査時条線観察結果

深度.85.0m(標高-74.84m)





深度90.00m (標高-79.84m)

:条線確認箇所拡大範囲

ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度88.26~88.46m)



⑤-4 F-11断層の条線確認箇所(3L-4孔)

○ボーリング地点 (3L-4孔)の深度129.47mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3L-4	面の走向・傾斜	N38° W/37° W
劣化部深度 (標高)	129.00~129.80m (-118.44~-119.24m)	条線 trend	\$52°₩
条線確認深度 (標高)	129.47m (-118.91m)	条線 plunge	37°

3号炉調査時条線観察結果

深度.125.0m (標高-114.44m)



深度130.00m (標高-119.44m)

:劣化部
:条線確認箇所拡大範囲
ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度129.35~129.55m)



⑤-4 F-11断層の条線確認箇所(3M-4孔)

○ボーリング地点 (3M-4孔)の深度151.36mにおいて, 条線の再観察を実施したが, ボーリングコアの風化等の影響により, 条線は認められなかった。

ボーリング孔	3M-4	面の走向・傾斜	N47° W/29° W
劣化部深度 (標高)	151.36~151.50m (-144.71~-144.85m)	条線 trend	N74°W
条線確認深度 (標高)	151.36m (-144.71m)	条線 plunge	14°

3号炉調査時条線観察結果

深度150.00m (標高-143.35m)



深度155.00m(標高-148.35m)

:条線確認箇所拡大範囲

:劣化部

ボーリングコア写真



条線確認箇所拡大 (深度151.32~151.52m)



5. X線分析結果



① F-1断層 試掘坑A-1坑【母岩】



母岩では斜長石・石英が認められる。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{*1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レビドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。



① F-1断層 試掘坑A-1坑【断層内物質】



断層内物質では母岩の斜長石・石英は消失又は減少し、方 解石・黄鉄鉱が生成されている。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{*1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レピドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。



2-1 F-2断層 試掘坑G坑【母岩】



母岩では斜長石・黄銅鉱が認められる。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{*1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レビドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。





②-1 F-2断層 試掘坑G坑【断層内物質】



断層内物質では母岩の斜長石・黄銅鉱は消失又は減少し, 菱鉄鉱が生成されている。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{※1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レビドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。





2-2 F-2断層 試掘坑No.11坑【母岩】



母岩では斜長石・黄銅鉱が認められる。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{*1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レビドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。



②-2 F-2断層 試掘坑No.11坑【断層内物質】



断層内物質では母岩の斜長石・黄銅鉱は消失又は減少し、 菱鉄鉱が生成されている。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{※1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レビドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。



③ F-3断層 試掘坑No.12坑【母岩】



母岩では斜長石・黄鉄鉱・クリストバライト・スメクタイトが認 められる。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{※1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レビドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。

126



③ F-3断層 試掘坑No.12坑【断層内物質】



断層内物質では母岩の斜長石・黄鉄鉱・クリストバライト・ス メクタイトは消失又は減少し、菱鉄鉱が生成されている。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{*1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レピドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。



④ F-4断層 試掘坑No.4坑【母岩】



母岩では斜長石・黄鉄鉱・赤鉄鉱が認められる。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{*1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レビドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。

128



④ F-4断層 試掘坑No.4坑【断層内物質】



断層内物質では母岩の斜長石・黄鉄鉱・赤鉄鉱は消失又 は減少し、黄銅鉱・白雲母が生成されている。 スメクタイトは、やや減少している。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{*1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レピドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。

129



⑤-1 F-5断層 試掘坑H坑【母岩】



母岩では斜長石・黄銅鉱・クリストバライトが認められる。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{※1}, PI:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レビドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。

130





⑤-1 F-5断層 試掘坑H坑【断層内物質】



断層内物質では母岩の斜長石・黄銅鉱・クリストバライトは 消失又は減少し、菱鉄鉱・黄鉄鉱が生成されている。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{※1}, PI:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レビドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。



⑤-2 F-5断層 試掘坑No.8坑【母岩】



母岩では斜長石・クリストバライトが認められる。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{*1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レビドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。

132



⑤-2 F-5断層 試掘坑No.8坑【断層内物質】



断層内物質では母岩の斜長石・クリストバラ小は消失又は 減少し、スメクタイト・黄鉄鉱・石英が生成されている。 黄銅鉱が増加している。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{*1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レピドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。

133



⑥ F-6断層 試掘坑A-2坑【母岩】



母岩ではスメクタイト・黄鉄鉱が認められる。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{*1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レビドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。

134



⑥ F-6断層 試掘坑A-2坑【断層内物質】



考慮すると,斜プチロル沸石の可能性も考えられる。

断層内物質では母岩のスメクタイト・黄鉄鉱は消失又は減少し, 菱鉄鉱・石膏が生成されている。

凡例

Mo:モンモリロナイト^{※1}, Pl:斜長石, Chalco:黄銅鉱, Py:黄鉄鉱, Side:菱鉄鉱, Qz:石英, Cri:クリストバライト, Cal:方解石, Gyp:石膏, Mag:磁鉄鉱, Pyrophy:パイロフィライト, Mus:白雲母, Lepido:レビドクロサイト, Hema:赤鉄鉱

※1 一覧表ではスメクタイトとして記載。

※2 全試料に概ね共通した一般的な鉱物としてMo, Pl, Chalco, Py, Side, Qz, Criが 認められ、そのほかの鉱物は稀又は同定が不確実なものである。



⑦-1 F-7断層 ボーリング孔3A-4孔 【母岩】





137

5. X線分析結果

⑦-1 F-7断層 ボーリング孔3A-4孔 【断層内物質】



<u>137</u>



138

5. X線分析結果

⑦-2 F-7断層 ボーリング孔3C-4孔 【母岩】





⑦-2 F-7断層 ボーリング孔3C-4孔 【断層内物質】







⑦-3 F-7断層 ボーリング孔3E-2孔 【母岩】




⑦-3 F-7断層 ボーリング孔3E-2孔 【断層内物質】





⑦-4 F-7断層 ボーリング孔3-2孔 【母岩】





⑦-4 F-7断層 ボーリング孔3-2孔 【断層内物質】







⑦-5 F-7断層 ボーリング孔3J-4孔 【母岩】



*** Multi Plot ***



⑦-5 F-7断層 ボーリング孔3J-4孔 【断層内物質】





8-1 F-8断層 ボーリング孔3J-5孔 【母岩】



*** Multi Plot ***



⑧-1 F-8断層 ボーリング孔3J-5孔 【断層内物質】



*** Multi Plot ***

148

5. X線分析結果

8-2 F-8断層 ボーリング孔3H-1孔 【母岩】(追加分析)





⑧-2 F-8断層 ボーリング孔3H-1孔 【断層内物質】(追加分析)





8-3 F-8断層 ボーリング孔3H-5孔 【母岩】(追加分析)





⑧-3 F-8断層 ボーリング孔3H-5孔 【断層内物質】(追加分析)





⑧-4 F-8断層 ボーリング孔3L-4孔 【母岩】(追加分析)





⑧-4 F-8断層 ボーリング孔3L-4孔 【断層内物質】(追加分析)





⑨ F-9断層 ボーリング孔3-1孔 【母岩】





9 F-9断層 ボーリング孔3-1孔 【断層内物質】



*** Multi Plot ***



10 F-10断層 ボーリング孔3H-1孔 【母岩】

*** Multi Plot ***





10 F-10断層 ボーリング孔3H-1孔 【断層内物質】



①-1 F-11断層 試掘坑No.4坑【母岩】



*** Multi Plot ***

①-1 F-11断層 試掘坑No.4坑①【断層内物質】



①-1 F-11断層 試掘坑No.4坑②【断層内物質】



①-1 F-11断層 試掘坑No.4坑③【断層内物質】



①-1 F-11断層 試掘坑No.4坑④ 【断層内物質】



*** Multi Plot ***





①-2 F-11断層 ボーリング孔3E-4孔 【母岩】(追加分析)





①-2 F-11断層 ボーリング孔3E-4孔 【断層内物質】(追加分析)





①-3 F-11断層 ボーリング孔3I-1孔 【母岩】(追加分析)





①-3 F-11断層 ボーリング孔3I-1孔 【断層内物質】(追加分析)





①-4 F-11断層 ボーリング孔3I-6孔 【母岩】(追加分析)





①-4 F-11断層 ボーリング孔3I-6孔 【断層内物質】(追加分析)



170

5. X線分析結果

①-5 F-11断層 ボーリング孔3N-4孔 【母岩】(追加分析)





①-5 F-11断層 ボーリング孔3N-4孔 【断層内物質】(追加分析)





6. ボアホールテレビ画像拡大図

173

6. ボアホールテレビ画像拡大図

低角逆断層系(F-7断層)及び層面断層(0)系(F-9断層)

【ボーリング調査結果:3-5孔】 ○ボーリング調査から推定されるF-9断層の延長位置付近には、F-9断層と同じ性状を示す断層は認められない。 ○F-9断層の推定延長部付近の上位の深度288.1~289.2m付近の劣化部は,角礫及び粘土からなり,走向・傾斜は,孔壁の観察か ら、N36°E/18°E, N66°E/22°Wを示し、F-7断層の性状と同様であることから、F-7断層と推定される。

深度285.0m(標高-237.22m)



深度295.0m(標高-247.22m)



ボーリングコア写真(3-5孔)



ボアホールテレビ画像 (3-5孔 深度287~293m)



再揭(H26/8/4.5現地調査)







6. ボアホールテレビ画像拡大図

低角逆断層系(F-7断層)及び層面断層(O)系(F-9断層)

【ボーリング調査結果:3J-4孔】 ○ボーリング調査から推定されるF-9断層の延長位置付近には、F-9断層と同じ性状を示す断層は認められない。 ○F-9断層の推定延長部付近の上位の深度286.8~287.3m付近の劣化部は,角礫及び粘土からなり,走向・傾斜は,孔壁の観察か ら, N82°W/38°Sを示し, F-7断層の性状と同様であることから, F-7断層と推定される。

深度284m(標高-236.57m)



ボアホールテレビ画像 (3J-4孔 深度285~293m)





175

6. ボアホールテレビ画像拡大図

低角逆断層系(F-7断層)及び層面断層(0)系(F-10断層)

【ボーリング調査結果:3-2孔】 ○ボーリング調査から推定されるF-10断層の延長位置付近には、F-10断層と同じ性状を示す断層は認められない。 ○F-10断層の推定延長部付近の上位の深度292.7~292.9m付近の劣化部は,角礫及び粘土からなり,走向・傾斜は,孔壁の観察 から, N79°W/38°E, N39°W/26°Wを示し, F-7断層の性状と同様であることから, F-7断層と推定される。

深度290.0m(標高-236.07m)



ボーリングコア写真(3-2孔)

(3-2孔 深度290~299m)



再揭(H26/8/4.5現地調査)

6. ボアホールテレビ画像拡大図



再揭(H26/8/4,5現地調査)



176

276.200 277.200 276.400 277.4 276.600 277.600 276.800 277.800 1:N49° W/55° W 2:N83° E/32° W

SWNES

276.00





SWNES

277.000






7. 開削調査(F-1断層)スケッチ拡大図

178

7. 開削調査(F-1断層)スケッチ拡大図

開削調査結果(F-1断層)

- ○開削箇所におけるF-1断層は、走向・傾斜がN2°~20°W/43°~55°Wの逆断層で、基盤岩(神恵内層)を覆う礫層(岩内層下部)に変位を与えてい る(下図1)の範囲)。
- ○礫層の上に堆積している葉理の発達した砂層(岩内層上部)には、F-1断層による変位・変形は認められず、断層は岩内層中の不整合面で止まっている (下図2の範囲)。
- ○砂層(岩内層上部)中に約10条の小規模な断層が認められるが、これらはF-1断層に連続するものではなく、下方への連続は岩内層中で消滅する(下図) (3)の範囲)。
- ○岩内層の上位には、Hm2段丘堆積物に対比される砂礫層が認められる(下図④の範囲)。

○岩内層最上部及びHm2段丘堆積物に変位・変形は認められず(下図④の範囲), Hm2段丘堆積物の上位に分布する火山灰より、フィッション・トラック法 年代測定値0.22±0.08Maが得られている(下図⑤の範囲)。



F-1断層露頭スケッチ









7. 開削調査(F-1断層)スケッチ拡大図

開削調査結果(F-1断層)



写真2



一部修正(H25/10/9審査会合)

参考文献

- (1)町田洋・新井房夫(2011):新編 火山灰アトラス,東京大学出版会.
- (2) 鈴木建夫・勝井義雄・中村忠寿(1973): 樽前降下軽石堆積物Ta-b 層の粒度組成,火山,第18巻,第2号, pp.47-63.
- (3) 山元孝広(2014):日本の主要第四紀火山の積算マグマ噴出量階段図,地質調査総合センター研究資料集, no.613, 産総研地質 調査総合センター.
- (4) 鴈澤好博(1992):西南北海道渡島半島の新第三系層序と古地理, 地質学論集, 37, pp.11-23.
- (5) 鹿野和彦・吉村洋平・石山大三・Geoffrey J. Orton・大口健志 (2006):北海道奥尻島, 勝澗山火山の噴出物と構造, 火山, 51 (4), pp.211-229.
- (6) 西来邦章・伊藤順一・上野龍之編(2012): 第四紀火山岩体・貫入岩体データベース.
- (7)新エネルギー総合開発機構(1994):地熱開発促進調査報告書No.33, 奥尻地域.
- (8) 玉生志郎(1978):ガラスによるフィッション・トラック年代測定,日本地質学会学術大会講演要旨,85,p.288.
- (9) 産業技術総合研究所 (2013):日本の火山 (第3版).
- (10) 狩野謙一・村田明広(1998):構造地質学,朝倉書店.