

泊発電所2号機 再生熱交換器配管漏えいに係る調査状況について


泊発電所2号機において発生した再生熱交換器配管漏えいに係る調査のため、9月13日に当該配管を切断しました。

本日、現地にて再生熱交換器管台の内面に液体浸透探傷検査（PT）を実施した結果、ひびを確認しました。

また、今後、切断した当該配管を研究所で詳細調査します。


なお、引き続き当該管台部を含め原因調査を行ってまいります。

管台内面の液体浸透探傷検査（PT）結果



この図については、9月14日時点手書きだったものをわかりやすく図式化したものです。

切断した配管



再生熱交換器 管台部

