

確認-2ボーリング(12.43m)-走向方向薄片観察結果(2/2)-




確認-2ボーリング(12.43m)-傾斜方向薄片観察結果(1/2)-


一部修正(R1/11/7審査会合)

- ○粘土状破砕部はやや不明瞭なものの, 直線的に分布する。
- ○粘土状破砕部周辺では、逆断層センスを示すR₁面が認められる。







傾斜方向研磨片



anm smm






<拡大写真>

クロスニコル(右に90°回転)

1mm



確認-2ボーリング(12.43m)-傾斜方向薄片観察結果(2/2)-



確認-3ボーリング

F-1断層の可能性を有する劣化部

確認-3ボーリング-まとめ-

一部修正(R1/11/7審査会合)

- ○確認ボーリングは、開削調査箇所(北側)の位置選定のために事前確認調査として実施したものである。
- ○確認ボーリングは、開削調査箇所(北側)に近接することから、開削調査箇所(北側)において認定されたF-1断層の結果に基づき、本ボーリングについても、F-1断層の認定を行った。
- ○開削調査箇所(北側)で認定されたF-1断層の走向・傾斜に基づく本ボーリング地点におけるF-1断層の推定深度は約45mである。
- ○本ボーリング地点の劣化部*1の出現深度は約32m付近*2であり、F-1断層の推定深度と調和的であることから、性状の類似性を確認した。
- ○当該劣化部は、走向・傾斜がN40°W/74°W及びN17°W/55°Wであり、F-1断層と類似することから、F-1断層の可能性が考えられる。
- ○当該劣化部中の深度32.10m^{*3}及び32.13mに認められる同一の破砕帯について、X線CT画像観察、条線観察及び薄片観察により、 変位センス及び性状を確認した。
- ○確認-3ボーリング調査の結果、それぞれの破砕帯は各種観察において以下のような特徴が認められる。

深度32.10m

- ・ボーリングコア観察の結果、劣化部が認められ、連続する直線的な面構造を伴う。
- ・X線CT画像観察の結果、低密度帯が認められ、連続する直線的な低密度部を伴う。
- ・条線観察の結果、厚さ約1~5mmの軟質粘土を挟在し、平滑な面構造が認められるが、条線及び鏡肌は認められない。
- ・薄片観察の結果,直線的な分布を示す粘土状破砕部が認められ,周辺では細粒化が認められる。また逆断層センスを示す複合面構 造が認められる。

深度32.13m

- ・ボーリングコア観察の結果、劣化部が認められ、連続する直線的な面構造を伴う。
- ・X線CT画像観察の結果、低密度帯が認められ、やや不明瞭なものの、連続する直線的な低密度部を伴う。
- ・条線観察の結果、厚さ約1~5mmの軟質粘土を挟在し、条線を伴う平滑な面構造が認められ、レイク角は65°Lである。
- ・薄片観察の結果、直線的な分布を示す粘土状破砕部が認められ、周辺では細粒化が認められる。また逆断層センスを示す複合面構造が認められる。
- ※1 未固結な粘土を挟在若しくは付着する割れ目及びその周辺に分布する節理、裂かを伴う帯。
- ※2 劣化部の範囲は、深度約31.85~32.18m。
- ※3 当該破砕帯は、認定手順④ (P334~P335参照) における走向・傾斜を考慮すると、F-1断層の可能性を有する劣化部とは判定されないものの、深度32.13mに認められるF-1断層の最新活動部を含む、同じ劣化部に含まれることから、F-1断層の最新活動部として判定している。




○X線CT画像観察,条線観察及び薄片観察の結果,深度32.10m及び32.13mの破砕帯はF-1断層の最新活動部であると判断される。


F-1断層の可能性を有する劣化部

確認-3ボーリング(32.10m)-X線CT画像観察結果-


再揭(R1/11/7審査会合)

○X線CT画像観察の結果、連続する直線的な低密度部が認められる。






傾斜方向断面



走向方向断面

開削調査箇所 確認-2ボーリング 深度50m (孔口標高約48.7m) F-1断層 開削調査箇所 確認-1ボーリング 深度50m 開削調査箇所 (孔口標高約48.5m) 確認-3ボーリング 深度50m (孔口標高約47.7m) 位置はEL.2.8mで記載) 凡例 : 開削調査 : ボーリング調査


調査位置図



→→:破砕帯 | : 傾斜方向断面位置

確認-3ボーリング(32.10m)-条線観察結果-

- ○破砕帯中に認められる面構造を浅部側から深部側へ観察を行った。
- ○厚さ約1~5mmの軟質粘土の挟在が認められる。
- ○当該面では平滑に剥離はするものの、条線及び鏡肌は認められない。




F-1断層の可能性を有する劣化部

確認-3ボーリング(32.10m)-走向方向薄片観察結果(1/2)-


再揭(R1/11/7審査会合)

- ○粘土状破砕部は直線的に連続し、周辺では細粒化が認められる。
- ○変位センスを示す明瞭な複合面構造は認められない。





→→:破砕帯 | : 傾斜方向断面位置

薄片作成位置



走向方向研磨片





クロスニコル 10mm

:粘土状破砕部 →: 固結した粘土状破砕部 :固結した砂状破砕部 ◆ →: 固結した角礫状破砕部


<拡大写真>



オープンニコル

1mm


<拡大写真>



クロスニコル

1mm

確認-3ボーリング(32.10m)-走向方向薄片観察結果(2/2)-




F-1断層の可能性を有する劣化部

確認-3ボーリング(32.10m)-傾斜方向薄片観察結果(1/2)-

再揭(R1/11/7審査会合)


- ○粘土状破砕部は直線的に連続し、周辺では細粒化が認められる。
- ○粘土状破砕部周辺及びその上盤側では、逆断層センスを示すP面や鉱物片の配列が認められる。




→ :低密度帯 → :破砕帯 - 」:劣化部 - 」:傾斜方向断面位置 薄片作成位置

傾斜方向研磨片


: 粘土状破砕部
: 固結した粘土状破砕部
: 固結した砂状破砕部
: 固結した砂状破砕部
: 固結した角礫状破砕部



オープンニコル 10mm



クロスニコル 10mm



オープンニコル (右に90°回転)

1mm

<拡大写真>




クロスニコル(右に90°回転)

1mm



確認-3ボーリング(32.10m)-傾斜方向薄片観察結果(2/2)-





F-1断層の可能性を有する劣化部

確認-3ボーリング(32.13m)-X線CT画像観察結果-


一部修正(R1/11/7審査会合)

○X線CT画像観察の結果、やや不明瞭なものの、連続する直線的な低密度部が認められる。











2.5cm 走向方向断面



調査位置図



◆→・低密度帯 | _ _ _ 」:劣化部 **→→**:破砕帯 | : 傾斜方向断面位置

確認-3ボーリング(32.13m)-条線観察結果-


- ○破砕帯中に認められる面構造を浅部側から深部側へ観察を行った。
- ○厚さ約1~5mmの軟質粘土の挟在が認められる。
- ○最急勾配方向と約25°斜交する条線が認められ、浅部から深部方向に読み直すとレイク角は65°Lとなる。




F-1断層の可能性を有する劣化部

確認-3ボーリング(32.13m)-走向方向薄片観察結果(1/2)-

- ○粘土状破砕部はやや湾曲するものの、連続が認められる。
- ○変位センスを示す明瞭な複合面構造は認められない。



確認-3ボーリング(32.13m)-走向方向薄片観察結果(2/2)-




F-1断層の可能性を有する劣化部

確認-3ボーリング(32.13m)-傾斜方向薄片観察結果(1/2)-

再揭(R1/11/7審査会合)

- ○粘土状破砕部は直線的に連続し、周辺では細粒化が認められる。
- ○粘土状破砕部周辺及びその上盤側では、逆断層センスを示すP面や鉱物片の配列、及びそれらを切断するR₁面が認められる。




→ :低密度帯
→ :破砕帯
「」:劣化部
」:傾斜方向断面位置


薄片作成位置

傾斜方向研磨片


→ : 粘土状破砕部
→ → : 固結した粘土状破砕部
→ → : 固結した角礫状破砕部



オープンニコル 10mm




クロスニコル 10mm



オープンニコル (右に90°回転)

1mm

<拡大写真>




クロスニコル(右に90°回転)

1mm



確認-3ボーリング(32.13m)-傾斜方向薄片観察結果(2/2)-





F-1断層の可能性を有する劣化部とは 判定されない劣化部



R1敷地-1ボーリング(17.60m)-まとめ-

- ○本ボーリングでは、F-1断層推定深度(約26m)付近において、F-1断層の最新活動部であると判断される破砕帯を有する劣化部(約27.80~27.95m)が認められる(P374~P381参照)。
- ○また、F-1断層推定深度より浅い位置(深度17.55~17.75m)においても、劣化部が認められる。
- ○当該劣化部の出現深度は、概ねF-1断層推定深度と調和的であるものの、走向・傾斜がN58° E/49° E及びN85° E/30° Eであり、F-1断層と異なることから、当該劣化部は、F-1断層の可能性を有する劣化部とは判定されないため、F-1断層の認定手順(P334~P335参照)において、認定手順④「条件を満たさない場合」に基づき検討を行う。
- ○当該劣化部中の深度17.60mに認められる破砕帯について、X線CT画像観察により、性状を確認した。
- ○当該破砕帯は、ボーリングコア観察及びX線CT画像観察において、以下のような特徴が認められる。
 - ・ボーリングコア観察の結果、劣化部が認められ、連続する面構造が認められる。
 - X線CT画像観察の結果.連続する低密度部が認められるものの.直線性に乏しい。




- ○当該破砕帯は、X線CT画像観察において連続する低密度部が認められるものの、直線性に乏しいことから、当該破砕帯を含む劣化部は、「その他の劣化部」に区分される。
- ○なお、当該劣化部は、形成後何らかの要因により変形を受けていると推定される。
- ○当該破砕帯は、X線CT画像観察(認定手順⑤ 低密度部の有無)において、「その他の劣化部」として区分されるが、念のため、条線観察 (認定手順⑤ 面構造の有無)及び薄片観察(認定手順⑦)についても実施し、その性状を確認した。
- ○当該破砕帯は、条線観察及び薄片観察において、以下のような特徴が認められる。
 - ・条線観察の結果,厚さ約~1mmの軟質粘土を挟在し,平滑な面構造が認められるが,条線及び鏡肌は認められない。
 - ・薄片観察の結果, 右横ずれ断層センスを示すP面が認められるが, 粘土状破砕部は直線性に乏しい。
- ○上記観察結果は、ボーリングコア観察及びX線CT画像観察の結果と調和的な特徴を示しているものと考えられる。

R1敷地-1ボーリング(17.60m)-X線CT画像観察結果-

一部修正(R2/4/16審査会合)

○X線CT画像観察の結果、連続する低密度部が認められるものの、直線性に乏しい。



○当該破砕帯は、X線CT画像観察において連続する低密度部が認められるものの、直線性に乏しいことから、当該破砕帯を含む劣化部は、「その他の 劣化部」に区分される。


R1敷地-1ボーリング(17.60m)-条線観察結果-

- ○破砕帯中に認められる面構造を深部側から浅部側へ観察を行った。
- ○厚さ約~1mmの軟質粘土の挟在が認められる。
- ○当該面は平滑に剥離するものの. 条線及び鏡肌は認められない。




R1敷地-1ボーリング(17.60m)-走向方向薄片観察結果(1/2)-

- ○粘土状破砕部は連続するが, 直線性に乏しい。
- ○粘土状破砕部では、右横ずれ断層センスを示すP面が認められる。




R1敷地-1ボーリング(17.60m)-走向方向薄片観察結果(2/2)-



R1敷地-1ボーリング(17.60m)-傾斜方向薄片観察結果(1/2)-


一部修正(R2/4/16審査会合)

- ○粘土状破砕部は連続するが、直線性に乏しい。
- ○変位センスを示す複合面構造は認められない。




○上記観察結果は、ボーリングコア観察及びX線CT画像観察の結果と調和的な特徴を示しているものと考えられる。

R1敷地-1ボーリング(17.60m)-傾斜方向薄片観察結果(2/2)-



R1敷地-1ボーリング(17.72m)-X線CT画像観察結果-


- ○本ボーリングでは、F-1断層推定深度(約26m)付近において、F-1断層の最新活動部であると判断される破砕帯を有する劣化部(約27.80~27.95m)が認められる(P374~P381参照)。
- ○また、F-1断層推定深度より浅い位置 (深度17.55~17.75m) においても、劣化部が認められる。
- ○当該劣化部の出現深度は、概ねF-1断層推定深度と調和的であるものの、走向・傾斜がN58° E/49° E及びN85° E/30° Eであり、F-1 断層と異なることから、当該劣化部は、F-1断層の可能性を有する劣化部とは判定されないため、F-1断層の認定手順(P334~P335参照)において、認定手順④「条件を満たさない場合」に基づき検討を行う。
- ○当該劣化部中の深度17.72mに認められる破砕帯について、X線CT画像観察により、性状を確認した。
- ○当該破砕帯は、ボーリングコア観察及びX線CT画像観察において、以下のような特徴が認められる。
- ・ボーリングコア観察の結果、劣化部が認められ、連続する直線的な面構造を伴う。
- ・X線CT画像観察の結果. 低密度部が認められるものの. 連続性に乏しい。



- ○当該破砕帯は、X線CT画像観察において低密度部が確認されるものの、連続性に乏しいことから、当該破砕帯を含む劣化部は、「その他の劣化部」 に区分される。
- ○なお、当該劣化部は、固結後、局所的に変質の影響により軟質化したものであると推定される。
- ○上記を踏まえると、ボーリングコア観察において認められる軟質粘土は、局所的なものと判断される。

R1敷地-3ボーリング(16.33m)-X線CT画像観察結果-


- ○本ボーリングでは、F-1断層推定深度(約21m)付近において、F-1断層の最新活動部であると判断される破砕帯を有する劣化部(約12.30~12.60m)が認められる(P382~P395参照)。
- ○また、F-1断層推定深度より浅い位置 (深度16.00~16.35m) においても、劣化部が認められる。
- ○当該劣化部の出現深度は、F-1断層推定深度と調和的であるものの、走向・傾斜がN18° E/77° Wであり、F-1断層と異なることから、 当該劣化部は、F-1断層の可能性を有する劣化部とは判定されないため、F-1断層の認定手順(P334~P335参照)において、認定手順④「条件を満たさない場合」に基づき検討を行う。
- ○当該劣化部中の深度16.33mに認められる破砕帯について、X線CT画像観察により、性状を確認した。
- ○当該破砕帯は、ボーリングコア観察及びX線CT画像観察において、以下のような特徴が認められる。
- ・ボーリングコア観察の結果、劣化部が認められ、連続する直線的な面構造を伴う。
- ・X線CT画像観察の結果、低密度部が認められるものの、連続性に乏しい。



- 〇当該破砕帯は、X線CT画像観察において低密度部が確認されるものの、連続性に乏しいことから、当該破砕帯を含む劣化部は、「その他の劣化部」 に区分される。
- ○なお、 当該劣化部は、 固結後、 局所的に変質の影響により軟質化したものであると推定される。
- ○上記を踏まえると、ボーリングコア観察において認められる軟質粘土は、局所的なものと判断される。

R1敷地-3ボーリング(18.10m)-X線CT画像観察結果-


- ○本ボーリングでは、F-1断層推定深度(約21m)付近において、F-1断層の最新活動部であると判断される破砕帯を有する劣化部(約12.30~12.60m)が認められる(P382~P395参照)。
- ○また、F-1断層推定深度より浅い位置 (深度18.05~18.25m) においても、劣化部が認められる。
- ○当該劣化部の出現深度は,F-1断層推定深度と調和的であるものの,走向・傾斜がN14° E/70° Wであり,F-1断層と異なることから, 当該劣化部は,F-1断層の可能性を有する劣化部とは判定されないため,F-1断層の認定手順(P334~P335参照)において,認定手順④「条件を満たさない場合」に基づき検討を行う。
- ○当該劣化部中の深度18.10mに認められる破砕帯について、X線CT画像観察により、性状を確認した。
- ○当該破砕帯は、ボーリングコア観察及びX線CT画像観察において、以下のような特徴が認められる。
- ・ボーリングコア観察の結果、劣化部が認められ、連続する直線的な面構造を伴う。
- ・X線CT画像観察の結果、連続する直線的な低密度部が認められない。



- ○当該部は、X線CT画像観察において低密度部が認められないことから、「その他の劣化部」に区分される。
- ○なお、ボーリングコア観察において認められる軟質粘土は、変質の影響により形成されたものであると判断され、破砕帯ではなく、変質帯※に区分される。

R1敷地-4ボーリング(64.84m)-X線CT画像観察結果-

- ○本ボーリングでは、F-1断層推定深度(約50m)付近において、F-1断層の最新活動部であると判断される破砕帯を有する劣化部(約48.30~48.60m及び約49.40~49.60m)が認められる(P396~P409参照)。
- ○また、F-1断層推定深度より深い位置 (深度64.80~65.00m) においても、劣化部が認められる。
- ○当該劣化部の出現深度は、F-1断層推定深度と異なり、走向・傾斜についても、N14° E/70° Wであり、F-1断層と異なることから、当該 劣化部は、F-1断層の可能性を有する劣化部とは判定されないため、F-1断層の認定手順(P334~P335参照)において、認定手順④ 「条件を満たさない場合」に基づき検討を行う。
- ○当該劣化部中の深度64.84mに認められる破砕帯について、X線CT画像観察により、性状を確認した。
- ○当該破砕帯は、ボーリングコア観察及びX線CT画像観察において、以下のような特徴が認められる。
- ・ボーリングコア観察の結果、劣化部が認められ、連続する直線的な面構造を伴う。
- ・X線CT画像観察の結果、連続する直線的な低密度部が認められない。



- ○当該部は、X線CT画像観察において低密度部が認められないことから、「その他の劣化部」に区分される。
- ○なお、ボーリングコア観察において認められる軟質粘土は、変質の影響により形成されたものであると判断され、破砕帯ではなく、変質帯に区分される。

R1敷地-7ボーリング-まとめ(1/2)-

一部修正(R2/4/16審査会合)

- ○本ボーリングでは、F-1断層推定深度(約230m)付近において、F-1断層の最新活動部であると判断される破砕帯を有する劣化部が認められない。
- ○F-1断層推定深度より深い位置の泥質凝灰岩中に,劣化部(約286.20~286.30m,約286.60~286.70m及び約295.50~295.80m)が 認められる。
- ○当該劣化部の出現深度は、F-1断層推定深度と異なり、走向・傾斜についても、それぞれN75°W/37°W(約286.20~286.30m)、 N80°W/41°W(約286.60~286.70m)、N42°W/26°W及びN56°E/22°E(約295.50~295.80m)であり、F-1断層と異なることから、当該劣化部は、F-1断層の可能性を有する劣化部とは判定されないため、F-1断層の認定手順(P334~P335参照)において、認定手順④「条件を満たさない場合」に基づき検討を行う。
- ○当該劣化部中の深度286.25m^{**}, 286.67m^{**}, 295.55m及び295.56mに認められる破砕帯について, X線CT画像観察, 条線観察及び 薄片観察により, 変位センス及び性状を確認した。
- ○R1敷地-7ボーリング調査の結果,それぞれの破砕帯は,各種観察において,以下のような特徴が認められる。

深度286.25m

- ・ボーリングコア観察の結果、劣化部が認められ、連続する直線的な面構造を伴う。
- ・X線CT画像観察の結果、連続する直線的な低密度部は認められない。
- ・条線観察の結果、厚さ約10mmの軟質粘土を挟在し、条線を伴う平滑な面構造が認められ、レイク角は0°である。
- ・薄片観察の結果,直線的な分布を示す粘土状破砕部が認められ,上面では右横ずれ正断層センスを示す複合面構造が認められる。 深度286.67m
 - ・ボーリングコア観察の結果、劣化部が認められ、連続する直線的な面構造を伴う。
- ・X線CT画像観察の結果、連続する直線的な低密度部は認められない。
- ・条線観察の結果、厚さ約22mmの軟質粘土を挟在するが、平滑な面構造が認められない。
- ・薄片観察の結果、直線的な分布を示す粘土状破砕部が認められ、正断層センスを示す複合面構造が認められる。

深度295.55m

- ・ボーリングコア観察の結果,劣化部が認められ,連続する直線的な面構造を伴う。
- ・X線CT画像観察の結果、低密度帯が認められ、連続する直線的な低密度部を伴う。
- ・条線観察の結果、厚さ約24mmの軟質粘土を挟在するが、平滑な面構造が認められない。
- ・薄片観察の結果、直線的な分布を示す粘土状破砕部が認められ、右横ずれ正断層を示す複合面構造が認められる。

(次頁に続く)

F-1断層の可能性を有する劣化部とは判定されない劣化部

R1敷地-7ボーリング-まとめ(2/2)-

一部修正(R2/4/16審査会合)

(前頁からの続き)

深度295.56m

- ・ボーリングコア観察の結果、劣化部が認められ、連続する直線的な面構造を伴う。
- ・X線CT画像観察の結果、低密度帯が認められ、連続する直線的な低密度部を伴う。
- ・条線観察の結果、厚さ約24mmの軟質粘土を挟在するが、平滑な面構造が認められない。
- ・薄片観察の結果、直線的な分布を示す粘土状破砕部が認められ、左横ずれ逆断層を示す複合面構造が認められる。



深度286.25m

- ○当該部は、X線CT画像観察において低密度部が認められないことから、「その他の劣化部」に区分される。
- ○なお、ボーリングコア観察において認められる軟質粘土は、変質の影響により形成されたものであると判断され、破砕帯ではなく、変質帯 に区分される。

深度286.67m

- ○当該部は、X線CT画像観察において低密度部が認められないことから、「その他の劣化部」に区分される。
- ○なお, ボーリングコア観察において認められる軟質粘土は, 変質の影響により形成されたものであると判断され, 破砕帯ではなく, 変質帯に区分される。

深度295.55m

- ○当該破砕帯については、X線CT画像観察において、連続する直線的な低密度部が認められ、且つ薄片観察において、複合面構造が認められることから、隣接するボーリング孔への連続性を確認することとした。
- ○当該破砕帯を含む劣化部は,その走向・傾斜(N42° E/26° W)からR1敷地-8ボーリングの深度350m付近に延長するものと考えられるが,当該深度付近に破砕帯は認められないことから,「その他の劣化部」に区分される(P522参照)。


深度295.56m


- ○当該破砕帯については、X線CT画像観察において、連続する直線的な低密度部が認められ、且つ薄片観察において、複合面構造が認められることから、隣接するボーリング孔への連続性を確認することとした。
- ○当該破砕帯を含む劣化部は、その走向・傾斜(N56° E/22° E)からR1敷地-8ボーリングの深度250m付近に延長するものと考えられるが、当該深度付近に劣化部は認められないことから、「その他の劣化部」に区分される(P523参照)。


R1敷地-7ボーリング(286.25m)-X線CT画像観察結果-


一部修正(R2/4/16審査会合)

○X線CT画像観察の結果、連続する直線的な低密度部は認められない。











2.5cm走向方向断面



調査位置図



→:低密度帯 🚾 🚾 :劣化部 **→→**:破砕帯 | :傾斜方向断面位置