



## 苫東厚真発電所 2号機の概要図



### < 損傷箇所 概要 >



炉炉出口部側壁管 破孔状況  
長さ約 35mm × 幅約 15mm



再熱器管 破孔状況  
表面き裂約 80mm、貫通き裂約 60mm