





奈井江発電所 1号機の概要図



<ボイラー全体図>



<損傷箇所（後壁蒸発管）>



- ① : 約 4mm×1mm のき裂
- ② : 約 φ 1.5mm の穴