砂川発電所４号機　ボイラーの概要図



※蒸気漏洩箇所については、現時点で特定できておりませんので、今後の点検により確認いたします。