

設備被害状況

■送電線（66kV紋別東線、66kV紋別線）設備被害箇所



■12月25日に確認した倒木による送電線（66kV紋別線）断線の様子

