

平成26年10月5日

北海道電力株式会社

泊発電所 総合管理事務所 耐震補強工事における発煙について

泊発電所構内の総合管理事務所[※]耐震補強工事のため、同事務所4階執務室の建屋外部において溶接作業を行っていたところ、平成26年10月5日14時45分頃、当該作業の執務室側にいた監視員が煙を確認したため、直ちに消火器1本を使用するとともに、バケツ2杯の水をかけ、その後、直ちに発煙はおさまりました。

発生原因は、現在調査中です。

なお、今回の事象による外部への放射能の影響および負傷者はありません。

本件については、泊発電所に関する通報連絡及び公表基準に基づき北海道及び地元4カ町村に連絡済です。

※ 総合管理事務所：当社発電所職員が事務作業を行う建物

以上

構内配置図および発煙発生場所



総合管理事務所の溶接作業場所（8月20日撮影）



発煙確認場所（執務室側から撮影）

