

被害を受けた送配電設備の状況（第2報）

1. 送電設備の被害状況



周辺地の地崩れにより、鉄塔基礎損傷の恐れがある状況（厚真町）【9/11撮影】

2. 配電設備の復旧作業状況



土砂崩れにより電柱が流失した現場において、新たに電柱を建てている様子（厚真町）【9/13撮影】



土砂崩れにより電柱が流失した現場において、新たに電線を張っている様子（厚真町）【9/13撮影】