

平成3年5月2日
北海道電力株式会社

低圧タービン静翼の溶接部等の亀裂

泊発電所1号機（加圧水型軽水炉 57万9千kW）は、平成3年4月18日から第2回定期検査を実施していますが、現在までに判明している状況は次のとおりであります。

（低圧タービン静翼溶接部等におけるき裂について）

4月27日から開始した低圧タービン開放点検において低圧タービン静翼溶接部等にき裂を発見し、5月1日までに低圧タービン静翼全数について溶接部等のき裂の状況を調査しました。その結果低圧タービン静翼全数13,840枚中309枚にき裂を確認しました。

原因については、現在調査中であります。

なお、外部に対する放射能の影響はありません。

以 上