

## 泊発電所

# 地盤(敷地の地質・地質構造)に関するコメント回答 (Hm2段丘堆積物の堆積年代に関する検討)

## 平成30年5月11日 北海道電力株式会社



## 目 次

1. コメント回答方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.4
1. 1 指摘事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.5
1.2 指摘事項に関する回答方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.6
2. 検討概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.11
2.1 検討経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.12
2. 2 検討目的及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.15
2. 3 検討対象範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.18
2.4 検討結果及び評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.26
3. 敷地近傍における段丘認定の精度向上(STEP1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.47
3.1 敷地近傍における段丘認定の精度向上のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.48
3. 2 地形調査結果(敷地近傍)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.51
3. 3 地質調査結果(敷地近傍)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.56
3.4 敷地近傍における岩内層・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.104
4. 敷地における段丘区分の根拠の明確化(STEP2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.119
4.1 敷地における段丘区分の根拠の明確化のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.120
4. 2 地形調査結果(敷地) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P.126
4.3 地質調査結果(敷地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.132
5. 敷地における段丘認定の精度向上(STEP3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.179
5.1 敷地及び敷地近傍の段丘対比 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.180
5.2 段丘高度の整合性の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.184
6. 総合評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.191
参考文献 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	P.200

# 目 次

. コメント回答方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1. 1 指摘事項 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	P.5
1.2 指摘事項に関する回答方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.6
2. 検討概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.11
2.1 検討経緯	P.12
2.2 検討目的及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.15
2.3 検討対象範囲 ······	P.18
2.4 検討結果及び評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.26
3. 敷地近傍における段丘認定の精度向上(STEP1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.47
3.1 敷地近傍における段丘認定の精度向上のまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.48
3. 2 地形調査結果(敷地近傍)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.51
3.3 地質調査結果(敷地近傍)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.56
3.4 敷地近傍における岩内層・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.104
4. 敷地における段丘区分の根拠の明確化(STEP2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.119
4.1 敷地における段丘区分の根拠の明確化のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.120
4.2 地形調査結果(敷地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.126
4.3 地質調査結果(敷地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.132
5. 敷地における段丘認定の精度向上(STEP3) ·····	P.179
5.1 敷地及び敷地近傍の段丘対比 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.180
5.2 段丘高度の整合性の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.184
6. 総合評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.191
参考文献 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	P.200



## 1.1 指摘事項

### 〇本検討に関連する審査会合の指摘事項を以下に示す。

指摘時期	No	指摘事項	説明時期
	1	岩内台地をMm1段丘と認定していないことについては,地形・地質的観点から更なる補強を行うこと。	
日29年3月10日	2	敷地における火山灰の年代測定値について,新規地点の火山灰調査も含め,補強を行うこと。	
	3	段丘堆積物, 岩内層及び陸成層の地層区分について, 設定根拠となるデータを示し, その妥当性を 説明すること。	
	4	梨野舞納地点における岩内層とMm1段丘堆積物の地層区分について検討すること。	
	5	ニセコ火山噴出物(火砕流堆積物)に対比される火山灰の降灰層準について検討すること。	
	6	Mm1段丘認定の指標となる洞爺火山灰について,ある程度広い範囲に分布していることを示すこと。	
H29年12月8日	7	表土下位に認められるシルト層について, 調査箇所によって火山灰分布状況が異なることから, この 差異について整理を行うこと。	
	8	F-1断層開削調査箇所はHm2段丘面とHm3段丘面の中間に位置しているが,F-1断層開削調査箇 所で認められる段丘堆積物をHm2段丘堆積物とした根拠を体系的に示すこと。	
	9	敷地及び敷地近傍の高位段丘について,海水準変動及び隆起速度を踏まえた段丘高度との整合性 を確認すること。	今回説明
	10	各調査・検討結果については,精度・信頼性の観点から適正に選別し,評価における位置づけを明確 にしたうえで,論点をわかりやすく整理すること。	
	11	段丘編年の検討対象範囲として,今回提示された範囲(積丹半島西岸照岸〜岩内平野)の外側にお いても,説明性の向上に有用なデータについては取り入れること。	
H30年2月2日	12	海水準変動及び隆起速度を考慮した段丘高度の整合性の確認においては, 関連する文献調査を 行ったうえで, 検討すること。	
	13	これまでの露頭観察結果等に基づいて実施した地層区分について, 根拠としている層相を明示すること。	
	14	段丘編年の検討結果の整理にあたっては,各地点における堆積物の標高がわかるように図化したう えで,説明すること。	
	15	平成26年の現地調査資料で示されている岩内層を確認した露頭を含め,敷地内の地層(段丘堆積 物,岩内層等)の全体像がわかるように整理すること。	

## 1.2 指摘事項に関する回答方針

### ○前頁に示す審査会合の指摘事項と本検討フローSTEP1~STEP3(P15参照)との関連性を明確にしたうえで、指摘 事項に対する回答方針を示す。

検討項目	指摘事項	回答方針
	岩内台地をMm1段丘と認定していないことについては, 地形・地質的観点から更なる補強を行うこと。	・追加分析・測定(粒度分析,硬度測定,帯磁率測定 等)を実施し,定量的な検討を行うとともに,岩内平
	梨野舞納地点における岩内層とMm1段丘堆積物の地 層区分について検討すること。	野におけるこれまでの岩内層に関する調査結果を含めた考察を行った。 ・ <u>回答内容は、「資料集」P73~P178に掲載。</u>
(STEP1) 敷地近傍における	ニセコ火山噴出物 (火砕流堆積物) に対比される火山灰 の降灰層準について検討すること。	<ul> <li>・A地点 (A-1トレンチ) において, 対象火山灰の確認 箇所より下方側 (段丘堆積物と被覆層の境界付近) で追加火山灰分析を実施し, 対象火山灰の分布状 況について検討した。</li> <li>・回答内容は,「資料集」P54~P55に掲載。</li> </ul>
敷地近傍における 段丘認定の精度向上	Mm1段丘認定の指標となる洞爺火山灰について、ある 程度広い範囲に分布していることを示すこと。	・積丹半島における既往段丘調査結果で得られた洞 爺火山灰の分析結果を整理した。 ・ <u>回答内容は、「資料集」P3~P39に掲載。</u>
	段丘編年の検討対象範囲として, 今回提示された範囲 (積丹半島西岸照岸〜岩内平野)の外側においても, 説 明性の向上に有用なデータについては取り入れること。	<ul> <li>・敷地近傍のMm1段丘認定については、地質調査</li> <li>データ等が充実している積丹半島西岸の神恵内周辺(敷地から約15km)までを検討対象とした。</li> <li>・Mm1段丘認定の指標となる洞爺火山灰については、 積丹半島における火山灰分析結果を整理した。</li> <li>・回答内容は、「資料集」P3~P39に掲載。</li> </ul>

# 1.2 指摘事項に関する回答方針

検討項目	指摘事項	回答方針
(STEP2) 教地における段丘区分の	F-1断層開削調査箇所はHm2段丘面とHm3段丘面の 中間に位置しているが,F-1断層開削調査箇所で認め られる段丘堆積物をHm2段丘堆積物とした根拠を体系 的に示すこと。	<ul> <li>・F-1断層開削調査箇所と同一地形単元であるG地点において、はぎとり調査を実施した。</li> <li>・G地点及びF-4断層開削調査箇所と段丘基盤の連続性の観点から検討を行い、地層区分を行った。</li> <li>・回答内容は、「本資料」P154~P165に掲載。</li> </ul>
根拠の明確化	平成26年の現地調査資料で示されている岩内層を確 認した露頭を含め,敷地内の地層(段丘堆積物,岩内 層等)の全体像がわかるように整理すること。	<ul> <li>・F-1断層開削調査箇所の近傍で岩内層を確認した露 頭を含めた敷地の地層の全体像について整理した。</li> <li>・回答内容は、「本資料」P119~P177に掲載。</li> </ul>
	敷地における火山灰の年代測定値について,新規地点 の火山灰調査も含め,補強を行うこと。	<ul> <li>・A地点(A-1トレンチ)及びC地点(C-3トレンチ)における対象火山灰の確認箇所において、フィッショントラック法年代測定を実施した。</li> <li>・得られた年代測定値、火山灰分析結果等に基づき、対象火山灰を確認した地層の堆積環境について考察した。</li> <li>・回答内容は、「資料集」P61~P63及びP200~P201 に掲載。</li> </ul>
STEP1, STEP2共通	段丘堆積物, 岩内層及び陸成層の地層区分について, 設定根拠となるデータを示し, その妥当性を説明すること。	・追加分析・測定(粒度分析,硬度測定,帯磁率測定 等)を実施し,定量的データから,露頭観察に基づく地 層区分の妥当性について確認した。
	これまでの露頭観察結果等に基づいて実施した地層区 分について,根拠としている層相を明示すること。	<ul> <li>・各段丘調査箇所に分布する地層について、スケッチ等により、層相、地層名等を示した。</li> <li>・粒度分析、硬度測定、帯磁率測定等により、地層区分の明確化を図った。</li> </ul>
	表土下位に認められるシルト層について, 調査箇所に よって火山灰分布状況が異なることから, この差異に ついて整理を行うこと。	・既往の火山灰調査結果とH29年に実施した追加火山 灰調査結果とを比較したうえで、改めて火山灰質シル トの性状を評価した。 ・回答内容は、「資料集」P211~P226に掲載。

## 1.2 指摘事項に関する回答方針

検討項目	指摘事項	回答方針
(STED3)	敷地及び敷地近傍の高位段丘について,海水準変動 及び隆起速度を踏まえた段丘高度との整合性を確認す ること。	・敷地周辺の日本海側の地域を対象とした地殻変動状況 (海成段丘高度) について文献レビューに基づき整理したうえで、検討を実施した。
(STEP3) 敷地における段丘認定の 精度向上	海水準変動及び隆起速度を考慮した段丘高度の整合 性の確認においては,関連する文献調査を行ったうえ で,検討すること。	<ul> <li>・段丘調査結果及び文献レビューに基つく海水準変動 から隆起速度について検討したうえで、敷地に認めら れるHm2段丘高度の整合性について確認した。</li> <li>・回答内容は、「本資料」P184~P189に掲載。</li> </ul>
STEP1~STEP3共通	各調査・検討結果については,精度・信頼性の観点か ら適正に選別し,評価における位置づけを明確にした うえで,論点をわかりやすく整理すること。	・段丘区分又は認定は,地形,地質及び指標テフラ情報に基づき,これらの補強の観点で,追加分析・測定 (粒度分析,硬度測定,帯磁率測定等)を用いる整理 とする等,評価における位置付けを考慮し,資料を作 成した。
	段丘編年の検討結果の整理にあたっては, 各地点にお ける堆積物の標高がわかるように図化したうえで, 説明 すること。	・段丘認定に関連する図に高度情報を追加した。





-	•	
	U	

# 目 次

1. コメント回答方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.4
1.1 指摘事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.5
1.2 指摘事項に関する回答方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.6
2. 検討概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.11
2.1 検討経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.12
2. 2 検討目的及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.15
2. 3 検討対象範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.18
2. 4 検討結果及び評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.26
3. 敷地近傍における段丘認定の精度向上(STEP1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.47
3.1 敷地近傍における段丘認定の精度向上のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.48
3. 2 地形調査結果(敷地近傍) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.51
3.3 地質調査結果(敷地近傍)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.56
3.4 敷地近傍における岩内層・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.104
4. 敷地における段丘区分の根拠の明確化(STEP2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.119
4.1 敷地における段丘区分の根拠の明確化のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.120
4.2 地形調査結果(敷地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.126
4.3 地質調査結果(敷地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.132
5. 敷地における段丘認定の精度向上(STEP3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.179
5.1 敷地及び敷地近傍の段丘対比 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.180
5.2 段丘高度の整合性の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.184
6. 総合評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.191
参考文献 ••••••	P.200

# 2. 検討概要



○このため、Hm2段丘堆積物の堆積年代に関する検討方針を以下のとおり変更した。

(変更前)「火山灰年代値の精度向上」及び「段丘編年の精度向上」の2つの観点から検討する方針(H29.12.8審査会合)

(変更後)「<u>段丘編年の精度向上」</u>を主軸として検討する方針

※1 3号炉調査におけるフィッショントラック法年代測定値は,近接する2地点から試料を採取して得られた2つの年代値(0.12Ma±0.03Ma及び0.25Ma±0.05Ma)を加重平均する方法で0.20±0.03Maを算出しているが、2つの年代値には差が認められる。

※2 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物(火砕流堆積物)に対比される火山灰。模式地(老古美地点②)において,火砕流堆積物から,フィッショントラック法年代測定 値0.19±0.02Maを得ている(P22参照)。

	変更前	変更後	変更理由
検討方針	「 <u>火山灰年代値の精度向上</u> 」 及び「 <u>段丘編年の精度向上</u> 」 の2つの観点から検討	「 <u>段丘編年の精度向上</u> 」 を主軸として検討	<ul> <li>・既往調査の火山灰年代値は精度が十分ではない。</li> <li>・A~F地点の追加火山灰調査の結果、敷地には対象火山灰が広く分布するものの、明瞭な火山灰を含む地層は目視で確認できない。</li> <li>・その後のG地点の調査においても、明瞭な火山灰を含む地層は目視で確認できない。</li> <li>・追加火山灰調査において、既往調査で認められた火山灰質シルトと同様な地層を確認できない。</li> <li>・「火山灰年代値の精度向上」の観点で、Hm2段丘堆積物の堆積年代の信頼性を向上させることは難しいものと想定。</li> </ul>

#### 検討方針の変更比較

## 2.1 検討経緯





一部修正(H30/2/2審査会合)

【検討目的】

○敷地(F-1, F-4及びF-11断層開削調査箇所)に認められる「当社がHm2段丘堆積物と評価した地層」に関する信頼性向上を図る。

【検討に当たっての基本的な考え方】

○「段丘編年の精度向上」を主軸とした検討を行う。

・敷地は1,2号炉及び3号炉の建設等の敷地造成に伴う改変により、段丘面を判読している箇所の原地形の残存がわずかな状況であり、追加データの取得が限定的になることから、段丘編年の精度向上の検討に当たっては、敷地近傍における段丘も含めた総合的な検討を実施する必要がある。

- ・このため、Mm1段丘が広く、連続的に発達し、高位段丘も認められる敷地近傍を対象とした段丘認定の精度向上を図り、次に、敷地における段丘区分の根拠を明確にしたうえで、敷地及び敷地近傍の段丘の特徴を比較し、敷地における段丘認定の精度向上を図ることにより、敷地に認められる「当社がHm2段丘堆積物と評価した地層」に関する評価を行う。
- ・評価に当たって必要な検討フロー及び検討事項は以下のとおりとした。

・なお、各検討事項については、P16に示す段丘認定の考え方に基づき、P17に示す具体的手順で実施する。



一部修正(H30/2/2審査会合)

#### ○本検討における段丘認定の考え方について、段丘編年に関する文献レビューを踏まえ整理した。





#### 一部修正(H30/2/2審査会合)

積物の層相、基盤形状、段丘高度等に着

: 敷地における段丘認定の精度向上

目し. 実施

STEP3

#### ○各STEPにおける検討については、既往の地形及び地質に関する調査結果も踏まえ、以下の具体的手順で実施する。



(段丘堆積物の層相・上面 Mm1段丘 (A)洞爺火山灰の分布状況. 段丘面の分布形態等により認定 標高.基盤形状)の対比に より敷地の段丘を認定 (月例) STEP1 : 敷地近傍における段丘認定の精度向上 STEP2 : 敷地における段丘区分の根拠の明確化

段丘編年の検討概念図

○敷地近傍の段丘との特徴



18

敷地近傍地形図

## 2.3 検討対象範囲

検討対象範囲(敷地近傍)(2/4)

一部修正(H27/5/29審査会合)

#### ○本検討対象範囲の地質層序は、敷地周辺のうち積丹地域に該当する。

	地質時代		地州	名			主な者	上相	
0         0		積丹地域	尻別川地域	黑松内低地带地域	弁慶岬西方地域	積 丹 地 域	尻別川地域	黑松内低地带地域	弁慶岬西方地域
	完新	沖 積 層	沖 積 層	沖 積 層	沖 積 層	礫・砂・粘土	礫・砂・粘土	礫・砂・粘土	礫・砂・粘土
B         Hold Consent         S         Find Consent         S         Find Consent         Find Consent <td>第一種</td> <td></td> <td></td> <td>低位段丘 堆積物 上華及び 洞途火砕</td> <td>低位段丘 堆積物     単確及び     『単単体</td> <td></td> <td>藤・砂         ・粘土           ・粘土         ・粘土           ・松山田田         ・酸石・           藤・砂         ・軽石・</td> <td></td> <td></td>	第一種			低位段丘 堆積物 上華及び 洞途火砕	低位段丘 堆積物     単確及び     『単単体		藤・砂         ・粘土           ・粘土         ・粘土           ・松山田田         ・酸石・           藤・砂         ・軽石・		
1         1         8         1	四 更 紀 新	中位段丘堆積物 = 「「中位段」 中位段」「中位段」「市社市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	中位設丘 堆積物 (0.4年頃や) 堆積物 (中位火山 薫扇状地 堆積物 (中位火山 薫雨状地 堆積物 (中位火山)	中位段丘 崖維 1・II (6-4-10-70) 堆積物 堆積物	中位段丘 崖維 I・II 単小地 堆積物 堆積物	栗・砂・粘土 探 ひいいい 森・砂・粘土 なび 「 て で て て て て て て て て て て で て で で て て て で て て て て て て て て て て て て で て で て て で	● · <sup>1</sup>		
1         1 <th1< th="">         1         <th1< th=""> <th1< th=""></th1<></th1<></th1<>	世期	P         高位段丘堆積物         地面計量           第         及び発足層         単植物            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	高位段丘 堆積物 <u>単</u> 積物 三和 層 - - - - - - - - - - - - -	高位段上 堆積物 和現物 知来川層 	高位段丘 堆積物 		<ul> <li>藤・砂</li> <li>・粘土</li> <li>・粘土</li> <li>・粘土</li> <li>・粘土</li> <li>・粘土</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	 ・ * * * * * * * * * * * * *	
●         ●	育其	市	  	瀬棚層         中部層 (大山岩類)           下部層         安万部山 火山岩類			砂・粘土	砂・粘土         デイサイト           礫・砂         阿賀火砕岩	
m         x	鮮新世	余 別 層		黒松内層	永 豊 層	安山岩質火砕岩 砂岩・礫岩 ・泥岩		派岩・砂岩 安山岩質火砕岩	安山岩濠岩及び同質火砕岩 デイサイト質溶岩 ・火山円礫岩・泥岩
中     小     小     小     第     近     第     近     第     第     第     第     第     第     第     第     第     1<	称 第 登 其		磯 谷 層	二 股 層	二股層	安山岩線岩及び 同質火砕岩・泥岩 安山岩質火砕岩	安山岩溶岩及び 同質火砕岩・泥岩	安山岩溶岩及び 同質火砕岩・泥岩・砂岩	安山岩溶岩及び 同質火砕岩・泥岩・砂岩
地       地       市       古       単       市       1	三中			八雲層	折川層	安山岩溶岩及び同質火砕岩・	᠂ᡣᠬᠬ᠇᠇᠇ᡳ᠋ᡬᡃᢟᠯᡃᢪᠯ	泥 岩	頁岩・砂岩
前     水石 周     小石 月     <	世期	ー 古 平 層 		訓 縫 層		文武岩溶岩及び同質火砕岩・ 藤岩・砂岩・泥岩		砂岩・泥岩・安山岩質火砕岩	
市     芽 名 扇     流紋岩俗影及び同覧火偽岩       施新世     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ļ ļ					派岩・安山岩溶岩及び同質火砕岩・			
$\widehat{\mathcal{R}}$ $\widehat{\mathcal{R}$ $\widehat{\mathcal{R}}$ $\widehat{\mathcal{R}$ $\widehat{\mathcal{R}}$ $\widehat{\mathcal{R}}$ $\widehat{\mathcal{R}}$ $\widehat{\mathcal{R}}$ $\widehat{\mathcal{R}}$ $\widehat{\mathcal{R}$	古 第 始新世	±				流紋岩溶岩及び同質火砕岩			
自転記	紀暁新世								-
	白亜紀 先白亜紀					(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			,

#### 敷地周辺の地質層序表



21

### 2.3 検討対象範囲

### 検討対象範囲(敷地近傍)(4/4)

#### 一部修正(H29/3/10審査会合)



幌似露頭1全景(岩内層)



麦位地形 文献

岩相境界

S

	N	巨城の地質	1	
地質時代	地層名	記号	岩相	
新第三紀 鮮新世 ~中新世			Da	デイサイト
	貫入岩類	An	安山岩	
		Ba	玄武岩	
		Qp	石英斑岩	

陸域の地質						
地質時代	地層名	記号	岩相			
	氾濫原堆積物・盛土		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	段丘堆積物及び堆積物					
完新世~	洞爺火砕流堆積物	Toya	礫・砂・粘:			
中期更新世	崖錐堆積物	dt				
	地すべり・崩壊堆積物	18				

地算時代	14.000			
	地質時代 地層名		数地近傍海洋	
	完新	1		
		後期	п	
第四紀	更新世	中期	<b>8</b> -1	
		前期	Ⅲ-2 Ⅳ-1 Ⅳ-2	
新第三紀	鮮新世		v	
	中新			
	漸新	M		
古第三紀	始新			
	映新	1		
	先第三紀		1	

7'-7-・7ルチチャンネル方式

### 2.3 検討対象範囲

老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物(火砕流堆積物)の特徴

一部修正(H29/12/8審査会合)

○老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物 (火砕流堆積物)の特徴は、以下のとおりである。
 ○なお、火山灰分析の結果、本火砕流堆積物は、敷地周辺で確認される指標火山灰 (Toya, Kt-2, Spfa-1)には対比されないことを確認している。

#### 岩石記載的特徴

○火山ガラス及び重鉱物の屈折率は、以下の範囲を主体とする。

(屈折率)

- ・火山ガラス: 1.497~1.505
- ·斜方輝石 : 1.700~1.716 (1.700~1.706, 1.710~1.716 bimodal)
- **・角閃石**: 1.675~1.685

○火山ガラスの主元素組成のうち、TiO<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>O及びK<sub>2</sub>Oは、以下の範囲を主体とする。

(主元素組成)

- •TiO<sub>2</sub> :  $0.1 \sim 0.5$ wt.% •Na<sub>2</sub>O :  $2.6 \sim 3.5$ wt.%
- •Na<sub>2</sub>0 : 2.6~3.5wt.% •K<sub>2</sub>0 : 3.4~4.4wt.%

噴出年代

○本火砕流堆積物の給源は、ニセコ・雷電火山群のうち、白樺山、シャクナゲ岳及びチセヌプリのいずれかと推定される。
 ○本火砕流堆積物は、Toyaの下位の層準と判断される。
 ○老古美地点②において、本火砕流堆積物から、フィッショントラック法年代測定値0.19±0.02Maを得ている。

※ 詳細は、資料集P227~P241参照。



○老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物 (火砕流堆積物) に対比される火山灰を,本資料においては「対象火山灰」と呼称する。



### 2.3 検討対象範囲

### 検討対象範囲(敷地)(2/2)

### 〇本検討対象範囲の地質層序を下表に示す。

地 時	質代		地	層	4	Z	主な岩相	記	事	
第四紀	完		盛土		礫・砂・粘土					
	新		沖	積	層		礫・砂・粘土			
	世		崖錐	·Ⅱ堆	積物	~ ~	礫・砂・粘土			
			中位段丘堆積物 ・ 単雄 I 堆積物			为 句				
	Ŧ					$\sim$	礫・砂・粘土			
	文	$\[ \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \$	高位段丘堆積物		W W HILL					
	利									
	匪		岩内層				礫・砂	敷地近傍岩内平野における砂層 FT年代 : 約1.2Ma	<b>暑中の火山灰質シルト</b>	
	鮮新世									
新第三紀	中新世	神 恵 内 層	火	火	溶	層	凝灰角礫岩 角礫質安山岩 安山岩 艇灰岩 含泥岩礫凝灰岩	軽石凝灰岩を伴う。 角礫質安山岩及び 安山岩は溶岩である。 構成礫は安山岩及び デイサイトである。	安山岩 K-Ar年代:約8.8Ma~約8.5Ma	
			神 恵 内 層	砕 岩 層	中	部	層	凝灰角礫岩 凝 灰 岩 軽石凝灰岩	安山岩(溶岩)を伴う。 構成礫は安山岩及び デイサイトである。	資源エネルギー庁(1985)により 以下の報告がなされている。
				層		下	部	層	凝灰角礫岩 凝 灰 岩	安山岩(溶岩)、 含泥岩礫凝灰岩を伴う。 構成礫は安山岩である。
			凝	灰質	尼岩屏	諸国	凝灰質泥岩 凝 灰 岩	凝灰角礫岩、含泥岩礫凝灰岩、 軽石凝灰岩を伴う。 安山岩(貫入岩)が狭在する。		

#### 敷地の地質層序表

**、 、 、 :** 不整合

FT : フィッション・トラック

一部修正(H28/5/13審查会合)

K-Ar : カリウム・アルゴン

1.0Ma : 100万年

### (参考) 三次元化図 (敷地造成に伴う改変前後の比較)



三次元化図(改変前)



三次元化図(改変後)



※改変により、段丘面を判読している箇所の原地形は、多くが消失している。







【段丘面の分布形態】

- 〇中位段丘面 (Mm1段丘面) は高位段丘面と比較して広く, 連続的に発達する。
- 〇高位段丘面 (Hm3及びHm2段丘面) は、Mm1段丘面の上位に断続的に分布する。

#### 敷地近傍における高位段丘と中位段丘の比較

٢ħ		中位段丘	高位段丘		
FQ.	丘区方	Mm1段丘(MIS5e)	Hm3段丘(MIS7)	Hm2段丘(MIS9)	
段丘 堆積物	主な層相	・淘汰の良い砂層 ・亜円~亜角礫主体 の <u>新鮮な礫を主体と</u> <u>する砂礫層</u>	・淘汰の良い砂層 ・亜円~亜角礫主体の <u>ク</u> サリ礫が混じる砂礫層	・淘汰の良い砂層 ・円~亜円礫主体の <u>クサ</u> <u>リ礫が混じる砂礫層</u>	
	高度 (上面標高)	約16m~25m	約41m~46m	約57m~63m	

### 【岩内層の特徴(高位段丘堆積物との比較)】(詳細はP104~P116参照)





### 敷地における総合柱状図

※1 洞爺火山灰については、当該地点のMm1段丘堆積物の上位に確認されたことを便宜的に図示した(詳細は資料集P10~P12参照)。 ※2 OSL年代測定値は、信頼性の高い年代値と判断したものについて、参考値として記載している(P42~P43参照)。

※3 各調査箇所の位置関係が近接していること及び地質調査結果(層相,基盤形状等)から、同一の地層及び段丘基盤であると判断されることを示す。



2.4 検討結果及び評価











○敷地(F-1, F-4及びF-11断層開削調査箇所)に認められる「当社がHm2段丘堆積物と評価した地層」は、MIS9の 海成段丘堆積物と判断される。



※ 洞爺火山灰については、当該地点のMm1段丘堆積物の上位に確認されたことを便宜的に図示した。(詳細は資料集P10~P12及びP17~P21参照)




#### 敷地及び敷地近傍の段丘比較

t	地 域	(STEP1	)敷地近傍	(STEP2) 敷 地		
段丘区分		Hm3段丘(MIS7) Hm2段丘(MIS9)		Hm3段丘 Hm2段丘		
段丘	主な層相	・淘汰の良い砂層 ・クサリ礫が混じる砂礫層	・淘汰の良い砂層 ・クサリ礫が混じる砂礫層	・淘汰の良い砂層 ・クサリ礫が混じる砂礫層	・クサリ礫が混じる砂礫層	
堆積物	高度 (上面標高)	約41m~46m	<b>約</b> 57m~63m	約48m <b>約55m~64m</b>		
基盤	形状・標高	・標高約45m付近に遷緩点が	認められる。	・標高約45m付近に遷緩線が認められる。		

#### 【段丘高度の整合性確認】

(確認方法)

①敷地近傍におけるMIS5eの旧汀線付近の高度及び文献レビューに基づく海水準変動から、敷地近傍における海成段丘の隆起速度を算出<sup>※1</sup>。

※1 算出したMIS5eの隆起速度(0.15~0.20m/千年)は幅を持つため、MIS7の旧汀線付近の高度から、より 確からしい隆起速度を確認した。

#### (敷地近傍における旧汀線付近の高度)

○MIS5eの旧汀線付近の高度→約25m(敷地近傍において約25mであり、ほぼ一定)
 ○MIS7の旧汀線付近の高度→約46m(茶津地点(A地点))

#### (海水準変動)

〇小池・町田編 (2001) 及びSiddall et al. (2006) を使用。

年代	<b>小池・町田編</b> (2001)	Siddall et al. (2006)
MIS5e	5m	0~6m
MIS7	5m	-15~-5m
MIS9	5m	-3~8m

②「①で算出した敷地近傍における隆起速度」及び文献レビューに基づく海水準変動から、敷地近傍におけるMIS9の旧汀線高度を推定。

③敷地におけるHm2段丘高度と「②で推定した敷地近傍におけるMIS9の旧汀線高度」を比較。

#### (確認結果)

○G地点※2における段丘堆積物上面標高:約64m

○②で推定した敷地近傍におけるMIS9の旧汀線高度:63m~74m

- →敷地におけるHm2段丘高度は、推定した敷地近傍におけるMIS9の旧汀線高度と整合的。
- ※2 敷地におけるHm2段丘堆積物の上面標高が最も高い地点



#### 隆起速度及び海水準変動から推定される海成段丘の旧汀線高度 (海水準変動は小池・町田編 (2001)を基に作成)

段丘調査内容

# ○各段丘調査箇所における地層区分は、層相確認結果を基本としているが、地層区分の明確化を図るため、 H29.12.8審査会合後、下表のとおり追加調査(観察・分析・測定)を実施した。 ○地層区分の基本フローについては次頁に示す。

分析·測定 観 梥 (層相確認) 粒度分析 STEP 範囲 段丘調査箇所 地層区分 備考 火山灰 OSL FT法 帯磁率測定 露頭 ボーリング 分析 年代測定 年代測定 硬度測定 茶津地点 (A地点) Hm3 A-3トレンチ --○詳細はP92~P97参照 Hm2 ○詳細はP99~P101参照 A-1トレンチ ○詳細はP58~P60参照 • \*1 滝ノ澗(1)地点 Mm1 ※1 旧汀線付近の高度確認の • \_ -\_ 積丹半島 ための群列ボーリング S T 西 岸 滝ノ澗②地点 Mm1及びHm3 --\_ ○詳細はP86~P88参照 Ε 泊①地点 Hm<sub>2</sub> ○詳細は資料集P68~P69参照 --\_ --Ρ 泊②地点 Hm3 1 ○詳細は資料集P70~P71参照 \_ \_ ---泊③地点 Mm1 ○詳細は資料集P16参照 -----照岸地点 Mm1 \_ ○詳細は資料集P17~P21参照 ---梨野舞納露頭 Mm1及び岩内層 ○詳細はP62~P85参照 --岩内 平野 Hm3及び岩内層 赤川露頭1 \_ \_ \_ \_ 〇詳細はP116参照 \_ 幌似露頭1 岩内層 ○詳細は資料集P154~P157参照 \_ ---C-1トレンチ Hm3 ○詳細はP134~P136参照 --С 地 C-2トレンチ 岩内層 ○詳細はP138~P140参照 \_ -点 C-3トレンチ 岩内層 ○詳細はP142~P144参照 --F-11断層開削調査箇所 Hm2 ----○詳細はP146~P152参照 -S G地点 Hm2 ○詳細はP154~P157参照 \_ --Т F-4断層開削調査箇所 Hm2 〇詳細はP158~P160参照 Ė \_ 敷地 F-1断層開削調査箇所 Hm2及び岩内層 ○詳細はP162~P165参照 \_ \_ \_ -\_ 2 **\***2 ○詳細はP168~P170参照 岩内層 F-1断層開削調査箇所近傍露頭1 \_ \_ -※2 粒度分析のみ実施 F-1断層開削調査箇所近傍露頭2 岩内層 ○詳細はP172~P173参照 \_ ----Hm1段丘露頭 Hm1 ○詳細はP175参照 --\_ \_ -Mm1段丘露頭 Mm1 ○詳細はP176~P177参照 \_ ----

●:既往調査(H29.12.8審査会合前)

●:追加調査(H29.12.8審査会合後)
□:H29.12.8審査会合後に新規に実施している調査

### 地層区分の明確化

### ○段丘調査における地層区分は、以下のフローを基本に実施した。



### 粒度分析、帯磁率及び硬度測定の計測概要

○粒度分析,帯磁率及び硬度測定の計測概要を以下に示す。

項目	粒度分析	帯磁率測定	硬度測定		
目的	〇粒度分布の差異を確認	〇磁性鉱物含有量の差異を確認	○硬度の差異を確認		
測定方法	○土の粒度試験方法 (JIS A 1201) に基づき, ふるい分析 (75µm以上) 及び沈降分析 (75µm未満) により行う。	○露頭観察面にセンサー部を当て, 帯磁率を測定。	○露頭観察面に対し垂直に硬度計 を圧入し、土壌の反力(バネの縮 み量)を測定		
測定器	○試験用網ふるい(JIS Z 8801) ○浮ひょう	○帯磁率計 (KT-10 v2) (GEORADIS) ○測定範囲: 0.001~1,999.99×10 <sup>-3</sup> SI	○山中式土壌硬度計 (株式会社藤原製作所) ○測定範囲:0~40mm(硬度指数)		
測定間隔	○対象層から1箇所サンプリング (室内分析)	○対象層において, 鉛直方向に 10cm間隔(現地計測)	○対象層において, 鉛直方向に 10cm間隔(現地計測)		

計測概要



帯磁率測定器 (帯磁率計(KT-10 v2))



硬度測定器 (山中式土壤硬度計)



### OSL年代測定結果の取扱いについて(1/2)

【OSL年代測定結果の取扱い】

○OSL年代測定は、地層の堆積年代の確認として補足的に実施するものである。

○上部~中部更新統の段丘堆積物, 被覆層及び岩内層を対象とすることから, 数万~数十万年前の堆積物に適しているカリ長石を用いた plRIR法<sup>※1</sup> (plRIR<sub>50/200</sub>) によるOSL年代測定を実施した。

- ○カリ長石は,時間の経過に伴い,埋積中にルミネッセンス信号が失われるanomalous fading(以下,「フェーディング」という。)と呼ばれる現象が起こる ことが知られている(Thomsen et al., 2008)。
- ○カリ長石を用いたplRIR法によるOSL年代測定では、得られた未補正年代値についてフェーディング補正を行う必要があるが、後述のlto et al. (2017) におけるg値が大きい場合等、フェーディング補正が適正ではなく、年代値を適正に評価できない場合がある。
- ○このため,得られた補正年代値について,信頼性に関する考察を行うことで,以下の2通りに区分し,「信頼性の高い年代値」と判断したものについて は,参考値として取扱う。

○ : フェーディング補正が適正であり、「信頼性の高い年代値」と判断したもの。

× : フェーディング補正が適正ではない可能性があり、「信頼性の低い年代値」と判断したもの。

【フェーディング補正について】

○長石のフェーディング現象を補正するためのパラメータであるg<sub>2days</sub>値(以下,「g値」という。)について,以下の考え方に基づき,閾値を設定し,フェー ディング補正が適正であるかどうかを判断する。

- Ito et al. (2017)では、上北平野におけるMIS5eの海成段丘堆積物について、pIRIR<sub>50/290</sub>、pIRIR<sub>200/290</sub>等による年代測定を実施し、g値が小さい 場合(約0.5%以下)、期待値(MIS5e)に近い年代値が得られることを示している。一方、g値が大きい場合(約1.5%以上)は、フェーディング補正が 適正ではなく、年代値を適正に評価できないことを示している。
- Thiel et al. (2015)では、男鹿半島における海成堆積物について、IR<sub>50</sub><sup>※2</sup>及びpIRIR<sub>50/225</sub>による年代測定を実施し、g値は前者で約7.0%(平均値)、
   後者で約2.0%以下であり、g値の小さい後者において、指標テフラと調和的な年代値が得られることを示している。

・田村 (2016) では, 鉱物のルミネッセンス特性は, 地域多様性があるとされており, g値に一般的な基準値 (閾値) はない。

・以上のことから,ある地域において年代既知の段丘堆積物についてOSL年代測定を行い,期待値に近い年代値が得られた場合,フェーディング補 正は適正 (g値は適正) であり,信頼性の高い年代値であると考えられる。

・この時のg値を閾値とし, g値が閾値と同様もしくは下回る場合は, フェーディング補正が適正であると判断される。

○g値の閾値は、以下の考えに基づき、約1.0%/decadeと設定する。

・梨野舞納露頭において、Mm1段丘堆積物を対象としたOSL年代測定 (plRlR<sub>50/290</sub>) により得られた年代値「128±12ka」は、概ねMlS5eの年代値 を示す。

・この際のg値は0.98±0.21%/decade(約1.0%/decade)であった。

・本年代値は、本露頭においてMm1段丘堆積物が洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所の下位に確認され、MIS5eの海成段丘堆積物に認定され ることと整合的であるため、信頼性が高いと判断される。

<sup>※1</sup> 加熱温度の異なる2段階の励起を行い、2回目の励起においてカリ長石のフェーディングの影響の小さい信号を得るOSL年代測定の手法。1回目の加熱温度と2回目の加熱温度を下付き文字で示している。

<sup>※2</sup> ある加熱温度(この場合50℃)における1回の励起で信号を得るOSL年代測定の手法。

### OSL年代測定結果の取扱いについて(2/2)

#### ○0SL年代測定結果を下表に示す。 ○結果については,前頁の考え方に基づき,信頼性に関する区分を行った。

OSL年代測定結果一覧表 (plRIR<sub>50/290</sub>)

						\									
地域	調子	查箇所	試料を 採取した地層	試料 (層相)	等価線量 D <sub>e</sub> (Gy)	飽和線量 2D <sub>0</sub> (Gy)	g <sub>2days</sub> 值*1 (%/decade)	年間線量 (Gy/ka)	<b>未補正年代値</b> (ka)	<b>補正年代値</b> (ka)	<b>飽和年代値</b> (ka)	<b>信頼性</b> <sup>※2</sup>	結果揭載頁		
	梨 <b>野舞納</b> 露頭		Mm1段丘堆積物	Ry-OSL (破)	235±9	558	0.98±0.21	2.46±0.20	95±8	<u>128±12</u>	227	0	<b>本資料</b> P85		
	茶津地点 (A地点)	A-1トレンチ	Hm2段丘堆積物 上位の陸成層	A-1-OSL1 (砂)	362±31	1391	2.46±1.24	2.70±0.20	134±15	<u>257±36</u>	515	×	<b>資料集</b> P58~P60		
敷地近傍			Hm2段丘堆積物	A-1-OSL2 (砂)	464±38	1430	3.33±2.08	2.07±0.15	224±24	732±205	<u>691</u>	×	<b>資料集</b> P58~P60		
		A-2トレンチ	Hm2段丘堆積物	A-2-OSL (砂)	429±22	1289	2.21±0.73	1.85±0.12	232±19	<u>460±47</u>	697	×	<b>資料集</b> P58~P60		
		A-3トレンチ	Hm3段丘堆積物	A-3-OSL (砂)	554±72	1434	0.88±0.42	2.78±0.20	199±30	<u>258±44</u>	516	0	本資料 P97		
	幌似露頭1		岩内層	Hr−OSL (砂)	819±108	1256	0.66±0.72	2.20±0.16	372±56	<u>495±101</u>	571	0	<b>資料集</b> P157		
敷 地	C地点	C-1トレンチ	Hm3段丘堆積物	C-1-OSL (砂)	659±60	1435	2.23±0.80	2.98±0.21	221±25	523±128	<u>482</u>	×	<b>資料集</b> P188		
		し地点	C地点	C地点	C地点	C-2トレンチ	岩内層	C-2-OSL (砂)	391±20	1059	3.36±0.36	2.73±0.17	143±11	<u>387±41</u>	510

梨野舞納露頭において信頼性の高い年代値が 得られたため、g値の閾値の設定に使用

※1 g値が約1.0%を上回るものについて,赤字で記載した。

※2 〇 : フェーディング補正が適正であり、「信頼性の高い年代値」と判断したもの。

× : フェーディング補正が適正ではない可能性があり、「信頼性の低い年代値」と判断したもの。



○梨野舞納露頭, A-3トレンチ (茶津地点) 及び幌似露頭1の試料から得られたOSL年代測定値は, 信頼性の高い年代値と判断し, 参考 値として取扱う。

○その他の調査箇所の試料から得られたOSL年代測定値は、信頼性の低い年代値と判断した。

### (参考)長石のフェーディング現象について

[Thomsen et al. (2008)]

○カリ長石は、時間の経過に伴い、埋積中にルミネッセンス信号が失われるanomalous fading(以下、「フェーディング」という。)と呼ばれる 現象が起こることが知られている。

○plRIR法では,加熱温度の異なる2段階の励起を行い,2回目の励起においてフェーディングの影響の小さい信号を得ることが可能である が,得られた年代値について,フェーディング補正を行う必要がある。

○g値は、フェーディングの割合を示す指標であり、以下の式で定義され、フェーディングテストにより求められる。

※フェーディングテスト : ブリーチ (ゼロリセット) した試料に対して既知の線量を与え,時間差をおいて信号を測定し,時間の経過に伴い失われる ルミネッセンス信号の割合を見積もる。





g値の定義(算出式) (Thomsen et al., 2008)



46
----

目	次

1. コメント回答方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.4
1.1 指摘事項 •••••••	P.5
1.2 指摘事項に関する回答方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.6
2. 検討概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.11
2.1 検討経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.12
2.2 検討目的及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.15
2.3 検討対象範囲 ·····	P.18
2.4 検討結果及び評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.26
<ul> <li>3. 敷地近傍における段丘認定の精度向上(STEP1)</li> <li>3. 1 敷地近傍における段丘認定の精度向上のまとめ</li> <li>3. 2 地形調査結果(敷地近傍)</li> <li>3. 3 地質調査結果(敷地近傍)</li> <li>3. 4 敷地近傍における岩内層</li> <li>4. 1 敷地における段丘区分の根拠の明確化(STEP2)</li> <li>4. 1 敷地における段丘区分の根拠の明確化のまとめ</li> <li>4. 2 地形調査結果(敷地)</li> <li>4. 3 地質調査結果(敷地)</li> </ul>	P.47 P.48 P.51 P.56 P.104 P.119 P.120 P.126 P.132
5. 敷地における段丘認定の精度向上(STEP3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.179 P.180 P.184
6. 総合評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.191
参考文献 ••••••	P.200

7

# 3. 敷地近傍における段丘認定の精度向上(STEP1)

### 3.1 敷地近傍における段丘認定の精度向上のまとめ

○敷地近傍における段丘認定は,既往調査結果に基づき実施しているものであるが,今回,追加調査を実施し,これらを含めた段丘認定 を改めて行うことにより,段丘認定の精度向上を図った。

【敷地近傍におけるMm1段丘】

(地形調査結果)

〇<u>中位段丘面 (Mm1段丘面) は高位段丘面と比較して広く, 連続的に発達する。</u>

(地質調査結果)

○Mm1段丘堆積物は、淘汰の良い砂層又は亜円~亜角礫主体の砂礫層で構成される。

○<u>Mm1段丘堆積物上位の陸成層(砂・シルト)並びに扇状地性堆積物及び崖錐堆積物に挟在するシルト層中に洞爺火山灰の降灰層準</u> に相当する箇所が確認されることから, Mm1段丘はMIS5eの海成段丘に認定される。

○Mm1段丘高度は,群列ボーリング実施地点の結果等を踏まえると,旧汀線付近で約25mであり,ほぼ一定であると評価される。

【敷地近傍における高位段丘(Hm3及びHm2段丘)】

(地形調査結果)

○<u>高位段丘面 (Hm3及びHm2段丘面) は, Mm1段丘面の上位に断続的に分布する。</u>

(地質調査結果)

<u>Hm3段丘</u>

- ○<u>Hm3段丘は, Mm1段丘の一段上位に分布し, 段丘堆積物(淘汰の良い砂層又はクサリ礫を含む砂礫層)が認められることから, MIS7</u> の海成段丘に認定される。
- ○これは、茶津地点(A地点)において、Hm3段丘堆積物から得られたOSL年代測定値「258±44ka」が概ねMIS7の年代値を示すことと 整合的である。

○Hm3段丘堆積物の上面標高を約41~46mで確認した。茶津地点(A地点)においては、旧汀線付近の高度が約46mであることを確認した。

<u>Hm2段丘</u>

○<u>Hm2段丘は, Hm3段丘の一段上位に分布し, Hm3段丘基盤の一段上位の平坦な基盤上に段丘堆積物(淘汰の良い砂層又はクサリ礫</u>を含む砂礫層)が認められることから, MIS9の海成段丘に認定される。

○Hm2段丘堆積物上位の陸成層(砂)から対象火山灰が認められ、その上位には指標火山灰(Toya, Spfa-1)が認められる。 ○Hm2段丘堆積物の上面標高を約57~63mで確認した。

【敷地近傍における高位段丘(Hm3及びHm2段丘)とMm1段丘の比較】

○高位段丘と中位段丘は,段丘堆積物の層相(礫の風化)及び上面標高の差異並びに被覆層の特徴(火山灰の分布状況等)の観点か ら明確に区分される。





# 3.2 地形調査結果(敷地近傍)

①敷地近傍における海成段丘(積丹半島西岸:茶津~照岸)

#### ○中位段丘面 (Mm1段丘面) は高位段丘面と比較して広く,連続的に発達する。 ○高位段丘面 (Hm3及びHm2段丘面) は, Mm1段丘面の上位に断続的に分布する。



段丘面分布図

赤色立体地図

赤色立体地図+段丘面抽出エリア

# 3.2 地形調査結果(敷地近傍)

### 2-1 敷地近傍における海成段丘(岩内平野のうち岩内台地)

○岩内台地は,比較的平らな地形が認められるものの,開析された起伏のある地形(次頁参照)であることから,当社空中写真判読ではMm1段丘面は 抽出されない。



段丘面分布図



### 3.2 地形調査結果(敷地近傍)

### ②-2 岩内台地の起伏に関する検討(陰影段彩図)



〇当社空中写真判読では、Mm1段丘面は抽出されない。

### ③敷地近傍における海成段丘(岩内平野のうち共和台地)

#### 〇共和台地の前縁には、比較的平らで勾配に定向性のあるHm3段丘面がわずかに認められる。





### 検討概要

○敷地近傍における段丘認定の精度向上の検討は、右下の位置図に示す範囲を基本としているものであるが、以下の主要な4地点を代表として選定し、本資料に地質調査結果の詳細を示す(概要は次頁参照)。
 ○なお、他地点については、資料集に地質調査結果の詳細を示す(概要は次頁参照)。

①滝ノ澗①地点(Mm1)(P58~P60)

・敷地の最も近く(北側)でMm1段丘面及びMm1段丘堆積物が確認される。

・Mm1段丘堆積物を覆うローム層及び砂質シルト層中に洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所を確認している。

・群列ボーリングによりMm1段丘の旧汀線付近の高度を確認している。

②梨野舞納露頭(Mm1)(P62~P85)

・敷地の南側である岩内平野においてMm1段丘堆積物が確認される。

・Mm1段丘堆積物を覆う砂層(陸成層)上位の火山灰質砂質シルト層中に洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所を確認している。

③滝ノ澗②地点(Mm1, Hm3)(P86~P88)

・Mm1段丘面の一段上位にHm3段丘面が分布し、それぞれMm1段丘堆積物及びHm3段丘堆積物が確認される。

・Mm1段丘堆積物を覆う砂層 (陸成層) 中に洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所を確認している。

④茶津地点(A地点)(Hm3, Hm2)(P90~P101)

・Hm3段丘面の一段上位にHm2段丘面が分布し、それぞれHm3段丘堆積物及びHm2段丘堆積物が確認される。

・それぞれの段丘基盤は緩やかな平坦面を有しており、Hm3段丘とHm2段丘の間には平坦面が崖で境されることによる遷緩点が認められる。

・Hm2段丘堆積物上位の陸成層(砂)から対象火山灰が認められ,その上位には指標火山灰(Toya, Spfa-1)が認められる。

・群列ボーリングによりHm3段丘の旧汀線付近の高度を確認している。



#### 段丘調査結果(積丹半島西岸~岩内平野)

地域	地点	地形分類	調査方法	<b>基盤上面</b> 標高 (EL)	段丘堆積物 上面標高(EL)	段丘堆積物の層相	被覆層の特徴 (火山灰の分布等)
	茶津	Hm3段丘面	ボーリング 開削調査 (A-3)	約42~44m	約44~46m	(砂層) 淘汰の良い中粒砂 (砂礫層) 円礫主体, 風化礫混じる	・段丘堆積物を斜面堆積物が不整合で覆う。
	(A地点) <sup>※1</sup>	Hm2段丘面	開削調査 (A-1) (A-2)	<b>約</b> 62m	約63m	(砂層)淘汰の良い細粒~中粒砂	・段丘堆積物を覆う砂層 (陸成層) 中に対象火山灰を確認。 ・表土直下のシルト層に指標火山灰 (Toya, Spfa-1)の混在を確認。
	<b>滝ノ澗</b> ①*1	Mm1段丘面	露頭調査 ボーリング	約15~21m	約18~22m	(砂層) 淘汰の良い細粒〜中粒砂 (砂礫層) 亜円〜亜角礫主体	・段丘堆積物を覆うローム層及び砂質シルト層中に洞爺火山灰の降 灰層準に相当する箇所を確認。
	ン理の	Hm3段丘面	ボーリング	約41m	約45m	(砂層) 淘汰の良い細粒〜中粒砂 (砂礫層) 円〜亜角礫主体, クサリ礫混じる	・段丘堆積物を扇状地性堆積物及び崖錐堆積物が覆う。
積丹 半島	・电ノ洞と)	Mm1段丘面	露頭調査	約17m	約17m	(砂礫層)亜角礫主体	・段丘堆積物を覆う砂層(陸成層)中に洞爺火山灰の降灰層準に相 当する箇所を確認。
西岸	泊① Hm2段丘面 ボーリング 約54m		<b>約</b> 57m	(砂層) 淘汰の良い細粒~中粒砂 (砂礫層) 円~亜円礫主体、 クサリ礫混じる	・段丘堆積物を扇状地性堆積物及び崖錐堆積物が覆う。		
	泊②	Mm1段丘面	ボーリング	約19m	-	-	・基盤岩を扇状地性堆積物及び崖錐堆積物が覆う。
		-	ボーリング	約39m	約41m	(砂礫層)円~亜角礫主体,風化礫混じる	・段丘堆積物を扇状地性堆積物及び崖錐堆積物が覆う。
		Hm2段丘面	ボーリング	約59m	_	-	・基盤岩を扇状地性堆積物及び崖錐堆積物が覆う。
	泊③	Mm1段丘面	露頭調査	約16m	約16m 約20m (砂層)淘汰の良い中粒〜粗粒砂 (砂礫層) 亜円〜亜角礫主体		・段丘堆積物を砂層(陸成層)が覆う。
	<b>照岸</b> *1	Mm1段丘面が扇 状地,崖錐に覆 われる地形	ボーリング	約15~22m	約19~25m	(砂層) 淘汰の良い細粒〜粗粒砂 (砂礫層) 亜円〜亜角礫主体	・段丘堆積物を覆う扇状地性堆積物及び崖錐堆積物に挟在するシ ルト層中に洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所を確認。
岩内 平野	梨 <b>野舞納</b> 露頭	<ul> <li>(比較的</li> <li>平らな地形が認められるものの、</li> <li>Mm1段丘面は判読されない)</li> </ul>	露頭調査 ボーリング	-	約22m	(砂層) 葉理が発達する細砂 シルト質細砂を挟在 生痕が多く認められる	・段丘堆積物を覆う砂層 (陸成層) 上位の火山灰質砂質シルト層中 に洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所を確認。
	赤川露頭1	Hm3段丘面	露頭調査	約26m <sup>※2</sup>	- 改変 (盛土) により不明	(砂層) 細粒砂主体 (砂礫層)亜円〜円礫主体,クサリ礫混じる	・盛土による改変のため、被覆層については不明である。

※1 旧汀線高度を把握するための群列ボーリング実施地点

※2 赤川露頭1では、Hm3段丘堆積物の基盤上面標高は約26mであり、積円半島西岸のHm3段丘調査地点と比較し、低い状況が確認される。 これは、Hm3段丘が共和台地の前縁側に位置していることによるものと推定される(P54参照)。

①滝ノ澗①地点(Mm1)(1/3)

-部修正(H26/1/24審査会合)

○空中写真判読で抽出したMm1段丘面付近において露頭調査及びボーリング調査<sup>\*1</sup>を実施し、基盤岩の上位に段丘堆積物を確認した。
 ○段丘堆積物は砂礫層及び砂層で構成される。砂礫層は亜円~亜角礫を主体とし、砂層は淘汰の良い細粒~中粒砂である。
 ○段丘堆積物を覆うローム層及び砂質シルト層中に、洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所<sup>\*2</sup>を確認した。
 ○基盤岩の上面標高は約15~21m、段丘堆積物の上面標高は約18~22mで確認しており、旧汀線はH29滝ノ潤-3~H29滝ノ潤-5の間と推定される。



○本地点におけるMm1段丘は,段丘堆積物を覆うローム層及び砂質シルト層中に,洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所が確認される ことから,MIS5eの海成段丘に認定される。

①滝ノ澗①地点(Mm1)(2/3)

一部修正(H26/1/24審査会合)



----

火山ガラス主体

※括弧内の値はモードまたは集中度のよい範囲

bimodal)

### ①滝ノ澗①地点(Mm1)(3/3)



コア写真(H29滝ノ潤-3:深度0~10m)





柱状図(H29滝ノ澗-3:深度0~10m)





段丘堆積物の存在も示唆されることから,追加火山灰分析等を踏まえた検討を実施した。



### 2-1 梨野舞納露頭(Mm1)(3/13)

### 再揭(H29/3/10審査会合)



標高 (m)	斜距離 (m)	柱状 写真	地質 土質	事 58				
	7.85-		有機質砂質シルト	紫灰~ベージュ色の砂質シルト、細粒 分多く粘性あり。				
24.0	7.00-		火山灰質 砂質シルト	灰褐〜褐色の細砂多く混じるシルト、 ローム状。				
	6.00-		細砂,中砂	褐色細砂・中砂、灰白細砂、灰白シル				
23.0	5.10-		の細互層	ト質細砂の細互層。				
	5.00-		細砂	灰白〜白色細砂主体、灰白色のシルト を含む。				
22.0	4.65		細砂, 中砂 の細互層	褐色の細砂、中砂、シルト質細砂の 細互層				
	4.20- 4.05. 4.00-		砂質シルト	火山灰質シルト、細砂、シルト、細砂 混じりシルトからなる。酸化鉄が斑状 に点在。				
21.0	-	8	シルト混じり 細砂	褐色細砂、灰白細砂。上部は波状、下 部は平行の葉理発達。				
	3.10 3.05	-	シルト質細砂	褐色のシルト質砂。				
	3.00	-6	シルト 混じり細砂	褐色細砂、灰白細砂。平行葉理 発達。				
20.0	2.40-		細砂	灰白~灰褐の細砂。				
19.0	1.00.		シルト質細砂	「褐色のシルト質細砂。斑状、波状の酸				
	0.80-		細砂	へ化鉄多い。 灰白~灰褐の細砂主体、シルト分少な い。				



下段柱状図

③柱状図



#### 梨野舞納露頭スケッチ 拡大柱状図

**②-1 梨野舞納露頭(Mm1)(4/13)** 

一部修正(H29/3/10審査会合)

【火山灰分析結果(試料採取箇所①)】 ○陸成層上位の火山灰質砂質シルト層中に、洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所を確認した(標高24m程度)。



火山灰試料採取箇所① 露頭柱状図

※括弧内の値はモードまたは集中度のよい範囲

**②-1 梨野舞納露頭(Mm1)(5/13)** 

一部修正(H29/12/8審査会合)

66

【火山灰分析結果(試料採取箇所②)】 〇露頭上段のうち,標高22m程度に分布する火山灰質シルト(Ry-1)及び海成層に挟在するシルト質細砂(Ry-2,標高20m程度)におい て,対象火山灰を確認した。







※1 町田・新井(2011), ※2 青木・町田(2006)

火山灰試料採取箇所②火山ガラスのK20-TiO2図(左図), K20-Na20図(右図)

### 2-1 梨野舞納露頭(Mm1)(6/13)

再揭(H29/12/8審査会合)



※1 町田·新井(2011), ※2 青木·町田(2006)

火山灰試料採取箇所②火山ガラスの主元素組成(ハーカー図)

### 2-1 梨野舞納露頭(Mm1)(7/13)

【火山灰分析結果 (試料採取箇所③)】 〇露頭上段の海成層 (砂)のうち,標高22m程度 (Ry-a-33)及び標高18m程度 (Ry-a-68)の試料において,対象火山灰を確認した。 〇なお, Ry-a-33は,後述する粒度分析実施箇所と同位置であり, Ry-a-68は,露頭上段の底部に位置する。



2-1 梨野舞納露頭(Mm1)(8/13) 16.50 2.40 6.00 15.50 2.00 5.00 14.50 1.60 4.00 00'E 0(wt%) (%120 MgO(wt%) (wt%) 13.50 A1203 \_\_\_\_\_ 12.50 0.80 2.00 **\$** 11.50 0.40 1.00 **.** 8 10.50 0.00 0.00 70.00 73.00 76.00 79.00 82.00 85.00 73.00 76.00 79.00 82.00 73.00 82.00 70.00 85.00 70.00 73.00 76.00 79.00 82.00 85.00 76.00 79.00 85.00 SiO<sub>2</sub>(wt%) SiO2(wt.%) SiO2(wt.%) SiO<sub>2</sub>(wt.%) 1.00 6.00 7.00 ٠ 6.00 5.00 0.80 8 ۰. 5.00 4.00 ٥ 0.60 <del>ور</del> 4.00 (% t%) 3.00 ML%) 0 ₩ 0.40 4a,0 ŏ ≩ 3.00 ۲ 2.00 r 🕹 2.00 0.20 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 73.00 76.00 79.00 82.00 85.00 70.00 73.00 76.00 79.00 82.00 85.00 82.00 70.00 73.00 76.00 79.00 85.00 70.00 73.00 76.00 79.00 82.00 85.00 SiO<sub>2</sub>(wt.%) SiO<sub>2</sub>(wt%) SiO<sub>2</sub>(wt.%) SiO<sub>2</sub>(wt.%) 火山灰試料採取箇所③火山ガラスの主元素組成(ハーカー図) 対象火山灰の主要範囲 (火山ガラスのTiO<sub>2</sub>,Na<sub>2</sub>O,K<sub>2</sub>O) 7.00 7.00 ~ ٥ 6.00 6.00 5.00 5.00 ₽ ъ¢ ®-, d ٥ 4.00 Č. < 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.20 0.40 1.00 2.00 5.00 6.00 0.60 0.80 1.00 0.00 3.00 4.00 0.00 Na<sub>2</sub>O(wt.%) TiO<sub>2</sub>(wt.%) □ Ry-a-33 ♦ Ry−a−68

火山灰試料採取箇所③火山ガラスのK20-TiO2図(左図), K20-Na20図(右図)

1.00

0.80

0.60 MT<sup>®</sup> 0.40

0.20

0.00

6.00

5.00

4.00

2.00

1.00

0.00

70.00

00.E FeO(wt%)

70.00

2-1 梨野舞納露頭(Mm1)(9/13)

【火山灰分析結果 (試料採取箇所④)】 ○露頭下段の海成層 (砂) のうち,標高15m程度 (Ry-b-12) の試料における火山灰分析の結果,火山ガラスの主元素組成におけるTiO<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>O及びK<sub>2</sub>O比は,対象火山灰の主要範囲の中央付近には分布しない。 ○これは,露頭上段の試料における火山灰分析の結果,同比が対象火山灰の主要範囲の中央付近に分布する状況とは,明瞭に異なる。 ○なお,当試料 (Ry-b-12) は,後述する粒度分析実施箇所と同位置である。



火山灰試料採取箇所④ 火山灰分析結果

2-1 梨野舞納露頭(Mm1)(10/13)



火山灰試料採取箇所④ 火山ガラスのK20-TiO2図 (左図), K20-Na20図 (右図)

71

(%)

### 2-1 梨野舞納露頭(Mm1)(11/13)



#### 【露頭柱状図:(露頭上段)】
#### 2-1 梨野舞納露頭(Mm1)(12/13)



【露頭柱状図 (露頭下段)】

(2-1 梨野舞納露頭(Mm1)(13/13)



○露頭観察において層相の観点から地層区分した海成層(砂)とその上位の陸成層(砂)については,粒度及び帯磁率の観点からも異なる特徴が認められ,地層区分が妥当であることを確認した。
 ○海成層中における粒度分析及び帯磁率測定の結果,鉛直方向に差異は認められない。

○海成層中における硬度測定の結果,露頭上下段で傾向の差異が認められる。

#### (参考)現世の砂における試料採取位置

(海成層(現世の砂)の試料採取について)
 ○海成層の指標となる現世の砂の特徴について把握するため、堀株及び岩内港の砂浜(前浜及び後浜)において試料を採取し、粒度分析、帯磁率測定及び硬度測定を実施した。
 ○海成層(現世の砂)は、海成層(砂:段丘堆積物、岩内層)と堆積環境が比較的類似すると推定される地点にて試料採取を行う観点より、敷地に近接する堀株及び梨野舞納露頭に近接する岩内港を選定した。



75



ピット壁面写真(HRK-A:前浜)



ピット壁面写真 (IWK-A:前浜)



ピット壁面写真(HRK-B:後浜)

帯磁率 硬度

ピット壁面写真 (IWK-B:後浜)

EL=2.9m

②-2 梨野舞納露頭(Mm1)(H30年4月トレンチ調査結果)(1/7)

 ○梨野舞納露頭においては、海成層中における火山灰分析及び硬度測定の結果、明瞭な不整合は認められないものの、露頭上下段で堆 積環境が変化しているものと推定されることから、露頭下段は岩内層、露頭上段はMm1段丘堆積物(上面標高約22m)と考えられる。
 ○このため、露頭を上下段に隔てている小段付近の層相観察を目的に、越冬後のH30年4月に、トレンチ調査を実施した。
 ○トレンチは、小段基部を露頭平行方向に掘削した。





NW(海側) →



76

← SE (山側)



#### ②-2 梨野舞納露頭(Mm1)(H30年4月トレンチ調査結果)(2/7)





写真-3トレンチ掘削後状況(H30年4月撮影)

○海成層中における火山灰分析及び硬度測定の結果並びに小段付近の層相観察の結果を踏まえると,露頭下段は岩内層,露頭上段は Mm1段丘堆積物に区分される。

○なお, 梨野舞納露頭を含む岩内台地におけるMm1段丘堆積物と岩内層の区分は, 洞爺火山灰及び対象火山灰の降灰層準との層位関係を踏まえると, 信頼性が高いものと判断される(資料集P112~P143参照)。

○Mm1段丘堆積物は,段丘堆積物を覆う砂層(陸成層)上位の火山灰質シルト層中に,洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所が確認されることから,MIS5eの海成段丘堆積物に認定される。

官有\_/堤影箭



写真-4トレンチ壁面状況①(H30年4月撮影)



#### ②-2 梨野舞納露頭(Mm1)(H30年4月トレンチ調査結果)(4/7)



81

不整合境界

層相境界

写真-7トレンチ壁面状況③(H30年4月撮影)

#### ②-2 梨野舞納露頭(Mm1)(H30年4月トレンチ調査結果)(5/7)



#### 【露頭柱状図: (露頭上段及びトレンチ掘削範囲)】

#### ②-2 梨野舞納露頭(Mm1)(H30年4月トレンチ調査結果)(6/7)



#### 【露頭柱状図(露頭下段)】

②-2 梨野舞納露頭(Mm1)(H30年4月トレンチ調査結果)(7/7)

【 粒度分析, 帯磁率及び硬度測定結果(トレンチ掘削範囲)】 ○トレンチ掘削範囲において帯磁率測定及び硬度測定を実施した。 ・帯磁率 : 海成層(トレンチ掘削範囲)は, 海成層(露頭上段及び露頭下段)と比較して, 明瞭な差異は認められない。 ・硬度 : 海成層(トレンチ掘削範囲)は, 海成層(露頭上段)と同様, 硬度指数20mm以上を主体とする。



【帯磁率·硬度測定結果(梨野舞納露頭)】

# 3.3 地質調査結果(敷地近傍)

#### 2-3 梨野舞納露頭(Mm1) OSL年代測定結果

#### ○梨野舞納露頭において層相及び火山灰分析の結果から, Mm1段丘堆積物と判断される海成層上部(標高21m程度)においてOSL年 代測定を実施した。

【OSL年代測定結果 (カリ長石pIRIR法 (pIRIR<sub>50/290</sub>))】 <u>Mm1段丘堆積物 (Ry-OSL)</u> 〇当該試料より、OSL年代測定値「128±12ka」が得られた。 〇g値は0.98±0.21%/decadeであった。



試料採取箇所

○本露頭において、Mm1段丘堆積物を対象としたOSL年代測定 (plRIR<sub>50/290</sub>) により得られた年代値「128±12ka」は、概ねMIS5eの年代値を示す (標高21m程度)。

○本年代値は、本露頭においてMm1段丘堆積物が洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所の下位に確認され、MIS5eの海成段丘堆積物 に認定されることと整合的であるため、信頼性が高いと判断される。

③-1 滝ノ澗②地点 (Mm1, Hm3) のまとめ

#### 一部修正(H26/1/24審査会合)



 ○本地点におけるMm1段丘は,段丘堆積物を覆う砂層(陸成層)中に,洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所が確認されることから, MIS5eの海成段丘に認定される。
 ○本地点におけるHm3段丘は,Mm1段丘の一段上位に分布し,段丘堆積物が認められることから,MIS7の海成段丘に認定される。



③-2 滝ノ澗②地点(Mm1)

滝ノ澗②地点遠望写真





(参考)洞爺火山灰の屈折率(町田・新井, 2011より)

特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.494-1.498	1.711-1.761 (1.758-1.761, 1.712-1.729 bimodal)	1.674-1.684

※括弧内の値はモードまたは集中度のよい範囲

#### ③-3 滝ノ澗②地点(Hm3)

一部修正(H29/12/8審査会合)



コア写真(泊Hm3-1:深度0~13m)



コア写真(泊Hm3-1:別孔 深度2~2.75m)



柱状図(泊Hm3-1:深度0~13m)



④-1 茶津地点 (Hm3, Hm2) のまとめ (1/2)

【Hm3段丘】(P92~P97参照)

○空中写真判読で抽出したHm3段丘面付近においてボーリング調査(茶津-1~5)及び開削調査(A-3トレンチ)を 実施した。

○本調査箇所では,基盤岩の上位に海成層(円礫主体で風化礫が混じる砂礫層,淘汰の良い砂層)が認められる。
○本調査箇所はHm3段丘面が判読されることから,海成層はHm3段丘堆積物に区分される。

○露頭観察において層相の観点から地層区分したHm3段丘堆積物(砂)とHm3段丘堆積物を覆う斜面堆積物上 位の陸成層(砂)については、粒度の観点からも異なる特徴が認められ、地層区分が妥当であることを確認した。

○基盤岩の上面標高は約42~44m,段丘堆積物の上面標高は約45~46mで確認しており、旧汀線付近の高度 は約46mである。

【Hm2段丘】(P99~P101参照)

○空中写真判読で抽出したHm2段丘面において開削調査(A-1及びA-2トレンチ)を実施した。

○本調査箇所では,基盤岩の上位に海成層(淘汰の良い砂層)が認められる。

○本調査箇所はHm2段丘面が判読されることから、海成層はHm2段丘堆積物に区分される。

○露頭観察において層相の観点から地層区分したHm2段丘堆積物(砂)とその上位の陸成層(砂)については,

粒度及び帯磁率の観点からも異なる特徴が認められることから,地層区分が妥当であることを確認した。 ○基盤岩の上面標高は約62m.段丘堆積物の上面標高は約63mである。

【Hm2段丘とHm3段丘の基盤形状】

○段丘基盤が緩やかな平坦面を有しており、Hm3段丘とHm2段丘の間には平坦面が崖で境されることによる遷緩 点が認められる。





#### **一部修正(H26/1/24審査会合**)





④-1 茶津地点 (Hm3, Hm2) のまとめ (2/2)



○本地点におけるHm3段丘は、以下のことから、MIS7の海成段丘に認定される。

・本地点のHm3段丘堆積物上面標高(約45~46m)は、MIS7に認定された滝ノ澗②地点のHm3段丘堆積物上面標高(約45m)(P86~P88参照)と同程 度である。

・両地点のHm3段丘堆積物のうち砂礫層には、風化礫もしくはクサリ礫が混じる。

○本地点におけるHm2段丘は、Hm3段丘の一段上位に分布し、段丘堆積物が認められることから、MIS9の海成段丘に認定される。

#### 【OSL年代測定結果】(P97参照)

○Hm3段丘堆積物から得られたOSL年代測定値「258±44ka」は、信頼性の高い年代値と判断され、概ねMIS7の年代値を示す。 ○本年代値は、本地点におけるHm3段丘がMIS7の海成段丘に認定されることと整合的である。

④-2-1 茶津地点(Hm3)「A-3トレンチ」-露頭観察結果(1/2)-

#### 【露頭観察結果】

○基盤岩(凝灰岩)の上位に、海成層(円礫主体で風化礫が混じる砂礫層、淘汰の良い砂層)及び陸成層(円~角礫のクサリ礫が混じる砂礫層(シルトを挟在)、シルト質砂層、砂質シルト層)が認められる。
 ○本調査箇所はHm3段丘面が判読されることから、海成層はHm3段丘堆積物に区分される。
 ○Hm3段丘堆積物を不整合で覆う砂礫層は、角礫が混じり、シルトを挟在することから、斜面堆積物に区分される。
 ○明瞭な火山灰を含む地層は認められない。



(4)-2-1 茶津地点(Hm3)「A-3トレンチ」-露頭観察結果(2/2)-



93

Hm3段丘堆積物

基盤岩

砂礫

凝灰岩

・円礫主体,弱風化~風化礫少量混じる

チャート主体

・安山岩礫混じる

・風化により軟質化

・礫は安山岩, 変質安山岩, 泥岩, 凝灰岩及び

・基質は中粒砂主体、細粒砂~粗粒砂混じる

(部計算時代の毎4日による)

④-2-2 茶津地点(Hm3)「A-3トレンチ」-粒度分析,帯磁率測定及び硬度測定結果(1/3)-



【露頭柱状図(A-3-a)】

#### ④-2-2 茶津地点(Hm3)「A-3トレンチ」-粒度分析,帯磁率測定及び硬度測定結果(2/3)-

帯磁率 硬度指数 粒度 深度 標高 柱状 記載 写真 sample  $(\times 10^{-3} \text{ SI})$ (試料採取位置) (mm) (火山灰分析用試料番号) 0.00 EL=45. 90m 10 20 30 10 20 30 最大直径200mm、平均直径100mm 2 3 4 角碟-亜角礫(強風化、クサリ礫) 直径20-40mmの円礫混入 基質はシルト質 中粒砂-粗粒砂 0.50 4 5 6 7 8 9 10 上方細粒化 麧 深度0.40-0.60m シルトのレンズ挟在 斜面堆積1 礫 1.00 12 13 14 15 16 17 1.50 1.65 黄褐色-茶褐色 中粒砂 淘汰が良い 17 18 19 20 21 22 丘堆積物 深度2.00-2.10m 2.00 直径20-40mm円碟-亜円碟点在 深度2.10-2.20m 直径10-20mn円碟、扁平礫の薄層挟在、 砂 鉱物濃集 23 24 Hm3段1 A-3-b-24 2.50 深度2.60-2.70m 25 26 27 28 直径10-20mm円礫、扁平礫の薄層挟在 深度2.80-2.90m 直径10-20mn円碟、扁平礫点在 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

【露頭柱状図(A-3-b)】

④-2-2 茶津地点(Hm3)「A-3トレンチ」-粒度分析,帯磁率測定及び硬度測定結果(3/3)-

#### 【粒度分析,帯磁率及び硬度測定結果】

○Hm3段丘堆積物(砂)と斜面堆積物上位の陸成層(シルト質砂)について、粒度分析、帯磁率測定及び硬度測定により地層区分の明確 化を図った。

・粒度 : 陸成層はHm3段丘堆積物と比較してシルト含有率が高く,両者に差異が認められる。

- ・帯磁率 : Hm3段丘堆積物と陸成層に明瞭な差異は認められない。
- ・硬度 : Hm3段丘堆積物と陸成層に明瞭な差異は認められない。



○露頭観察において層相の観点から地層区分したHm3段丘堆積物(砂)と斜面堆積物上位の陸成層(砂)については,粒度の観点から も異なる特徴が認められ,地層区分が妥当であることを確認した。

(4)-2-3 茶津地点(Hm3)「A-3トレンチ」-OSL年代測定結果-

【OSL年代測定結果 (カリ長石pIRIR法 (pIRIR<sub>50/290</sub>))】 Hm3段丘堆積物(A-3-OSL) ○当該試料より、OSL年代測定値「258±44ka」が得られた。 ○g値は0.88±0.42%/decadeであり、閾値(約1.0%\*)を下回るため、フェーディング補正が適正であり、信頼性の高い年代値であると判 断される。

試料採取箇所

g<sub>2days</sub>值 年間線量 未補正年代値 補正年代値 飽和年代値 試 料 等価線量 飽和線量 信頼性 (層相) D<sub>e</sub> (Gy)  $2D_0(Gy)$ (%/decade) (Gy/ka) (ka) (ka) (ka) A-3-OSL 554±72 1434  $0.88 \pm 0.42$  $2.78 \pm 0.20$  $199 \pm 30$  $258 \pm 44$ 516 0 (石少)

OSL年代測定結果 (plRIR<sub>50/290</sub>)

○Hm3段丘堆積物から得られたOSL年代測定値「258±44ka」は、信頼性の高い年代値と判断され、概ねMIS7の年代値を示す。 ○本年代値は、本地点におけるHm3段丘がMIS7の海成段丘に認定されることと整合的である。



#### ※ 梨野舞納露頭において、Mm1段丘堆積物を対象としたOSL年代測定 (pIRIR<sub>50/290</sub>)により、信頼性の高い年代値を得ており、 この際のg値は0.98±0.21%/decadeであることから、フェーディング補正におり/200 値の閾値を約1.0%/decadeと設定した。



④-3-1 茶津地点(Hm2)「A-1トレンチ」-露頭観察結果-

#### 【露頭観察結果】 〇基盤岩(砂質凝灰岩又は凝灰角礫岩)の上位に,海成層(淘汰の良い砂層)及び陸成層(砂層,シルト質砂層(東側では一部礫混じりシ ルト層),シルト層)が認められる。 〇本調査箇所はHm2段丘面が判読されることから,海成層はHm2段丘堆積物に区分される。 〇明瞭な火山灰を含む地層は認められない。



④-3-2 茶津地点(Hm2)「A-1トレンチ」-粒度分析,帯磁率測定及び硬度測定結果(1/2)-



【露頭柱状図(A-1-c)】

④-3-2 茶津地点(Hm2)「A-1トレンチ」-粒度分析,帯磁率測定及び硬度測定結果(2/2)-

#### 【粒度分析, 帯磁率及び硬度測定結果】 〇A-1-cにおいて, Hm2段丘堆積物(砂)と上位の陸成層(砂)に明瞭な不整合が認められないことから, 粒度分析, 帯磁率測定及び硬 度測定により地層区分の明確化を図った。 ・粒度 : 陸成層はHm2段丘堆積物と比較してシルト含有率が高く, 両者に差異が認められる。

・帯磁率 : Hm2段丘堆積物の測定数は少ないものの,陸成層はHm2段丘堆積物より値が高く,ばらつく傾向が認められる。

・硬度 : Hm2段丘堆積物と陸成層に明瞭な差異は認められない。



○露頭観察において層相の観点から地層区分したHm2段丘堆積物(砂)とその上位の陸成層(砂)については、粒度及び帯磁率の観点からも異なる特徴が認められ、地層区分が妥当であることを確認した。

#### ⑤敷地近傍における高位段丘 (Hm3及びHm2段丘)とMm1段丘の比較

○敷地近傍において認められる高位段丘(Hm3及びHm2段丘)及び中位段丘(Mm1段丘)の特徴を下表に整理した。
 ○段丘堆積物の層相及び上面標高並びに被覆層の特徴には、以下のとおり、高位段丘と中位段丘とで明確な差異が認められる。
 (高位段丘:Hm3及びHm2段丘)
 ・段丘堆積物は風化によるクサリ礫が認められ、段丘堆積物の上面標高はHm2段丘で約57~63m、Hm3段丘で約41~46mである。
 ・Hm2段丘堆積物の上位に対象火山灰が分布し、その上位に指標火山灰(Toya、Spfa-1)が分布する。

(中位段丘:Mm1段丘)

 ・段丘堆積物の礫は高位段丘と比較して新鮮であり、段丘堆積物の上面標高は約16~25mである。
 ・Mm1段丘堆積物上位の陸成層(砂・シルト)並びに扇状地性堆積物及び崖錐堆積物に挟在するシルト層中に洞爺火山灰の降灰層準に相当する 箇所が確認される。

○高位段丘と中位段丘は,段丘堆積物の層相(礫の風化)及び上面標高の差異並びに被覆層の特徴(火山灰の分布状況等)の観点から明確に区分 される。

段丘		海洋酸素 同位体ステージ	地点	段丘堆積物 上面標高(EL)	段丘堆積物の層相	被覆層の特徴 (火山灰の分布等)	
高位段丘	Hm2 段丘	MIS9	積丹半島西岸 (茶津, 泊①)	約57~63m	(砂層) 細粒砂~中粒砂 (砂礫層) 円~亜円礫主体, クサリ礫が混じる	・段丘堆積物を覆う砂層(陸成層)中に対象 火山灰が認められる。 ・表土直下のシルト層に指標火山灰(Toya, Spfa-1)の混在が認められる。	
	Hm3 段丘	MIS7	積丹半島西岸 (茶津, 泊②, 滝ノ澗②)	約41~46m	(砂層) 細砂~粗粒砂 (砂礫層) 亜円~亜角礫主体, 風化礫もしくはクサリ 礫が混じる	・段丘堆積物を扇状地性堆積物及び崖錐堆 積物等が覆う。	
			岩内平野 (赤川露頭1)	改変 (盛土) により不明	(砂層) 細粒砂主体 (砂礫層) 亜円礫又は円礫主体, クサリ礫が混じる	_	
中位段丘	Mm1 段丘	MIS5e	積丹半島西岸 (照岸, 泊③, 滝ノ澗①, ②)	約16~25m	(砂層) 細砂〜粗粒砂 (砂礫層) 亜円〜亜角礫主体	・段丘堆積物を覆う陸成層(砂・シルト)並び に扇状地性堆積物及び崖錐堆積物に挟在 するシルト層中に洞爺火山灰の降灰層準に 相当する箇所が確認される。	
			岩内平野 (梨野舞納露頭)	約22m	(砂層) ・葉理が発達する細砂 ・シルト質細砂を挟在し, 生痕が多く認められる	・段丘堆積物を覆う砂層(陸成層) 上位の火 山灰質砂質シルト層中に洞爺火山灰の降 灰層準に相当する箇所が確認される。	

#### 敷地近傍における高位段丘と中位段丘の比較



#### ①岩内層の特徴

○敷地近傍における第四系下部~中部更新統の岩内層の特徴について、地形状況及び地質調査結果に基づき検討を実施した。

【地形状況】(P107参照)

○積丹半島西岸は,波食棚及び海食崖が発達する等,海食作用が顕著である。

○岩内平野は,海に向かって緩やかな凹面を向けた弧状(湾状)を呈し,堆積物を供給する河川(堀株川及びその支流)の規模が比較的大きいことから,堆積作用が顕著である。

【地質調査結果】

(岩内層と段丘堆積物の分布)(P105参照)

○岩内層は堆積作用が顕著である岩内平野に認められるが、海食作用が顕著である積丹半島西岸には認められない。

○段丘堆積物は岩内平野及び積丹半島西岸のいずれにも認められるが、岩内平野では岩内層を段丘基盤とすることに対し、積丹半島西岸では神恵 内層を段丘基盤とする。

(岩内層と段丘堆積物の特徴の差異)(P105参照)

○高位 (Hm3及びHm2) 段丘堆積物中の礫は、中位 (Mm1) 段丘堆積物中の礫と比較して風化している状況が認められる。

○岩内層中の礫は、高位段丘堆積物中の礫と比較して新鮮である(風化の影響が小さい)。

○岩内層の層厚は、段丘堆積物の層厚と比較して厚い傾向が認められる。

○共和台地(赤川露頭1)においては、Hm3段丘堆積物と岩内層の間に不整合が認められる。

〇岩内台地(梨野舞納露頭)においては、Mm1段丘堆積物と岩内層の間に不連続ながらも不整合が認められる。

○不整合境界がやや不明瞭となる理由としては、両層とも砂層であることに加え、以下の状況から、MIS5eの時代頃には顕著な侵食作用を被っていな かったためと考えられる。

・岩内台地は背後に火山麓扇状地が迫る地形状況であり、堆積物の主な供給源である堀株川からの離隔が存在する静穏な環境(P105参照)

(岩内層と段丘堆積物の粒度分布の差異)(P108~P109参照)

○岩内層中の礫は、高位段丘堆積物中の礫と比較して新鮮であることから、岩内層及び高位段丘堆積物中の砂についても風化に伴う差異が認められるものと考えられる。

○このため、 微小粒径を連続的に把握することができるレーザ回折法による粒度分析を実施した。

○粒度分析の結果,高位段丘堆積物中の砂は、岩内層中の砂と比較して細粒分が多い傾向が認められることから、風化に伴う細粒化の可能性が考えられる。
○この状況は、岩内層中の礫が高位段丘堆積物中の礫と比較して新鮮である(風化の影響が小さい)ことと調和的である。

〇岩内層は以下の特徴を有するものと考えられる。

①岩内層の層厚は、段丘堆積物の層厚と比較して厚い

**②岩内層中の礫は、高位段丘堆積物中の礫と比較して新鮮(風化の影響が小さい)** 

③岩内層中の砂は、高位段丘堆積物中の砂と比較して細粒分が少ない(風化の影響が小さい)

○岩内層が高位段丘堆積物と比較して風化の影響が小さい要因としては,層厚が厚いこと,段丘堆積物を含む上位層に被覆されること等により,表 層からの風化が促進されにくい可能性が考えられる。

○積丹半島西岸の基部に位置する敷地には既往調査において岩内層が確認されていることから,「4.敷地における段丘区分の根拠の明確化 (STEP2)」においては,上記の特徴を考慮し,岩内層の区分を行う。

# 3.4 敷地近傍における岩内層

#### ②段丘堆積物と岩内層の特徴の比較

14h 15t		++h = <th>调本符形</th> <th><b>16</b> B</th> <th colspan="2">段丘堆積物</th> <th>岩山岡</th>	调本符形	<b>16</b> B	段丘堆積物		岩山岡
地	以	坦形私	調査箇所	項日	中位段丘(Mm1)	高位段丘(Hm3,Hm2)	<b>石</b> / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /
積丹半島 西岸		<ul> <li>○中位段丘面 (Mm1段丘面) が高 位段丘面と比較して広く,連続的 に発達</li> <li>○高位段丘面 (Hm3及びHm2段丘 面) は, Mm1段丘面の上位に断 結めに☆本</li> </ul>	茶津地点 ~ 照岸地点	①層相	<ul> <li>○淘汰の良い砂層</li> <li>○亜円~亜角礫主体の砂礫層 (P110参照)</li> </ul>	<ul> <li>○淘汰の良い砂層</li> <li>○亜円~亜角礫主体のクサリ礫が 混じる砂礫層 (P111~P112参照)</li> </ul>	
	十半島			茶津地点 ②層厚	O約1∼5m	〇約1~5m	
	详	<ul> <li>協助に万市</li> <li>海岸地形は岩石海岸が卓越</li> <li>全般的に海食崖が発達し、海食</li> <li>作用による斜面後退が顕著</li> <li>沿岸部には波食棚が発達</li> </ul>		~ 照岸地点	③層序	○段丘基盤の神恵内層を段丘 堆積物が不整合で覆う	○段丘基盤の神恵内層を段丘堆積 物が不整合で覆う
岩内平野	岩内台	<ul> <li>○岩内平野は, 共和台地, 岩内低</li> <li>地及び岩内台地から構成</li> <li>○岩内低地は, 主に堀株川沿いに 広がる沖積低地からなり, 共和台 地はその北方に, 岩内台地は南</li> </ul>	梨野 <b>舞納</b> 地点	①層相	○葉理が発達する細砂主体のシ ルト質細砂を挟在し、生痕が 多く認められる砂層 (P113参照)	-	<ul> <li>○葉理が発達するシルト混じり細砂主体の砂層</li> <li>○円礫主体のシルト混じり砂礫層(高位段丘堆積物中の礫と比較して新鮮)</li> <li>(P114~P115参照)</li> </ul>
	地			2層厚	〇 <mark>約</mark> 6m		〇約38m
				③層序	○段丘基盤の岩内層を段丘堆 積物が不連続な不整合で覆う		OMm1段丘堆積物に不連続な不整合 で覆われる
		方に広がる 〇共和台地の前縁には、Hm3段丘 面がわずかに認められる	①層相 赤川 露頭1 ②層厚 ③層序	①層相		<ul> <li>○細粒砂主体の砂層</li> <li>○円~亜円礫主体のクサリ礫が混じる砂礫層(P116参照)</li> </ul>	<ul> <li>〇細砂主体の砂層</li> <li>〇円~亜円礫主体の砂礫層(高位段 丘堆積物中の礫と比較して新鮮)</li> <li>(P116参照)</li> </ul>
	共和台	<ul> <li>○海岸地形は砂浜海岸が卓越</li> <li>○海に向かって緩やかに凹面を向</li> <li>けた弧状(湾状)を呈し,堆積物</li> <li>を供給する河川(堀株川及びその</li> <li>支流)の規模が比較的大きいこと</li> <li>から,堆積作用が顕著</li> </ul>			○改変に伴い不明だが、少なくとも 5m以上	〇 <b>約8m以上</b>	
				③層序		○段丘基盤の岩内層を段丘堆積物 が不整合で覆う	OHm3段丘堆積物に不整合で覆われる
	뽀			①層相			○淘汰が良く, 葉理が発達する砂層等
			幌似 露頭1*	2層厚			〇約20m以上
				③層序	-	-	_
				④その他			〇OSL年代測定値:495±101Ka (試料採取標高約46m)

105

※幌似露頭1の状況については資料集P154~P157を参照



# 3.4 敷地近傍における岩内層

③敷地近傍の地形

一部修正(H29/12/8審査会合)



# 3.4 敷地近傍における岩内層

#### ④岩内層と高位段丘堆積物の粒度分布の比較



※1 A-1トレンチ (A-1-c-23)の試料採取位置はP100に、梨野舞納露頭 (Ry-B, Ry-D)の試料採取 位置はP72~73に、現世砂 (IWK-A)の試料採取位置はP75を参照。

※2 砂領域の累積頻度は、砂の粒径範囲 (75~2,000 µm) における頻度 (%) の計を示す。
## 3.4 敷地近傍における岩内層

### (参考)レーザ回折法による粒度分析について

#### ○レーザ回折法による粒度分析の計測概要を以下に示す。

#### 計測概要

項目	内容
目的	○粒径3000μm以下の連続粒度分布の差異を確認
測定器	<ul> <li>○レーザ回折式粒度分布測定装置(SALD-3100)</li> <li>(株式会社島津製作所)</li> <li>○測定範囲: 0.05~3000µm</li> </ul>
光源	〇半導体レーザ 波長 690nm
撹拌機	〇羽根形撹拌機 (攪拌速度連続可変)
超音波分散機	〇周波数 42kHz, 出力 40w
送液ポンプ	<b>○ラジアルポンプ</b>
使用環境	○温度:10~30℃ ○湿度:20~80%(結露しないこと)



SALD-3100概略構造図



レーザ回折式粒度分布測定装置 (SALD-3100)

## 3.4 敷地近傍における岩内層

#### ⑤-1 照岸地点(Mm1)(ボーリングコア写真及び柱状図,照岸1-6)

一部修正(H29/12/8審査会合)



コア写真(深度0~18m)

柱状図(深度0~21m)

## 3.4 敷地近傍における岩内層

#### ⑤-2 滝ノ澗②地点(Hm3)(ボーリングコア写真及び柱状図, 泊Hm3-1)

一部修正(H29/12/8審査会合)



コア写真(深度0~13m)

**柱状図(深度0~13m**)



コア写真(別孔 深度2~2.75m)

3.4 敷地近傍における岩内層

#### ⑤-3 泊①地点(Hm2)(ボーリングコア写真及び柱状図, 泊Hm3-2)



コア写真(深度0~10m)

柱状図(深度0~10m)

## 3.4 敷地近傍における岩内層



梨野舞納露頭スケッチ

### 3.4 敷地近傍における岩内層

#### ⑤-4 梨野舞納地点ボーリングコア写真(1/2)

#### 一部修正(H27/5/29審査会合)



### 3.4 敷地近傍における岩内層

#### ⑤-4 梨野舞納地点ボーリングコア写真(2/2)

#### 一部修正(H27/5/29審査会合)



・高位段丘堆積物中の礫と比較す ると新鮮な礫で構成される。





コノク与具 (深度20~40m, 標高-8.5/~-28 :分級を繰り返す淘汰が良い砂層

:腐植質が混じるシルト層

い砂層 :円礫主体のシルト混じり砂礫層

## 3.4 敷地近傍における岩内層

5-5 赤川露頭1 (Hm3及び岩内層)

一部修正(H29/3/10審査会合)

○本露頭においては、岩内層をHm3段丘堆積物が不整合で覆う状況が認められる。
○Hm3段丘堆積物は、円礫又は亜円礫主体の砂礫層であり、級化が認められる。
○基質は細~中砂であり、礫は一部の礫種において風化によるクサリ礫化が認められる。
○クサリ礫は、礫支持の状態で、原形(円礫状態)を保持して分布していることから、二次堆積を示唆する状況は認められない。
○岩内層は、細砂主体の砂層であり、一部に砂礫層が認められる。
○岩内層中の礫は、Hm3段丘堆積物中の礫と比較して新鮮である。
○Hm3段丘堆積物の上面標高については、改変(盛土)のため不明である。





1. コメント回答方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.4
1.1 指摘事項 •••••••••	P.5
1.2 指摘事項に関する回答方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.6
2. 検討概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.11
2.1 検討経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.12
2.2 検討目的及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.15
2.3 検討対象範囲 ·····	P.18
2.4 検討結果及び評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.26
3. 敷地近傍における段丘認定の精度向上(STEP1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.47
3.1 敷地近傍における段丘認定の精度向上のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.48
3. 2 地形調査結果(敷地近傍)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.51
3.3 地質調査結果(敷地近傍)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.56
3.4 敷地近傍における岩内層・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.104
4. 敷地における段丘区分の根拠の明確化(STEP2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.119
4. 1 敷地における段丘区分の根拠の明確化のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.120
4. 2 地形調査結果(敷地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.126
4.3 地質調査結果(敷地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.132
5. 敷地における段丘認定の精度向上(STEP3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.179
5.1 敷地及び敷地近傍の段丘対比 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.180
5.2 段丘高度の整合性の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.184
6. 総合評価	P.191
参考文献 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	P.200



# 4. 敷地における段丘区分の根拠の明確化(STEP2)



### 4.1 敷地における段丘区分の根拠の明確化のまとめ

#### ①検討方法

○敷地における段丘区分は,既往調査に基づき実施しているものであるが,今回,追加調査を実施し,これらを含めた段丘区分を改めて行うことにより, 段丘区分の根拠の明確化を図った。

【検討方法】

○地層区分及び段丘区分については,段丘面の分布,段丘堆積物の層相,基盤形状等を考慮して行う。

○なお、岩内層の地層区分については、「3.4敷地近傍における岩内層」において考察した岩内層の特徴を考慮して行う。

【検討順序】

○敷地は1,2号炉及び3号炉の建設等の敷地造成に伴う改変により、段丘面を判読している箇所の原地形の残存がわずかな状況であり、追加データの 取得が限定的であることから、既往調査結果も含め、地形及び地質調査データ等が充実している地点から地層区分及び段丘区分を行い、地形及び 地質の連続性等を考慮し、近接する地点の同区分を順次行う(以下に示す①~⑧の順)。

①C地点

・Hm3段丘面が比較的広く判読され、原地形が残存している。

②F-11断層開削調査箇所

・C地点が含まれるHm3段丘面の背後にHm2段丘面が判読され、当該調査箇所はHm2段丘面上に位置する。

③G地点

・Hm2段丘面付近に位置し、F-11断層開削調査箇所と近接し、標高が同程度である。

④F-4断層開削調査箇所

・G地点と同一地形単元であり、Hm2段丘面推定内縁標高線及び現汀線に対し、概ね直交方向の断面上に位置する。

⑤F-1断層開削調査箇所

・G地点と同一地形単元である。

・F-4断層開削調査箇所における段丘基盤と標高が同程度である。

⑥F-1断層開削調査箇所近傍露頭1及び2

・F-1断層開削調査箇所の近傍に位置し、F-1断層開削調査箇所で認められる地層が連続して確認される。

⑦Hm1段丘露頭

・Hm1段丘面は判読されないものの, Hm2段丘面とH0段丘面群の間に位置し, F-11断層開削調査箇所が含まれるHm2段丘基盤の一段上位の 緩やかな平坦面上に位置する。

⑧Mm1段丘露頭

・Mm1段丘面付近に位置する。



### 4.1 敷地における段丘区分の根拠の明確化のまとめ

#### 2検討対象範囲

#### 一部修正(H29/12/8審査会合)



調査位置図(改変前の地形)

※ Hm2段丘面推定内縁標高線は、敷地で認められるHm2段丘面の内縁を通り、 谷地形箇所については地形コンターを考慮して推定し、作成したものである。

(地形調査結果)

(冊督調杏結里)

### 4.1 敷地における段丘区分の根拠の明確化のまとめ

③検討結果 〇当社空中写真判読の結果, H0段丘面群, Hm2段丘面, Hm3段丘面等が認められる。 ○敷地の基盤には緩やかな平坦面及び遷緩線が認められる。 地形・地質状況から段丘堆積物に区分される地層が分布する箇所

0	〇各段丘調査箇所における地層区分の検討結果を以下に示す。 〇本段丘調査箇所における地層区分の検討結果を以下に示す。					
	段丘調査箇所 均		地 形	地質	地層区分	地層区分の 詳細記載箇所
	C 地 点	C-1トレンチ	Hm3段丘面	・基盤岩の上位に海成層(円~亜角礫のクサリ礫が混じる砂礫層及び淘汰の良い砂層)が分布	Hm3段丘堆積物	
1		C-2トレンチ	Hm3段丘面縁辺部	・基盤岩の上位に海成層(亜円礫主体で風化した礫がわずかに混じる砂礫層及び淘汰の良い砂層)が分布 ・基盤岩は傾斜している ・C-1トレンチにおけるHm3段丘堆積物と礫の層相及び砂の粒度に差異が認められる	岩内層 Р1	P132~P144
		C-3トレンチ	緩斜面	・海成層(淘汰の良い砂層)が分布 ・海成層は、C-2トレンチにおける海成層(淘汰の良い砂層)に連続		
2	F 開削	F-11断層 開削調査箇所 Hm2段丘面 ・基盤岩の上位に海成層(亜円~亜角礫のクサリ礫を含む砂礫層)が分布 ・基盤岩は緩やかな平坦面を有する		Hm2段丘堆積物	P146~P152	
3	G地点 Hm2段丘面付近 ・基盤岩の上位に海成層(円~亜角礫の風化礫を主体とし、一部クサリ礫が混じる砂礫層)が分布 ・海成層は、F−11断層開削調査箇所におけるHm2段丘堆積物と層相が調和的で、標高も同程度		・基盤岩の上位に海成層(円~亜角礫の風化礫を主体とし,一部クサリ礫が混じる砂礫層)が分布 ・海成層は,F−11断層開削調査箇所におけるHm2段丘堆積物と層相が調和的で,標高も同程度	Hm2段丘堆積物	P154~P157	
4	④ F-4断層 開削調査箇所		緩斜面	・基盤岩の上位に海成層(亜円~亜角礫の風化により褐色化を呈する砂礫層及び砂層)が分布 ・海成層は、G地点におけるHm2段丘堆積物と層相が調和的 ・G地点における段丘基盤は緩やかな平坦面を有し、本調査箇所まで連続する	Hm2段丘堆積物	P158~P160
				・基盤岩の上位に海成層(亜円~円礫主体の礫層及び葉理の認められる砂層(層厚10m程度))が分布 ・本層と上位の砂礫層との間には不整合が認められる ・本層はF-1断層開削調査箇所近傍露頭1に連続	岩内層	
5	開調	う 開	F-I断層 Hm2段丘面と 開削調査箇所 Hm3段丘面の間	・岩内層(亜円~円礫主体の礫層及び葉理の認められる砂層)の上位に砂礫層(層厚1~2m程度)が分布 ・両層の間には不整合が認められる ・汀線方向に位置するF-4断層開削調査箇所における段丘基盤の上面と本調査箇所における岩内層の上面は ほぼ同標高で連続	Hm2段丘堆積物	P162~P165
6	F-1断層開削調査 箇所近傍露頭1		Hm3段丘面 縁辺部	・基盤岩の上位に海成層(新鮮な礫を主体とする亜円~円礫の礫層及び葉理の認められる砂層)が分布 ・本調査箇所における海成層は敷地近傍における岩内層の特徴(礫の層相及び砂の粒度)と調和的 ・本層はF-1断層開削調査箇所における岩内層に連続	岩内層	P166~P173
	F-1断層開削調査 箇所近傍露頭2		Hm3段丘面 縁辺部	・基盤岩の上位に海成層(新鮮な礫を主体とする亜円~円礫の礫層及び葉理の認められる砂層)が分布 ・本層はF-1断層開削調査箇所近傍露頭1における岩内層に連続		
7	Hm	1段丘露頭	Hm2段丘面と Hm0段丘面群の間	・基盤岩の上位に海成層(クサリ礫化した円礫主体の砂礫層)が分布 ・基盤岩は緩やかな平坦面を有し, F-11断層開削調査箇所が含まれるHm2段丘基盤の一段上位に認められる	Hm1段丘堆積物	P175
8	Mm1段丘露頭 Mm1段丘面付近 ・海成層(淘汰の良い砂層)が分布		Mm1段丘堆積物	P176~P177		



## 4.1 敷地における段丘区分の根拠の明確化のまとめ



※1 洞鶴火山灰については、当該地点のMm1段丘堆積物の上位に確認されたことを便宜的に図示した(詳細は資料集P10~P12参照)。 ※2 各調査箇所の位置関係が近接していること及び地質調査結果(層相、基盤形状等)から、同一の地層及び段丘基盤であると判断されることを示す。

敷地における総合柱状図







①敷地における段丘面の分布(1/3)

一部修正(H29/12/8審査会合)

#### 〇当社空中写真判読の結果, H0段丘面群, Hm2段丘面, Hm3段丘面等が認められる。



地形分類図



### ①敷地における段丘面の分布(2/3)【等高線図及び赤色立体地図】









凡例

:H0段丘面群抽出エリア
 :Hm2段丘面抽出エリア
 :Hm3段丘面抽出エリア
 :Hm3段丘面抽出エリア
 :Mm1段丘面抽出エリア



等高線図 (写真図化)



赤色立体地図+段丘面抽出エリア



### ①敷地における段丘面の分布(3/3)【三次元化図】



発電所建設前三次元化図① (北西方向より南東方向を望む)





Hm3段丘面

Hm2段斤面

②敷地における基盤の分布(1/2)

#### 一部修正(H29/3/10審査会合)

○既往のボーリング調査及び開削調査等の結果を基に、基盤上面標高の等高線図を作成した。
 ○敷地の基盤には緩やかな平坦面及び遷緩線が認められる。
 ○遷緩線は標高45m付近,標高65m付近及び標高90m付近に認められ、緩やかな平坦面は標高50~65m付近及び標高80~90m付近に認められる。



図-1 敷地における基盤上面標高の等高線図



①-1 C地点のまとめ(1/2)

(C-1トレンチ) (P134~P136参照)

○空中写真判読で抽出されたHm3段丘面において開削調査を実施した。

○本調査箇所では、基盤岩の上位に海成層(円~亜角礫のクサリ礫が混じる砂礫層及び淘汰の良い砂層)が認められる。

○本調査箇所はHm3段丘面が判読されることから,海成層はHm3段丘堆積物に区分される。

○ 露頭観察において層相の観点から地層区分したHm3段丘堆積物(砂)とその上位の陸成層(シルト質砂)については、粒度、帯磁率及び硬度の観点から も異なる特徴が認められ、地層区分が妥当であることを確認した。

(C-2トレンチ)(P138~P140参照)

○空中写真判読で抽出されたHm3段丘面の縁辺部において開削調査を実施した。

○本調査箇所では、基盤岩の上位に海成層(亜円礫主体で風化した礫がわずかに混じる砂礫層及び淘汰の良い砂層)が認められる。

○基盤岩は傾斜している。

○海成層中の礫は、C-1トレンチにおけるHm3段丘堆積物中の礫と比較して風化の程度が弱い。

○海成層中の砂は、C-1トレンチにおけるHm3段丘堆積物中の砂と比較して細粒分が少ない。

○<u>本調査箇所はHm3段丘面の縁辺部に位置するものの、基盤岩は傾斜しており、海成層はC-1トレンチにおけるHm3段丘堆積物と礫の層相及び砂の粒度</u> に差異が認められることから、岩内層に区分される。

(C-3トレンチ)(P142~P144参照)

○C-2トレンチ背後の段丘面が判読されない緩斜面において開削調査を実施した。

○本調査箇所では,基盤岩は確認されないものの,海成層(淘汰の良い砂層)が認められる。

○海成層は、C-2トレンチにおける岩内層(淘汰の良い砂層)と層相が調和的である。

○海成層は、C-2トレンチにおける岩内層と帯磁率及び硬度が調和的である。

○<u>本調査箇所はC-2トレンチ背後の段丘面が判読されない緩斜面に位置し、海成層はC-2トレンチに連続しているものと判断されることから、岩内層に区分</u> される。





①-1 C地点のまとめ(2/2)



各トレンチにおける調査項目一覧

調査項目	C-1トレンチ	C-2トレンチ	C-3トレンチ
露頭観察	● (本資料P134)	● (本資料P138)	● (本資料P142)
火山灰分析	● (資料集P186)	● (資料集P192)	● (資料集P198)
粒度分析 帯磁率測定 硬度測定	(本資料 P135~P136)	● (本資料 P139~P140)	● (本資料 P143~P144)
OSL年代測定	● (資料集P188)	● (資料集P194)	-
FT法年代測定	-	-	(資料集 P200~P201)
●・旺分調本(U20 12 9空本会会前)			

●:既往調査(H29.12.8審査会合前)
 ●:追加調査(H29.12.8審査会合後)
 □:H29.12.8審査会合後に新規に実施している調査





### 4.3 地質調査結果(敷地)

#### ①-2「C-1トレンチ」-露頭観察結果-

 ○基盤岩 (凝灰角礫岩)の上位に、海成層 (円~亜角礫のクサリ礫が混じる砂礫層、淘汰の良い砂層) 及び陸成層 (シルト混じり砂礫層, 礫混じり砂質 シルト層, シルト質砂層) が認められる。
 ○本調査箇所はHm3段丘面が判読されることから、海成層はHm3段丘堆積物に区分される。
 ○明瞭な火山灰を含む地層は認められない。



トレンチ壁面写真(C-1)

露頭観察結果整理表 (C-1トレンチ)



トレンチ壁面スケッチ(C-1)

### ①-2「C-1トレンチ」-露頭柱状図及び分析・測定位置-

一部修正(H29/12/8審査会合)

帯磁率 硬度指数 粒度 柱状 深度 標高 記載 写真 sample  $(\times 10^{-3} \text{ SI})$ (試料採取位置) (mm) (火山灰分析用試料番号) EL=49. 39m 0.00 表土 黒土 10 20 30 EL=49, 19m 10 20 30 0.30 ×. シルト質砂 0.40 暗灰褐色(やや土壤化している) 細粒砂 2 原版 灰褐色 細粒砂 直径10-60mmの 0.50 3 亜円礫-角礫点在 4 \* シルト質砂 表土からの植物根痕多数 5 C-1-a-5 趱 0.80 6 \* 赤褐色 中粒砂-粗粒砂 砂 全体的に風化によるシルト分含む 淘汰が良い 丘堆積物 . 00 C-1-a-8 1.00 8 円礫、扁平礫 (平均直径20mm、最大直径90mm) 10 基質は赤褐色中粒砂ー粗粒砂 礫混じり 11 12 13 14 砂 基底付近に直径150mmの亜角礫混入 1.50 Hm3瑕. 1.60 強風化 ΔΔ — ※ Spfa-1,Toya, 对象火山灰混在 凝灰 角礫岩 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50



①-2「C-1トレンチ」-粒度分析(JIS法),帯磁率及び硬度測定結果-

○C-1-aにおいて, Hm3段丘堆積物(砂)と陸成層(シルト質砂)に明瞭な不整合が認められないことから, 粒度分析, 帯磁率測定及び硬度測定により地層区分の明確化を図った。

・粒度 : 陸成層はHm3段丘堆積物と比較してシルトの含有率が高く、両者に差異が認められる。

・帯磁率 : 陸成層の測定数は少ないものの,陸成層はHm3段丘堆積物と比較して値が高い傾向が認められる。

・硬度 : 陸成層の測定数は少ないものの, 陸成層はHm3段丘堆積物と比較して値が高い傾向が認められる。



○露頭観察において層相の観点から地層区分したHm3段丘堆積物(砂)とその上位の陸成層(シルト質砂)については、粒度、帯磁率及び 硬度の観点からも異なる特徴が認められ、地層区分が妥当であることを確認した。



#### ①-3「C-2トレンチ」-露頭観察結果-

○本調査箇所の海側では、基盤岩(凝灰角礫岩)の上位に、陸成層(角礫が混じるシルト質砂礫層及びシルト質砂層)が認められる。
 ○山側では、基盤岩(凝灰岩)の上位に、海成層(亜円礫主体で風化した礫がわずかに混じる砂礫層、淘汰の良い砂層)及び陸成層(角礫が混じるシルト質砂礫層、シルト質砂層)が認められる。
 ○山側に認められる基盤岩は傾斜している。
 ○海成層中の礫は、C-1トレンチにおけるHm3段丘堆積物中の礫(円~亜角礫のクサリ礫が混じる)と比較して風化の程度が弱い。
 ○海成層を不整合で覆うシルト質砂礫層及びシルト質砂層は、角礫が混じる状況であることから、斜面堆積物に区分される。
 ○明瞭な火山灰を含む地層は認められない。



### ①-3「C-2トレンチ」-露頭柱状図及び分析・測定位置-

一部修正(H29/12/8審査会合)

【露頭柱状図(C-2-c)】





#### ①-3「C-2トレンチ」-粒度分析結果(レーザ回折法)-

○C-2トレンチにおける海成層中の礫は、C-1トレンチにおけるHm3段丘堆積物中の礫と比較して風化の程度が弱いことから、海成層中及びHm3段丘堆積物中の砂においても風化に伴う差異が認められるものと考えられる。
 ○このため、微小粒径を連続的に把握することができるレーザ回折法による粒度分析を実施した。
 (分析結果)
 ○C-2トレンチにおける海成層(C-2-c-12)は、C-1トレンチにおけるHm3段丘堆積物(C-1-a-8)と比較して、砂領域における頻度のピークが高く(砂領域)

の累積頻度も高く).シルト領域における頻度のピークが低い。





試料名*1	区分	砂領域の累積頻度(%) **2
A-1-c-23	Hm2段丘堆積物	35
Ry-D	岩内層	90
C-1-a-8	Hm3段丘堆積物	37
C-2-c-12	海成層	54
HRK-A	現世の砂	100

 ※1 A-1トレンチ (A-1-c-23)の試料採取位置はP100を、梨野 舞納露頭 (Ry-D)の試料採取位置はP73を、C-1トレンチ (C-1-a-8)の試料採取位置はP135を、C-2トレンチ (C-2-c-12)の試料採取位置はP139を、現世砂 (HRK-A)の試料採 取位置はP75を参照。

※2 砂領域の累積頻度は,砂の粒径範囲 (75~2,000 µm) にお ける頻度(%)の計を示す。

○C-2トレンチはHm3段丘面の縁辺部に位置するものの、基盤岩は傾斜しており、海成層はC-1トレンチにおけるHm3段丘堆積物と礫の層相及び砂の粒度に 差異が認められることから、岩内層に区分される。



#### ①-4「C-3トレンチ」-露頭観察結果-

 ○基盤岩は確認されないものの、下位から、海成層(淘汰の良い砂層)及び陸成層(角礫が混じるシルト混じり砂礫層, 礫混じり砂層, シルト質砂層)が 認められる。
 ○海成層は、C-2トレンチにおける岩内層(淘汰の良い砂層)と層相が調和的である。

○海成層を不整合で覆うシルト混じり砂礫層及び礫混じり砂は,角礫が混じる状況であることから,斜面堆積物に区分される。 ○明瞭な火山灰を含む地層は認められない。



トレンチ壁面写真(C-3)



トレンチ壁面スケッチ(C-3)

#### ①-4「C-3トレンチ」-露頭柱状図及び分析・測定位置-

一部修正(H29/12/8審査会合)

【露頭柱状図(C-3-a)】





○C-3トレンチはC-2トレンチ背後の段丘面が判読されない緩斜面に位置し、海成層はC-2トレンチに連続しているものと判断されることから、岩内層に区分される。




部を淡色、崖部を濃色で示している。

### 2 F-11断層開削調査箇所(2/7)

○F-11断層開削調査箇所を通り、Hm2段丘面推定内縁標高線及び現汀線と概ね直交する断面図を、既往ボーリング調査による基盤上面標高等の 情報を用いて作成し、基盤形状を確認した。 ○本調査箇所における基盤岩は緩やかな平坦面を有する。





② F-11断層開削調査箇所(3/7)

#### 一部修正(H28/5/13審査会合)

#### ○F-11断層開削調査箇所では,基盤岩の上位に海成層(亜円~亜角礫のクサリ礫を含む砂礫層)が認められる。



### ② F-11断層開削調査箇所(4/7)

再揭(H28/5/13審査会合)



露頭拡大スケッチ









### ② F-11断層開削調査箇所(6/7)

再揭(H28/5/13審査会合)





露頭スケッチ及び写真 (敷地造成工事時確認箇所)



### ② F-11断層開削調査箇所(7/7)

#### 再揭(H28/5/13審査会合)



F-11断層付近の詳細スケッチ



G地点(1/4)-まとめ-



○本調査箇所はHm2段丘面付近に位置するものの,海成層はF-11断層開削 調査箇所におけるHm2段丘堆積物と層相が調和的であり、標高も同程度で あることから、Hm2段丘堆積物に区分される。

#### G地点における調査項目一覧

調査項目	G地点	
<b>露</b> 頭 <b>観察</b>	● (本資料P155)	
火山灰分析	● (資料集P206~P207)	
粒度分析 帯磁率測定 硬度測定	● (本資料P156~P157)	
OSL年代測定	-	
FT法年代測定	-	

●:既往調査(H29.12.8審査会合前) ●:追加調査(H29.12.8審査会合後) □:H29.12.8審査会合後に新規に実施している調査





154

断層開削調査箇所

#### ③ G地点(2/4)-露頭観察結果-

○基盤岩 (上面標高約63m)の上位に海成層 (円~亜角礫の風化礫を主体とし,一部クサリ礫が混じる砂礫層及び中粒~粗粒砂主体の砂層) が認められる。 ○本調査箇所は道路造成に伴う改変により,海成層を含む上位の地層が消失している状況である。 ○明瞭な火山灰を含む地層は認められない。



### ③ G地点(3/4) - 露頭柱状図及び分析・測定位置-

【露頭柱状図(G地点)】





③ G地点(4/4)-粒度分析(JIS法),帯磁率及び硬度測定結果-

○露頭観察において地層区分した海成層について、粒度分析、帯磁率測定及び硬度測定を実施し、地層区分の明確化を図った。
○比較対象箇所として、先行して地層区分を行ったC地点における海成層(Hm3段丘堆積物及び岩内層)を選定した。

・粒度 : 本調査箇所における海成層は、C地点における海成層と調和的であり、陸成層と比較してシルトの含有率が低い。

・帯磁率:本調査箇所における海成層は, C地点における海成層と調和的であり, 陸成層と比較して値が小さく, ばらつきも小さい傾向が認められる。

・硬度 : 本調査箇所における海成層は、 C地点における海成層と調和的であり、 陸成層と比較して明瞭な差異は認められない。



○露頭観察において地層区分した海成層は、粒度分析及び帯磁率測定の結果からも海成層の特徴を有することを確認した。

158

④ F-4断層開削調査箇所(1/3)



#### ④ F-4断層開削調査箇所(2/3)

 ○F-4断層開削調査箇所及びG地点を通り、Hm2段丘面推定内縁標高線及び現汀線と概ね直交する断面図を、既往ボーリング調査による基盤上面 標高の情報を用いて作成し、基盤形状を確認した。
 ○G地点における段丘基盤は緩やかな平坦面を有しており、本調査箇所に連続する。





④ F-4断層開削調査箇所(3/3)

一部修正(H28/5/13審査会合)

○F-4断層開削調査箇所では、基盤岩の上位に海成層(亜円~亜角礫の風化により褐色化を呈する砂礫層及び砂層)が認められる。



F-4断層露頭スケッチ



5 F-1断層開削調査箇所(1/4)

 ○空中写真判読で抽出されたHm2段丘面とHm3段丘面の間に位置し、G地点及びF-4断層開 削調査箇所と同一地形単元であるF-1断層開削調査箇所において、開削調査を実施している。
 ○本調査箇所では、基盤岩の上位に海成層(亜円~円礫主体の礫層及び葉理の認められる砂 層、層厚10m程度)、その上位に砂礫層(層厚1~2m程度)が認められ、両層の間には不整合 が認められる。
 ○汀線方向に位置するF-4断層開削調査箇所における段丘基盤の上面とF-1断層開削調査箇 所における海成層の上面はほぼ同標高で連続する(P164~P165参照)。

○F-1断層開削調査箇所近傍露頭1における海成層は,敷地近傍における岩内層の特徴※(礫の層相及び砂の粒度)と調和的である(P168~P170参照)。



○基盤岩の上位に分布する海成層は、層厚が厚く、上位の砂礫層との間に不整合が認められ、 連続するF-1断層開削調査箇所近傍露頭における海成層は敷地近傍における岩内層の特徴 と調和的であることから、岩内層に区分される。

○本調査箇所はHm2段丘面とHm3段丘面の間に位置しているものの、汀線方向に位置するF-4 断層開削調査箇所における段丘基盤の上面と本調査箇所における岩内層の上面はほぼ同標 高で連続することから、岩内層の上位に分布する砂礫層はHm2段丘堆積物に区分される。



F-3断層開削調査箇所

١d (

調査位置図

#### 【(※)敷地近傍における岩内層の特徴】

項目	内 容	
①層厚	・岩内層の層厚は, 段丘堆積物の層厚と比 較して厚い	
②礫の層相	・岩内層中の礫は、高位段丘堆積物中の礫 と比較して新鮮(風化の影響が小さい)	
③砂の粒度	・岩内層中の砂は、高位段丘堆積物中の砂 と比較して細粒分が少ない (風化の影響が 小さい)	

162

G地点

<sup>○</sup>本調査箇所における海成層は、F-1断層開削調査箇所近傍露頭1における海成層に連続する(P164参照)。



写真 (北側壁面を望む)

写真 (南側壁面を望む)

5 F-1断層開削調査箇所(3/4)

○F-1断層開削調査箇所における地層区分の評価を行うため、同一地形単元であるG地点との基盤の連続性の観点から検討を行った。
 ○G地点とF-1断層開削調査箇所の位置関係は、Hm2段丘面推定内縁標高線及び現汀線に対し直交方向ではないことから、両者の連続性を直接的に検討することは難しい。
 ○このため、Hm2段丘面内縁推定標高線及び現汀線に対し概ね直交方向であるG地点とF-4断層開削調査箇所との基盤の連続性を踏まえた上で、現汀線と概ね平行方向であるF-4断層開削調査箇所とF-1断層開削調査箇所との基盤の連続性を検討した。
 ○G地点における段丘基盤は緩やかな平坦面を有しており、F-4断層開削調査箇所に連続する(B-B'断面)。
 ○F-4断層開削調査箇所における段丘基盤の上面とF-1断層開削調査箇所における岩内層の上面はほぼ同標高で連続する(C-C'断面)。



基盤等高線着色図(平面図)

<sup>※</sup>基盤等高線の着色は遷緩線を境に色分けを行い、緩やかな平坦面 部を淡色、崖部を濃色で示している。



### 5 F-1断層開削調査箇所(4/4)





6 F-1断層開削調査箇所近傍露頭





#### 6-1 F-1断層開削調査箇所近傍露頭1(1/3)



○本調査箇所における海成層は敷地近傍における岩内層の特徴(礫の層相及び砂の粒度)と調和的であり、
 F-1断層開削調査箇所における岩内層に連続することから、岩内層に区分される。

【(※)敷地近傍における岩内層の特徴】

項目	内容	
①層厚	・岩内層の層厚は、段丘堆積物の 層厚と比較して厚い	
②礫の層相	・岩内層中の礫は、高位段丘堆積 物中の礫と比較して新鮮(風化の 影響が小さい)	
③砂の粒度	・岩内層中の砂は、高位段丘堆積 物中の砂と比較して細粒分が少 ない(風化の影響が小さい)	







### 4.3 地質調査結果(敷地)

⑥-1 F-1断層開削調査箇所近傍露頭1(2/3)

一部修正(H26/8/4現地調査)

○本調査箇所における海成層は下位から,礫層,砂礫層及び砂層にて構成される。
 (礫 層)新鮮な礫を主体とする亜円~円礫が認められる。
 (砂礫層)砂層と礫層の互層からなり,砂層には葉理が認められる。
 (砂 層)シルト質砂からなり,葉理が認められる。





礫層(新鮮な礫を主体とする亜円~円礫)

### 4.3 地質調査結果(敷地)

#### 6-1 F-1断層開削調査箇所近傍露頭1 (3/3)

 ○本調査箇所における海成層中の礫は高位段丘堆積物中の礫と比較して新鮮な状況であり、敷地近傍における岩内層中の礫の特徴と調和的であることから、 海成層中の砂についても、敷地近傍における岩内層中の砂と同様の特徴(高位段丘堆積物中の砂と比較して細粒分が少ない)を示すものと考えられる。
 ○このため、微小粒径を連続的に把握することができるレーザ回折法による粒度分析を実施した。
 (分析結果)

- ○海成層(F-1近傍1-A及び1-B)は,敷地近傍における高位段丘堆積物(A-1-c-23)と比較して,砂領域における頻度のピークが高く(砂領域の累積頻度 も高く),シルト領域における頻度のピークが低い。
- ○海成層(F-1近傍1-B)は,敷地近傍における岩内層(Ry-D)と砂領域の累積頻度が同程度である。

○海成層(F-1近傍1-A)と海成層(F-1近傍1-B)は砂領域の累積頻度に若干の差異が認められるが, 被覆される層厚の差異等により, 風化の程度が異なっ ている可能性も考えられる。

○本調査箇所における海成層中の砂は、敷地近傍における岩内層中の砂の特徴と調和的である。



試料名*1	区分	砂領域の累積頻度(%) *2	
A-1-c-23	Hm2段丘堆積物	35	
F-1近傍1-A	海成層	69	
F-1近傍1-B	海成層	85	
Ry-D	D 岩内層 90		
HRK-A 現世の砂		100	

 ※1 A-1トレンチ(A-1-c-23)の試料採取位置はP100を, 梨野 舞納露頭(Ry-D)の試料採取位置はP73を, 現世砂(HRK-A)の試料採取位置はP75を参照。

<sup>※2</sup> 砂領域の累積頻度は、砂の粒径範囲 (75~2,000 µm) にお ける頻度 (%) の計を示す。







写真①:露頭状況(1号炉建屋側)

⑥-2 F-1断層開削調査箇所近傍露頭2(2/2) 一部修正(H29/3/10審査会合) ← NE SW → 標高(m) 50 -49 標高:49m 盛土 48 痘 土 旧表土 #注じりシルト質砂 基質:中粒~細冠砂主体 腰:亜円~亜角酸で010~60mm主体 クサリ確認じる 47 -砂質シルト 確認じりシルト質砂 基質:中粒~細粒砂主体 種:亜円~亜角種でる10~8 46 ウ・シルト互帰 基質:中粒~細粒砂主体 確混じりシルト混じり砂 基質:中粒~細粒粉主体 後:亚円~亜角硬でφ10~80mm主体 クサリ後混じる 深成の 河成の 堆積物 45 80・シルト 五層 基質は細粒~中粒砂主体 内層と河成の堆積物の 44 確退じりシルト退じり砂 基質は中和~細胞砂主体 確:重円~亜角硬で¢20~60mm主体 クサリ確認じる 標高:43m 43 -砂 基質:総粒~中封砂主体、一部シルトが湿じる 種:さ40mm程度の倉平確が湿じる 42 -潮 岩内層 41 確認しり約
 基質:淘汰良い和粉砂主体
 種:扁平な円硬でゆ30~80mm主 砂罐 基質:和料砂主体 種:亜円硬φ50m和度が主体 40 a logo and a logo 凝灰角硬岩(強風化) 2018 神恵内層 標高:40m スケッチ②:露頭状況(海側) 神恵内層 (凝灰角礫岩 100 写真②:露頭状況(海側)

【岩内層(礫層)】 ・新鮮な礫を主体とする亜円~円礫 (扁平礫含む)

剥ぎ取り転写試料



【河成の堆積物】 ・クサリ礫が混じる亜円~亜角礫





### ⑦ Hm1段丘露頭

#### 一部修正(H26/1/24審査会合)

○空中写真判読で抽出されたHm2段丘面とH0段丘面群の間に位置するHm1段丘露頭において、露頭観察を実施した。
 ○本調査箇所では、基盤岩の上位に海成層(クサリ礫化した円礫主体の砂礫層)が認められる。
 ○基盤岩は緩やかな平坦面を有し、F-11断層開削調査箇所が含まれるHm2段丘基盤の一段上位に認められる。

○本調査箇所は段丘面が判読されないものの、Hm2段丘基盤の一段上位に緩やかな平坦面が認められることから、海成層はHm1段丘堆積物に区分される。





#### Hm1段丘露頭写真(平成25年撮影)

8 Mm1段丘露頭(1/2)

一部修正(H26/1/24審査会合)

○空中写真判読で抽出されたMm1段丘面付近に位置するMm1段丘露頭において,露頭観察を実施した。
 ○本調査箇所では,下位から海成層(固結度の高い砂層<sup>※</sup>,淘汰の良い砂層)及び陸成層(シルト混じり砂層)が認められる。
 ○本調査箇所はMm1段丘面付近に位置することから,海成層(淘汰の良い砂層)はMm1段丘堆積物に区分される。
 ○Mm1段丘堆積物の上面標高は約24mで確認している。





※ H29.12.8審査会合においては、本層を岩内層に区分していたが、固結度に関する 定量的なデータを有していないこと等から、本層はMm1段丘堆積物の可能性も考 えられるため、岩内層の区分をとりやめた。

## 4.3 地質調査結果(敷地)

### ⑧ Mm1段丘露頭(2/2)

#### 一部修正(H26/1/24審査会合)





シルト混じり砂 (陸成層)

露頭写真(左側壁拡大)

陸成層(緩い砂層)



露頭写真(右側壁拡大)

1. コメント回答方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.4
1. 1 指摘事項	P.5
1.2 指摘事項に関する回答方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.6
2. 検討概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.11
2.1 検討経緯	P.12
2.2 検討目的及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.15
2.3 検討対象範囲 ·····	P.18
2.4 検討結果及び評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.26
3. 敷地近傍における段丘認定の精度向上(STEP1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.47
3.1 敷地近傍における段丘認定の精度向上のまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.48
3. 2 地形調査結果(敷地近傍)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.51
3.3 地質調査結果(敷地近傍)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.56
3.4 敷地近傍における岩内層・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.104
4. 敷地における段丘区分の根拠の明確化(STEP2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.119
4.1 敷地における段丘区分の根拠の明確化のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.120
4.2 地形調査結果(敷地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.126
4.3 地質調査結果(敷地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.132
5. 敷地における段丘認定の精度向上(STEP3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.179
5.1 敷地及び敷地近傍の段丘対比 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.180
5.2 段丘高度の整合性の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.184
6. 総合評価	P.191
参考文献 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	P.200



## 5. 敷地における段丘認定の精度向上(STEP3)

## 5.1 敷地及び敷地近傍の段丘対比

#### ① 敷地及び敷地近傍における高位段丘の対比(1/4)

○敷地において区分された高位段丘 (STEP2) について、敷地近傍において認定された高位段丘 (STEP1)の特徴と比較した。

○敷地におけるHm3段丘堆積物及びHm2段丘堆積物の主な層相は、風化によるクサリ礫が混じる砂礫層であり、敷地近傍におけるHm3段丘堆積物 及びHm2段丘堆積物の層相と調和的である。

○敷地におけるHm3段丘堆積物及びHm2段丘堆積物の上面標高は、敷地近傍におけるHm3段丘堆積物及びHm2段丘堆積物の上面標高と調和的で ある。

○敷地における基盤の遷緩線標高は.敷地近傍(茶津地点(A地点))における基盤の遷緩点標高と調和的である(P182~P183参照)。

○敷地において区分されたHm3段丘及びHm2段丘は、敷地近傍において認定されたHm3段丘及びHm2段丘と同様な特徴を有することから、敷地にお ける段丘区分は妥当であると判断される。

○敷地におけるHm3段丘及びHm2段丘は、それぞれMIS7及びMIS9の海成段丘に認定される。

#### 敷地及び敷地近傍の段丘比較

t	地 域	(STEP1) 敷地近傍		(STEP2)敷地	
段	丘区分	Hm3 <b>段丘</b> (MIS7)	Hm2 <b>段丘</b> (MIS9)	Hm3段丘 Hm2段丘	
段丘 堆積物	主な層相	・淘汰の良い砂層 ・クサリ礫が混じる砂礫層	・淘汰の良い砂層 ・クサリ礫が混じる砂礫層	・淘汰の良い砂層 ・クサリ礫が混じる砂礫層	・クサリ礫が混じる砂礫層
	高度 (上面標高)	約41m~46m	<b>約</b> 57m~63m	<b>約</b> 48m	<b>約</b> 55m~64m
基盤	形状・標高	・標高約45m付近に遷緩点が認められる。		・標高約45m付近に遷緩線が認められる。	
# 5.1 敷地及び敷地近傍の段丘対比

①敷地及び敷地近傍における高位段丘の対比(2/4) 敷地近傍(積丹半島西岸) 敷地 敷地近傍(岩内平野) EL. EL (茶津地点)(A地点) (G地点) A-1トレンチ (F-11断層開削調査箇所) \_ \_ \_ (改変により消失) (C-3トレンチ (泊①地点) . • • (F-1断層開削調香筒所) (動地近傍 11b Hm2段丘堆積物上面標高 i! Hm2段丘堆積物上面標高 (C-2トレンチ) ✓ 約57m~63m 約55m~64m (幌似露頭1) (F-4断層開削調査領 (F-1断層 (F-1断層 ボーリング 開削調査箇所 開削調査箇所 火砕流機の (茶津-4) 堆積物 (二次堆積物) 近傍露頭2) 近傍露頭1) (滝ノ澗②地点) (0-1トレンチ (改変により消失) (動地) A-3トレンチ Hm3段丘堆積物上面標高 : 約48m • • • • (泊②地点) (敷地近傍 Hm3段斤堆積物上面標高 . . . 約41m~46m و و ا . • (照岸地点) ※ .... 河川性堆積物 泥川電商 (赤川露頭1 (滝ノ澗①地点) ※ (Mm1段丘露頭) (泊③地点) (梨野舞納露頭) (滝ノ澗②地点) • • • • \*\*\* 20 (段丘堆積物の 上面標高は改変 \*.\*\* \*\*\*\* により不明) 不整合境界 ※ 洞爺火山灰については、当該地点のMm1段丘堆積物の上位に確認されたことを便宜的に図示した。(詳細は資料集P10~P12及びP17~P21参照) 幌似露頭1 (凡例) 地層 Hm2段丘堆積物 陸成層 (凡例) Toya(降灰層準) 火山灰 \_\_\_\_ Hm3段丘堆積物 | 扇状地性堆積物及び崖錐堆積物,斜面堆積物 Toya, Spfa-1混在 赤川露頭1 〇 (礫,シルト) Mm1段丘堆積物 -----対象火山灰, Toya, Spfa-1混在

--- 対象火山灰



181

181

河成の堆積物

\* 陸成層のうち、不整合が明瞭に確認される「扇状地性堆積

物及び崖錐堆積物,斜面堆積物傑、シルト)」及び「河成の 堆積物」については、他の陸成層と区別して図示した。

岩内層

•••• 砂礫

(凡例)

その他

基盤岩(神恵内層)

群列ボーリングにより, 旧汀線付近で

段丘堆積物を確認した箇所

①敷地及び敷地近傍における高位段丘の対比(3/4)

 ○敷地近傍 (茶津地点) においては、ボーリング調査及び開削調査の結果、段丘基盤が緩やかな平坦面を有し、Hm3段丘基盤とHm2段丘 基盤の間には平坦面が崖で境されることによる遷緩点が標高約45m付近において認められる。
 ○敷地においては、ボーリング調査、開削調査等の結果を基に基盤上面標高の等高線図を作成することで、基盤が平坦面及び遷緩線を 有することを確認しており、遷緩線は標高約45m付近にも認められる。



(断面位置は次頁上図)

(断面位置は次頁下図)

# 5.1 敷地及び敷地近傍の段丘対比

### ①敷地及び敷地近傍における高位段丘の対比(4/4)



#### ①敷地及び敷地近傍における段丘高度の整合性確認(1/6):-日本海側のMIS5e段丘高度-



北海道北部から秋田県付近の海成段丘高度

### ①敷地及び敷地近傍における段丘高度の整合性確認(2/6):-日本海側のMIS5e段丘高度-



①敷地及び敷地近傍における段丘高度の整合性確認(3/6):-隆起速度-

- ○敷地及び敷地近傍における段丘高度の整合性を確認するため,敷地近傍におけるMIS9の旧汀線高度を推定し,敷地におけるHm2段 丘高度との比較を行った。
- ○敷地近傍におけるMIS9の旧汀線高度は、MIS5eの海成段丘高度から算出される隆起速度及び文献レビューに基づく海水準変動から推定した。
- 〇上記の検討に当たっては、隆起速度は一定と仮定した。

【敷地近傍における海成段丘の隆起速度】

○敷地近傍におけるMIS5eの海成段丘の隆起速度について、以下の手順より算出した。

・MIS5eの海成段丘高度は,旧汀線付近で約25mであり,ほぼ一定であると評価される(①)。

- ・MIS5eの海水準は,小池・町田編 (2001) によれば標高5m, Siddall et al. (2006) によれば標高0~6mの範囲とされている。
  - ⇒ 文献におけるMIS5eの海水準の範囲 : 標高0~6m(2)
- ・①及び②より、MIS5eの海成段丘の隆起速度は、0.15~0.20m/千年と算出される(③)。
- ○算出したMIS5eの隆起速度は幅を持つため、MIS7の旧汀線付近の高度を確認している茶津地点(A地点)の海成段丘高度から、より確からしい隆起速度を確認した。
  - ・MIS7の旧汀線付近の高度(茶津地点(A地点),標高約46m)(④)及びMIS5eの海成段丘の隆起速度(0.15~0.20m/千年)から, MIS7の海水準は標高3~14mの範囲と算出される(⑤)。
  - ・MIS7の海水準は、小池・町田編 (2001) によれば標高5m, Siddall et al. (2006) によれば標高-15~-5mの範囲とされている。
    - ⇒ 文献におけるMIS7の海水準の範囲 : 標高-15~5m(6)
  - ・5及び6の海水準は、標高3~5mの範囲で重複し、当該範囲における隆起速度は0.20m/千年程度\*である(7)。

※海成段丘の隆起速度0.20m/千年に対応する海水準(標高3m)は, Siddall et al. (2006)の海水準のうち最高値(標高-5m)に対応する隆起速度(0.24m/千年)とも大きな差異はない ものと考えられる。



○敷地近傍における海成段丘の隆起速度は、0.20m/千年程度と考えられる。



①敷地及び敷地近傍における段丘高度の整合性確認(4/6):-隆起速度-



旧汀線付近の高度及び海水準変動から算出される海成段丘の隆起速度 (海水準変動は小池・町田編(2001)を基に作成)

188

188

#### ①敷地及び敷地近傍における段丘高度の整合性確認(5/6):-Hm2段丘高度-

【敷地近傍におけるMIS9の旧汀線高度】 ○敷地近傍におけるMIS9の旧汀線高度について、以下の手順より推定した。 ・敷地近傍における海成段丘の隆起速度は、0.20m/千年程度(8)。 ・MIS9の海水準は、小池・町田編(2001)によれば標高5m. Siddall et al. (2006)によれば標高-3~8mとされている。 ⇒ 文献におけるMIS9の海水準の範囲 : 標高-3~8m(9) ・⑧及び⑨より、MIS9の旧汀線高度は、標高63~74mと推定される(10)。 【敷地におけるHm2段丘高度】 ○MIS5eの海成段丘に関する以下の事項より. 敷地における局所的な地殻変動はないものと考えられる。 ・敷地を挟む滝ノ澗地点及び梨野舞納地点において、MIS5eの海成段丘高度は同程度(標高22m程度)である。 ・積丹半島西岸において、MIS5eの海成段丘高度は、旧汀線付近で約25mであり、ほぼ一定であると評価される。 ○したがって、敷地における海成段丘の隆起速度及び旧汀線高度は敷地近傍と同程度であると考えられ、敷地のMIS9の旧汀線高度は、 敷地近傍と同様に標高63~74m程度と考えられる。 ○敷地においてHm2段丘堆積物の上面標高が最も高いG地点は、基盤の遷緩線付近に位置していることから(P125参照),当該地点の Hm2段丘堆積物上面標高(標高64m)は概ね旧汀線付近の高度を示しているものと考えられる。

○敷地におけるHm2段丘の高度は、敷地近傍のMIS5eの海成段丘高度から算出される隆起速度及び文献レビューに基づく海水準変動から推定したMIS9の旧汀線高度と整合的である。
 ○なお、F-4断層開削調査箇所のHm2段丘堆積物の上面標高は、推定したMIS9の旧汀線高度より10m程度低い状況であるが、これは、

G地点が旧汀線付近に位置することに対し、G地点と同一の段丘基盤の前縁側に位置するためと考えられる。

#### ①敷地及び敷地近傍における段丘高度の整合性確認(6/6):-Hm2段丘高度-



1. コメント回答方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>P.4</b>
1. 1 指摘事項	P.5
1.2 指摘事項に関する回答方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.6
2. 検討概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.11
2.1 検討経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.12
2.2 検討目的及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.15
2.3 検討対象範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.18
2.4 検討結果及び評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.26
3. 敷地近傍における段丘認定の精度向上(STEP1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.47
3.1 敷地近傍における段丘認定の精度向上のまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.48
3. 2 地形調査結果(敷地近傍)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.51
3.3 地質調査結果(敷地近傍)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.56
3.4 敷地近傍における岩内層・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.104
<b>4. 敷地における段丘区分の根拠の明確化(STEP2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	P.119
4.1 敷地における段丘区分の根拠の明確化のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.120
4.2 地形調査結果(敷地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.126
4.3 地質調査結果(敷地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.132
5. 敷地における段丘認定の精度向上(STEP3) ······	P.179
5.1 敷地及び敷地近傍の段丘対比・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.180
5.2 段丘高度の整合性の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.184
6. 総合評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.191
参考文献 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	P.200

# 6. 総合評価

192

1総合評価

【検討目的】

○敷地(F-1, F-4及びF-11断層開削調査箇所)に認められる「当社がHm2段丘堆積物と評価した地層」に関する信頼性向上を図る。



○敷地において区分されたHm3及びHm2段丘は,敷地近傍において認定されたHm3及びHm2段丘と同様な特徴(段丘堆積物の層 相・上面標高及び基盤形状)を有することから,それぞれMIS7及びMIS9の海成段丘に認定される。

【総合評価】

○敷地(F-1, F-4及びF-11断層開削調査箇所)に認められる「当社がHm2段丘堆積物と評価した地層」は, MIS9の海成段丘堆積物と 判断される。

6. 総合評価



※1 洞鏡火山灰については、当該地点のMm1段丘堆積物の上位に確認されたことを便宜的に図示した(詳細は資料集P10~P12及びP17~P21参照)。
※2 各調査箇所の位置関係が近接していること及び地質調査結果(層相、基盤形状等)から、同一の地層及び段丘基盤であると判断されることを示す。





<u>193</u>

### ②敷地及び敷地近傍における段丘堆積物と岩内層の特徴

#### ○敷地及び敷地近傍における段丘堆積物と岩内層の特徴について、以下のとおり整理した。

地域		÷	16 표정 사용 20			段丘堆積物		半古屋
		X	地形状况		3	中位段丘(Mm1)	高位段丘 (Hm3及びHm2)	石內厝
敷地近傍			○中位段6頁 (Mm1段6頁) が高位段		礫	〇新鮮な礫を主体	〇クサリ礫が混じる	
	Į	○ <u>一位役立面(Mini) 役立面/が</u> 高位役 責 丘面と比較して広く, <u>連続的に発達</u> 丹 ○ <u>高位段丘面(Hm3及びHm2段丘面)は</u> ,	①層相	砂	○淘汰が良い	○淘汰が良い ○細粒分が多い (風化の影響が大きい)		
	2	¥	▲ Mm1段丘面の上位に <u>断続的に分布</u> ② 層厚 ③ ○海岸地形は岩石海岸が卓越 ④ ○全般的に海食崖が発達し、 <u>海食作用</u> による斜面後退が顕著 ○沿岸部には波食棚が発達	2層厚		〇約1~5m	〇 <b>約1~5m</b>	分布しない
	j G A	島西岸		③層序		○段丘基盤の神恵内層を段丘堆積物が不 整合で覆う	○段丘基盤の神恵内層を段丘堆積物が 不整合で覆う	
					礫	-	〇クサリ礫が混じる	〇新鮮な礫を主体
敷 地			<ul> <li>○積丹半島西岸の基部に位置する。</li> <li>○<u>H0段丘面群, Hm2段丘面, Hm3段丘</u> <u>面等が認められる</u></li> <li>○海岸地形は岩石海岸が卓越(改変前)</li> <li>○沿岸部には波食棚が発達(改変前)</li> </ul>	①層相	砂	○淘汰が良い	○淘汰が良い ○細粒分が多い (風化の影響が大きい)	○淘汰が良い, 葉理が認められる ○細粒分が少ない (風化の影響が小さい)
		b		2層厚		○約1m以上	○約1~2m	〇約10m (F-1断層開削調査箇所) 〇約4m以上 (F-1断層開削調査箇所近傍露頭) ○約1m以上 (C地点)
				③層序		○明瞭な不整合を有する段丘基盤は確認 されない	○段丘基盤の岩内層又は神恵内層を段 丘堆積物が不整合で覆う	OHm2段丘堆積物に不整合で覆われる
敷地				礫	_		〇新鮮な礫を主体	
		岩内	<ul> <li>岩内平野は、共和台地、岩内低地及 び岩内台地から構成</li> <li>〇岩内低地は、主に堀株川沿いに広が る沖積低地からなり、共和台地はその 北方に、岩内台地は南方に広がる</li> <li>〇共和台地は南方に広がる</li> <li>〇二、岩内台地は南方に広がる</li> <li>〇二、岩内台地は南方に広がる</li> </ul>	①層相	砂	○葉理が発達する細砂主体 ○生痕が多く認められる ○細粒分が少ない (風化の影響が小さい)	_	○葉理が発達する細砂を主体 ○細粒分が少ない (風化の影響が小さい)
		台		xi ②層厚 の 3層序		〇 <mark>約6m</mark> (梨野舞納地点)		〇 <mark>約38m (梨野舞納地点</mark> )
	岩内	æ				○段丘基盤の岩内層を段丘堆積物が不連続な不整合で覆う(梨野舞納地点)		OMm1段丘堆積物に不連続な不整合で覆われる (梨野舞納地点)
近	平野	共和	10 年かに認められる     つ海岸地形は砂浜海岸が卓越     ○海に向かって緩やかに凹面を向けた弧     状(湾状)を呈し、堆積物を供給する河     川(堀株川及びその支流)の規模が比     較的大きいことから、 <u>堆積作用</u> が顕著     ③層		礫	· 学	○クサリ礫が混じる	〇新鮮な礫を主体
傍				①層相	層相 砂		○細砂主体	○淘汰が良い,葉理が認められる
				②層厚		_	○改変に伴い不明だが、少なくとも5m 以上(赤川露頭1)	〇 <mark>約8m以上 (赤川露頭1</mark> ) 〇 <mark>約20m以上 (幌似露頭1</mark> )
		台地		③層序			○段丘基盤の岩内層を段丘堆積物が不 整合で覆う	○Hm3 <mark>段丘堆積物に不整合で覆われる</mark> ○発足層 (第四系中部更新統)の下位の層準
		<b>4</b> -	<b>④その</b> ₶	<u>b</u>		_	〇 <mark>0SL年代測定値:495±101Ka</mark> (幌似露頭1:試料採取標高約46m)	



(参考) 敷地における各堆積物の推定分布図(1/3)

○1,2号炉調査,3号炉調査及びその後の地質調査結果に基づき,敷地における岩内層,高位段丘堆積物(Hm3及びHm2)等の分布範囲 を推定した。

○推定範囲は、地質データが比較的充実している標高約40m~約70mとした。

〇各堆積物の推定分布図作成手順は以下のとおり。

- ・段丘認定により地層区分が確定している各断層開削調査箇所, F-1断層開削調査箇所近傍露頭及び追加火山灰調査箇所(C地点 及びG地点)を基本とする。
- ・敷地におけるボーリング調査結果について、上記調査箇所との層相対比や連続性を考慮し地層区分を行う。
- ・上記地層区分結果に地形状況等も考慮し、各堆積物の分布範囲を推定する。





### (参考)敷地における各堆積物の推定分布図(2/3)







### (参考) 敷地における各堆積物の推定分布図(3/3)



参考文献

- (1) 町田洋・新井房夫(2011):新編 火山灰アトラス [日本列島とその周辺], 東京大学出版会.
- (2) 田力正好・池田安隆(2005):段丘面の高度分布からみた東北日本弧中部の地殻変動と山地・盆地の形成,第四紀研究 44(4),pp.229-245.
- (3) 小池一之・町田洋編(2001):日本の海成段丘アトラス,東京大学出版会.
- (4) 石田正夫・三村弘二(1991):20万分の1地質図幅「岩内」,通商産業省工業技術院地質調査所.
- (5) 鴈澤好博(1992):西南北海道渡島半島の新第三系層序と古地理,地質学論集(37),pp11-23.
- (6) 小疇尚・野上道男・小野有五・平川一臣編(2003):日本の地形2 北海道,東京大学出版会.
- (7) Siddall, M., Chappell, J., Potter E. K (2006) : Eustatic sea level during past interglacials, Sirocko, F., Litt, T., Claussen, M., Sanchez-Goni, M. F. editors. The climate of past interglacials, Elsevier, Amsterdam, pp.75-92.
- (8) Thomsen K.J., Murray A.S., Jain M., Botter-Jensen L. (2008) :Laboratory fading rates of various luminescence signals from feldspar-rich sediment extracts, Radiation Measurements 43, pp.1474-1486.
- (9) Ito K., Tamura T., Tsukamoto S. (2017) : Post-IR IRSL dating of K-feldspar from last interglacial marine terrace deposits on the Kamikita coastal plain, Northeastern Japan, GEOCHRONOMETRIA 44, pp.352-365.
- (10) Thiel C., Tsukamoto S., Tokuyasu K., Buylaert J.P., Murray A.S., Tanaka K., Shirai M. (2015) : Testing the application of quartz and feldspar luminescence dating to MIS 5 Japanese marine deposits, Quaternary Geochronology 29, pp.16–29.
- (11)田村亨(2016):光ルミネッセンスによる国内の第四紀地質年代の解明,日本地質学会第123年学術大会講演要旨.
- (12) 広川治・村山正郎(1955):5万分の1地質図幅「岩内」及び同説明書, 北海道開発庁.
- (13) 青木かおり・町田洋(2006):日本に分布する第四紀後期広域テフラの主元素組成一K<sub>2</sub>0-TiO<sub>2</sub>図によるテフラの識別, 地質調査 研究報告 57(7/8), pp.239-258.
- (14) 大竹政和・平朝彦・大田陽子編 (2002):日本海東縁の活断層と地震テクトニクス, 東京大学出版会.
- (15) 新里忠史・安江健一(2005):幌延地域における地質環境の長期安定性に関する研究ー長期安定性の評価・予測における地域 特性の考慮ー,原子力バックエンド研究 11(2),pp.125-137.
- (16)活断層研究会編(1991):日本の活断層,東京大学出版会.