





## 音別発電所 2号機 概要図



【燃焼器位置図】

※左図 A 方向から見た図



【燃焼器欠損部位図】



【燃焼器欠損箇所写真】