




## 伊達発電所 1号機 ボイラーの概要図



<ボイラー全体図>

<損傷箇所 (蒸発管)>



蒸発管損傷状況  
長さ約 7mm×幅約 2mm



蒸発管損傷状況  
長さ約 11mm×幅約 0.5mm

損傷箇所