


## 【参考②】 苫東厚真発電所の設備被害状況



2号機 ボイラ配管損傷箇所



4号機 タービン出火直後