





使用済燃料ピット内の異物発見状況および対策

状 況



スイッチがついているボックス

写真B



B - 使用済燃料ピット

対 策

