


# 発電所ポストPSにおける測定データの伝送概要



A系の低レンジ計測部の低線量率データが、B系の低線量率データに比べて約8 nGy/h高い状態で推移していた。原因を調査した結果、A系の低レンジ計測部において不具合を確認したため、A系の低レンジ計測部を交換した。