

2025年10月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(B地区)

埋立量(t)			
燃えがら	ばいじん	汚泥	合計
29.90	0.00	0.00	29.90

採取日	結果の得られた日	地下水の水質検査									検査結果
		電気伝導率(mS/m)									
10月10日	10月14日	130	94	250	16	110	150	8.3	9.5	14	異常なし

放流水の水質検査											
採取日	結果の得られた日	pH [5.8~8.6]			BOD(mg/l) [60以下]			SS(mg/l) [60以下]			
10月10日	10月15日	7.8			2.0			<2			

擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検	
点検日	10月23日
点検結果	異常なし

浸出液処理設備の定期点検	
点検日	3月10日～3月14日
点検結果	異常なし

沈殿槽兼浸出水調整池の定期点検	
点検日	3月10日～3月14日
点検結果	異常なし

導水管(凍結防止措置)の定期点検	
導水管は凍結深度以下に埋設	

※2012年12月14日沈殿槽と浸出水調整池の兼用について届出実施。