

【送電線の復旧工事を進めています】（9月14日掲載）

地震の影響により、山の斜面の地崩れが発生し、日高から早来方面に電気を送る岩知志（いわちし）線の一部（むかわ町）で送電鉄塔が倒壊。昨日（13日）、鉄柱を建て仮復旧が完了しました。

当社は、引き続き被害を受けた設備の改修を進めていきます。



地崩れにより倒壊した送電鉄塔（むかわ町）



倒壊した送電鉄塔【左】と
鉄柱による仮復旧の状況【右】（むかわ町）