


## 伊達発電所 1号機 ボイラーの概要図



※蒸気漏洩箇所については、現時点で特定できておりませんので、今後の点検により確認いたします。