



伊達発電所 1号機 ボイラーの概要図



<ボイラー全体図>



損傷箇所

<損傷箇所 (蒸発管) 概要>



蒸発管の損傷状況