


苫小牧共同火力発電所 3号機の概要図



蒸気漏洩箇所については、現時点で特定できておりませんので、今後の点検により確認いたします。