



設備の復旧状況 (2) (岩知志線 No. 107 ルート変更)


【送電線工事概要図】



④上空から撮影した写真



⑤新設No.106 鉄塔



⑥新設No.108 鉄塔

